

تخصص تقنية الآلات الزراعية

محركات дизيل

(نظري)

١٧٢



مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر تصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "محركات ديزل" لمتدربى قسم "تقنية الآلات الزراعية" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

محركات ديزل

أساسيات محركات الديزل

الجدارة :

- التعرف على دورة المحرك الرباعية والعمليات التي تحدث في هذه الدورة .
- التعرف على دورة المحرك الثانية والعمليات التي تحدث في هذه الدورة .
- التعرف على تقسيمات (تصنيف) محركات дизيل وكيفية حدوث عمليات الاحتراق داخل أسطوانة المحرك .
- التعرف على وقود дизيل وخصائصه وتأثيراته على عملية الاحتراق وكذلك مراحل عملية الاحتراق .
- التعرف على الطرق وأسبابه وأضرار الناتجة منه .

الأهداف :

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على :

- ١ معرفة دورة المحرك الرباعية .
- ٢ معرفة دورة المحرك الثانية .
- ٣ معرفة تقسيمات (تصنيف) محركات дизيل .
- ٤ معرفة كيف يحدث الاحتراق داخل أسطوانة المحرك .
- ٥ معرفة التركيبة الكيميائية لوقود дизيل .
- ٦ معرفة خصائص وقود дизيل وتأثيره على عملية الاحتراق .
- ٧ معرفة مراحل عملية الاحتراق .
- ٨ معرفة الطرق وأسبابه وتأثيره .

مستوى الأداء المطلوب :

- أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ٩٠٪ .

الوقت المتوقع للتدريب : ٢ ساعة .

الوسائل المساعدة :

- جهاز لعرض شرائح الصور والجداول والمنحنies .

متطلبات الجدارة :

- تحطبي مقرر تقنية المعدات الثقيلة .

مقدمة

هذه الحقيبة تمثل المدخل الأساسي والرئيس لمعرفة محركات дизيل من جوانب متعددة حيث سيتم دراسة : دورتي المحرك (الرباعية . الثانية) الأشواط وتقسيمات (تصنيف) محركات дизيل حسب مجالات كثيرة منها : نوع دورة التشغيل ، فعالية المكبس ، عدد الأسطوانات ، ترتيب الأسطوانات ، سرعة المحرك وقدرته . . . الخ .


كما سيتم معرفة الفروق الفنية التي تخص محركات дизيل عن محركات البنزين بالإضافة إلى شرح عمليات الاحتراق وكل ما يختص بداخل محركات дизيل وخواص وقود дизيل وكيفية تحديد رقم السيستان الخاص بتحديد جودة وقود дизيل ، وكذلك معرفة الطرق ومنع حدوثه بمحركات дизيل .

الدورة الرباعية لمحركات дизيل

يعمل محرك дизيل بدورة ثنائية ودورة رباعية وهنا سوف نبدأ بالدورة الثنائية لانتشارها في محركات дизيل ، وبعد إكمال هذه الدورة سيتم الحديث عن الدورة الثنائية وكيفية الأشواط بها .

يعمل محرك дизيل ذو الدورة الرباعية بأربع أشواط :

- شوط السحب : يتم سحب الهواء فقط بكمية تعتمد على أبعاد الأسطوانة وشكل تصميم مجاري السحب .
- شوط الضغط : يتم فيه ضغط الهواء الموجود بداخل الأسطوانة .
- نسبة انضغاط المحرك حوالي ٢٠ : ١ في المحركات المزودة بالشاحن التربيني .
- نسبة الانضغاط ١٨ : ١ في المحركات العادية .
- ضغط الانضغاط ٣٠ - ٥٥ بار تقريباً .
- درجة حرارة الهواء ٥٠٠ - ٧٥٠ درجة مئوية تقريباً .
- كل هذا يساعد على اشتعال الوقود ذاتياً عند حقنه .
- شوط القدرة : يتم فيه الاستفادة من الشغل الناتج من عملية الاحتراق وهو (الشوط الموجب) .
- شوط العادم : يتم فيه طرد الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق .




طريقة عمل محرك дизيل

ومنهني تغير الضغط في الأسطوانة

دورة المحرك الحقيقة :


ويعني ذلك اختلاف الضغوط بداخل أسطوانة المحرك وغرفة الاحتراق خلال الأشواط الأربع
شكل (١) .



شكل (١)

دورة المحرك القياسية :

ويعني ذلك التبادل الحراري بداخل أسطوانة المحرك خلال الأشواط الأربع ، شكل (٢) .



شكل (٢)

نسبة خلط الهواء إلى الوقود في محركات дизيل

يحتوي وقود дизيل التجاري على نسب صغيرة من الكبريت والنيتروجين والأكسجين الذي يعمل على خفض كمية الهواء اللازمة لإحراق وقود дизيل.

لذلك نجد أن نسبة خلط الوقود بالهواء تبلغ ١٤,٥ : ١ ل الوقود التجاري .

وبمعرفة النسبة النظرية لخلط الهواء بالوقود يمكن تحديد وزن أقل كمية من الهواء يلزم دخولها إلى أسطوانة المحرك لحرق كمية معينة من الوقود .

إلا أن هذه الكمية من الهواء لا تكفي لإحراق الوقود إحرقاً كاملاً في محرك дизيل نظراً لبعض الصعوبات الفنية التي تمنع بعضاً من أكسجين هذا الهواء من المساعدة في عملية الاحتراق .

ومن أهم هذه الصعوبات :

- ١ مشكلة خلط الهواء بالوقود خلطاً كاملاً قبل بدء الاحتراق ومنشأ هذه المشكلة هو ضخامة كمية الهواء بالنسبة للوقود ، حيث كل قطرة من الوقود تدخل غرفة الاحتراق يجب أن يتم خلطها بكمية من الهواء يبلغ حجمها تقريرياً ٩٠٠ مرة حجم تلك القطرة .
- ٢ يجب أن يتم الخلط في زمن قصير جداً يبلغ جزءاً من الثانية تقريرياً .
- ٣ وجود بعض غازات العادم المختلفة في غرفة الاحتراق مما يُعطل احتراق الوقود المجاور لها .

يتضح مما سبق أنه لضمان احتراق الوقود كاملاً ينبغي تزويد محرك дизيل بكمية من الهواء تزيد عن تلك التي تحددها النسبة النظرية للخلط بحوالي ٢٠٪ إلى ٣٠٪ تقريرياً ، وتسمى النسبة الجديدة للخلط بالنسبة الفعلية لخلط الهواء بالوقود وهي تتغير عادة تبعاً لدرجة حمل المحرك .

خطوات احتراق وقود дизيل داخل المحرك

يتوقف نجاح الاحتراق دخول غرفة الاحتراق بمحرك дизيل على توفر الشروط التالية :

١. دقة التذرير .
٢. ارتفاع السرعة النسبية بين قطرات الوقود وجزئيات الهواء .
٣. ارتفاع درجة الحرارة إلى الحد اللازم لإشعال الخليط في موعده المحدد .
٤. الخلط الجيد لقطرات وقود الأوكسجين .

وتم تذرير الوقود واندفاعه وانتشاره بواسطة أجهزة الحقن والتحكم بدرجة حرارة الخليط عن طريق نسبة الانضغاط وأبعاد الأسطوانة وطريقة تبريدها ويعتمد الخلط الجيد للوقود مع الهواء على أجهزة الحقن والشحن وشكل حيز الاحتراق المحصور بين رأس الأسطوانة وجدارها وأعلى المكبس .

ولل الاحتراق خطوات يجب أن تتم على التوالي وهي كالتالي :

أولاً : حقن الوقود :

يتم حقن الوقود بداخل غرفة الاحتراق بمحرك дизيل بواسطة مضخة الحقن وعبر الرشاش ويتوقف جودة التذرير على :

١. عدد ثقوب الرشاش (غالباً محرك حقن مباشر) .
٢. الحالة الفنية لأجزاء منظومة الحقن :

 - (الرشاش . مضخة الحقن . مضخة التحضير . أنابيب التوصيل . المنقيات) .

٣. نوعية وخصائص الوقود المستخدم .
٤. موضع الرشاش بداخل غرفة الاحتراق .

ثانياً : حركة الهواء :

لخلط الوقود بالهواء خليطاً جيداً يجب توافر عامل مهم هو تحريك الهواء في غرفة الاحتراق أثناء دخول الوقود ويحدث في معظم غرف الاحتراق حتى في أبسطها نوع من الإثارة وتقليل للهواء كافٍ للمحركات ذات الأسطوانات الكبيرة .

إلا أن المحركات ذات الأسطوانات الصغيرة تحتاج إلى أنواع خاصة من غرف الاحتراق بها شروط معينة يتم بواسطتها إعداد خليط من الوقود والهواء ل الاحتراق الكامل في فترة زمنية قصيرة .

ثالثاً : درجة الحرارة :

تحكم نسبة الانضغاط في المحرك وأبعاده في رفع درجة حرارة الخليط إلى الحد اللازم لاشتعاله فوراً .
رابعاً : تبخر الوقود :

يدخل وقود дизل مندفعاً إلى غرفة الاحتراق ويتأثر بداخلها على هيئة ضباب بواسطة الرشاش وهناك تتقابل ذرات الوقود مع الهواء الذي يملأ الأسطوانة والذي ارتفعت درجة حرارته نتيجة للانضغاط إلى ٧٠٠ درجة مئوية تقريباً لذلك ترتفع درجة حرارة الوقود ويتبخر ومن ثم يختلط مع الهواء جيداً ، وبالتالي يبدأ بعضه في الاشتعال الذاتي الذي يسبب مزيداً من الحرارة فتساعد بدورها على إشعال بقية الوقود المتاخر ولكن قبل ذلك يجب أن يتم تبخر الوقود وخلطه جيداً بالهواء ثم اشتعاله في وقت قصير جداً داخل الأسطوانة .

يسبق إشعال الوقود تحوله إلى الحالة الغازية أي تبخره ويساعد هواء الانضغاط على إمداد الوقود بالحرارة اللازمة لذلك كما ذكر سابقاً إلا أنها لا تكفي وحدها لإتمام تبخره في جزء صغير من الثانية قد يصل إلى القليل من أجزاء الثانية وأحياناً إلى أجزاء من ألف من الثانية ويبدأ تبخر الوقود السائل عادة من سطحه الخارجي ومن ثم فإنه للإسراع في تبخره يجب تشتت الوقود إلى عدد كبير من القطيرات الصغيرة جداً بغية الحصول على أكبر سطح يتعرض للحرارة كما أن هذه القطيرات يجب أن تتشتت بعيداً عن بعضها وبمساحة أكبر قدر الإمكان حتى تلامس كل قطرة منها الهواء الساخن حتى نضمن عدم تداخلها في بعضها مما يعطل التبخر الكلي للوقود .


خامساً : اشتعال الوقود :

يشتعل بخار الوقود بمجرد أن يتكون الخليط وعلى ذلك يبدأ الاحتراق من السطح الخارجي لقطرة الوقود ثم يتدرج معها بعد ذلك أثناء اندفاعها خلال الهواء الساخن حيث تتحد الغازات المكونة منها بعد تبخرها مع جزيئات الهواء القريبة منها ، أي إن خطوات الحقن ثم التبخر والخلط ثم الاشتعال تحدث بسرعة عالية جداً للنقطة المتأثرة المفردة .

سادساً : البحث عن الأوكسجين :

يستمر الاحتراق ويزيد كلما قابلت قطرات الوقود الأوكسجين النقي في طريقها وينتج عن اندفاع قطرة الوقود في سيرها تخلف الغازات المحترقة وي تعرض سطح جديد للقطرة إلى مزيد من الأوكسجين فيحترق ، وهكذا حتى استهلاك القطرة كلها غير أن كمية الأوكسجين الموجودة في الأسطوانة محدود ، فبمتابعة اندفاع القطيرات تجد كل قطرة منها أوكسجين أقل من سابقتها ، ونتيجة لذلك تجد القطيرات الوالصة في آخر فترة الحقن صعوبة في إيجاد الأوكسجين اللازم ل الاحتراق الكامل السريع مما يسبب

بطئاً عملية الاحتراق عند مراحلها الأخيرة .
ويبين الشكل (٣) مخطط لعملية الاحتراق لمحركات дизيل .



شكل (٣) مخطط لعمليات الاحتراق في محرك дизيل

الدورة الثانية لمحرك дизيل

لا يختلف محرك ديزل شائي الأشواط عن محرك أوتو شائي الأشواط ، إلا من حيث دخول الوقود والهواء وطريقة الاشتعال داخل الأسطوانة .


بنيت فكرة محركات ديزل شائي الأشواط على إتمام الدورة الحرارية في شوطين فقط من أشواط الكباس ، أو بمعنى آخر في لفة واحدة فقط لعمود المرفق .

وبناء على ذلك فإن المحرك الشائي الأشواط ذات السرعة المساوية للمحرك رباعي الأشواط في عدد اللفات في الدقيقة ، له ضعف عدد أشواط التشغيل ، ومن ثم يمكن الحصول منه على قدرة أكبر .

تستخدم مضخة ترسية سحب الهواء من الجو ودفعه إلى داخل الأسطوانة بضغط منخفض ، حيث تعمل الفجوات المحصورة بين أسنان الترسين على امتداد الجدار الداخلي لجسم المضخة على سحب الهواء الجوي ودفعه نحو المحرك بالضغط المطلوب .

كما يوجد صمامان في رأسي الأسطوانة (كما هو الحال في المحركات الرباعية تماماً) ، ولكنهما في هذه الحالة عبارة عن صمامي عادم ، بدلاً من أن يكون أحدهما عادم والآخر صمام سحب .

شكل (٤) يوضح محرك ديزل شائي الأشواط (ذو أسطوانة واحدة) ، ومن خلال التعرف على الترتيب العام لأجزائه ودورته الحرارية ، يمكن تطبيق ذلك على المحرك المتعدد الأسطوانات .



شكل (٤)


- ١ - مضخة ترسية .
- ٢ - صمام عادم .
- ٣ - الرشاش .
- ٤ - صمام عادم .
- ٥ - فتحات بجدار الأسطوانة .
- ٦ - قميص متصل مباشر بمضخة الهواء .

أشواط دورة ديزل الثنائية :

الشوطان اللازمان في دورة ديزل الثنائية لإتمام شوط فعال واحد من خلال دوران عمود المرفق دورة واحدة فقط هما كالتالي :

الشوط الأول :

نتخيل أن وضع الكباس في أسفل الأسطوانة عند C . D . شكل (٥ أ) وعلى وشك الصعود إلى أعلى ، تكون كل فتحات دخول الهواء وصمامات العادم مفتوحة ، بذلك يندفع الهواء من المضخة الترسية إلى الأسطوانة عن طريق الفتحات المجاورة في جدار الأسطوانة ، ويعمل الهواء المضغوط بضغط منخفض على دفع غازات العادم المختلفة من الدورة السابقة خارج الأسطوانة عن طريق صمامي العادم . وعندما يتحرك الكباس إلى أعلى قاطعاً ما يقرب من ربع الشوط . شكل (٥ ب) ، يغلق صماماً العادم كما تغلق فتحات دخول الهواء حيث يكون الكباس قد غطاها ، في هذه الحالة تكون غازات العادم قد طردت جميعها ، وملئت الأسطوانة بالهواء النقي . يرتفع الكباس إلى أعلى حيث يعمل على حصر الهواء في حيز صغير عند قمة الأسطوانة ، وقبل وصول الكباس إلى C . D . T يحقن الوقود من الرشاش المزود بمنفس متعدد الثقوب ليناثر الوقود على هيئة رذاذ وينتشر مع الهواء المضغوط الساخن فيحترق ، في هذه الحالة يكون عمود المرفق قد دار نصف لفة 180° .



شكل (٥ ب)

- ١ - دخول الهواء الجوي إلى المضخة الترسية .
- ٢ - خروج غاز العادم .
- ٣ - الرشاش .
- ٤ - المكبس عند النقطة الميّة السفلّى .



الشوط الثاني :

تمدد الغازات نتيجة لاحتراق الهواء الساخن والوقود ، ويدفع ضغط حريق الغازات الكباس إلى أسفل في شوط القدرة (الشوط الفعال) شكل (٦ أ) .

وعندما يتحرك الكباس إلى أسفل قاطعاً ما يقرب من $\frac{2}{3}$ الشوط تقريباً تفتح صمامات العادم لبدء تصريف الغازات المحترقة التي ما زالت ذات ضغط مرتفع قليلاً ، حيث تخرج غازات العادم إلى الجو من خلال فرق الضغطين (الضغط داخل الأسطوانة ، والضغط الجوي) .

وعندما يتحرك الكباس إلى أسفل كثيراً ، تظهر فتحات دخول الهواء تدريجياً ليندفع الهواء النقي المضغوط إلى داخل الأسطوانة شكل (٦ ب) ونتيجة لذلك تكسح الغازات المحترقة كلياً عن طريق صمامي العادم ، وعندما يصل الكباس إلى C . D . تكون قد اكتملت الدورة الحرارية للmotor ، وفي هذه الحالة يكون عمود المرفق قد تحرك حركة دائيرية قدرها 360° أي لفة كاملة .

ويبدأ تحرك الكباس إلى أعلى تدريجياً في دورة حرارية أخرى ... وهكذا .



شكل (٦) (٦ ب)

مقارنة بين المحركات رباعية والمحركات ثنائية الأشواط

المحركات ثنائية الأشواط	المحركات رباعية الأشواط
١. دورة شغل واحدة تتم في دورة واحدة لعمود المرفق (شوطان للكباس).	١. دورة شغل واحدة تتم في دورتين لعمود المرفق (أربعة أشواط للكباس).
٢. المحرك يكون أقل حجماً لنفس القدرة .	٢. المحرك يكون أكبر حجماً لنفس القدرة .
٣. نسبة الوزن إلى قدرة المحرك من $4 \text{ kg} \setminus \text{kw}$ إلى $2.5 \text{ kg} \setminus \text{kw}$	٣. نسبة الوزن إلى قدرة المحرك أكبر من $6.5 \text{ kg} \setminus \text{kw}$ إلى $2.5 \text{ kg} \setminus \text{kw}$
٤. نسبة القدرة إلى الحجم من $45 \text{ kw} \setminus \text{l}$ إلى $25 \text{ kw} \setminus \text{l}$	٤. نسبة القدرة إلى الحجم من $50 \text{ kw} \setminus \text{l}$ إلى $20 \text{ kw} \setminus \text{l}$
٥. سرعة الدوران للشحن تتراوح من 6000 rpm إلى 4000 rpm نسبة الشحن من 50% إلى 70% ويبلغ الضغط الفعال $\text{pedd} = 3 \text{ bar} \dots 5 \text{ bar}$	٥. سرعة الدوران للشحن تتراوح من 5000 rpm إلى 3000 rpm نسبة الشحن من 70% إلى 80% ويبلغ الضغط الفعال $\text{pedd} = 7 \text{ bar} \dots 10 \text{ bar}$
٦. معدل الاستهلاك النوعي للوقود من $600 \text{ g} \setminus \text{kw.h}$ إلى $400 \text{ g} \setminus \text{kw.h}$	٦. معدل الاستهلاك النوعي للوقود من $430 \text{ g} \setminus \text{kw.h}$ إلى $280 \text{ g} \setminus \text{kw.h}$
٧. عزم دوران منتظم ومن ثم يعطي قدرة سحب أفضل ، في حالة سرعة عدم التحميل (عند دوران المحرك بدون تعشيق التروس) .	٧. عزم الدوران غير منتظم نظراً لأن دورة الشغل تكون من شوط شغل واحد وثلاثة أشواط خالية من الشغل .
٨. تجهيز العادم أكثر صعوبة في التقسيم وأكثر حساسية ، ويشاهد دخان احتراق بالعادم .	٨. تجهيز العادم أكثر بساطة في التصميم ولا يشاهد دخان احتراق في العادم .

تصنيف محركات дизيل :

يُصنف محركات الإشعال بالضغط أو محركات дизيل إلى عدة تصنفات منها :

١. حسب نوع دورة المحرك :

أ- دورة ثنائية (ذو شوطين) .

ب- دورة رباعية (ذو رباعي الأشواط) .

٢. فعل المكبس : شكل (٧) .

أ- محرك ذو مكبس مفرد الفعل (الضغط من جهة واحدة) .

ب- محرك ذو مكبس مزدوج الفعل (الضغط من جهتين) .

ج- محرك ذو مكبس متقابلة الفعل (الضغط يكون بينهما) .

٣. توصيل المكبس : شكل (٧) .

أ- محرك ذا مكبس جذعي .

ب- محرك ذا مكبس متصل برأس صليبي .

٤. عدد الأسطوانات .

يعتمد عدد الأسطوانات للmotor على القدرة المطلوبة منه ، لذلك تنتج المحركات تحتوي على ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ، أو ١٢ أسطوانة على حسب الغرض من الاستخدام ، ينتج أيضاً محركات تعمل بأسطوانة واحدة ، شركات تصنيع المحركات تحاول عمل اتزان بين القدرة المطلوبة من المحرك واقتصاديات استهلاك الوقود والوزن وخصائص التشغيل ، و المحركات التي تنتج بعدد كبير من الأسطوانات تكون متزنة في الدوران عن المحركات قليلة عدد الأسطوانات .

٥. ترتيب الأسطوانات : شكل (٨) .

أ- محرك مستقيم الأسطوانات .

ب- محرك أسطواناته على شكل حرف (V) .

ج- محرك منبسط الأسطوانات .

د- محرك قطري الأسطوانات .

٦. ترتيب (تركيب) الصمامات : شكل (٩) .

أ- محرك صماماته على شكل حرف (A) .

ب- محرك صماماته على شكل حرف (L) .

ج- محرك صماماته على شكل حرف (F) .

د- محرك صماماته على شكل حرف (T) .

٧. طريقة (نظام) حقن الوقود :

- أ- محرك بحقن هواء .
- ب- محرك بحقن ميكانيكي .

٨ طريقة (نظام) تبريد المحرك :

- أ- محرك مُبرد بالهواء .
- ب- محرك مبرد بالماء .

٩. سرعة المحرك :


- أ- محرك بطيء ١٠٠٠ لفة في الدقيقة .
- ب- محرك متوسط ١٠٠٠ - ٢٥٠٠ لفة في الدقيقة .
- ج- محرك سريع ٦٠٠٠ لفة في الدقيقة .

١٠. حسب الاستخدام :

- أ- محرك سيارة ركوب .
- ب- محرك للشاحنات وسيارات الجر .
- ج- محرك للسفن .

١١. القدرة :


- القدرة هي حاصل ضرب العزم في عدد لفات عمود المرفق .
- القدرة من العوامل التي تحدد الخواص الخارجية للمحرك .



محرك ذو مكبس مفرد الفعل (مكبس جذعي)




محرك ذو مكبس مزدوج الفعل (متصل برأس صليبي)




محرك ذو مكبس متقابلة الفعل

شكل (٧)



(٨) شكل

١. محرك مستقيم الأسطوانات .
٢. محرك أسطوانات بشكل V .
٣. محرك قطري الأسطوانات .
٤. محرك منبسط الأسطوانات .
٥. محرك ثنائي الدورة .
٦. محرك متقابل المكابس .



شكل (٩)

مجالات استخدام محرك الديزل

تُستخدم محركات الديزل في مجالات كثيرة يصعب حصرها لتنوعها وتطور الحاجة لها ، منها :

١. النقل :

التقل داخل المدينة كما في سيارات الركوب الصغيرة أو التقل بالسفر بين المدن أو الدول كالحافلات الكبيرة ، وتستخدم بشكل أساسى في نقل البضائع والمواد الغذائية وأيضاً تستخدم بمجال واسع في السفن التي تقوم بشتى المجالات ..

٢. الزراعة :

تُستخدم محركات الديزل بشكل كبير في النشاطات الزراعية كالحراثات وطواحين المحصول وبشكل أساسى في مضخات الري .

٣. الإنشاءات والبناء :

كالشاحنات الكبيرة التي تقوم بنقل مستلزمات البناء وأيضاً الحفارات .

٤. محطات توليد الكهرباء :

تعتمد كل منشأة على مولدات احتياطية لتوليد الكهرباء عند حدوث انقطاع مفاجئ للكهرباء العامة وعادة ما تكون هذه المولدات تعتمد على محركات ديزل .

وتشغل مجال ضيق في الطائرات المروحية وضواحي الهواء .

مميزات محركات дизيل :

١. نتيجة لزيادة نسبة الانضغاط في محركات дизيل تزداد الكفاءة الحرارية للمحرك وينخفض المعدل النوعي لاستهلاك الوقود .
٢. قلة حدوث مخاطر حريق باستخدام وقود дизيل لعدم خلط الوقود بالهواء خارج غرفة الاحتراق وليس كما في محركات البنزين .
٣. توليد عزم دوران كبير عند السرعات المنخفضة .
٤. نواتج احتراق أقل ضرراً نسبياً من محركات البنزين .
٥. تُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بعيداً عن منابع الماء .
٦. طول عمر المحرك الافتراضي .
٧. استخدام وقود رخيص في المحركات الثابتة (وقود ذو جودة منخفضة) .

عيوب محركات дизيل :

١. كبر وزن محركات дизيل للأسباب التالية :
 - أ- نسب عالية لمعامل زيادة الهواء مما يؤدي إلى زيادة أبعاد الأسطوانة .
 - ب- ارتفاع قيمة الضغط الأقصى داخل الأسطوانة مما يؤدي إلى ضرورة استعمال تصميمات ثقيلة الوزن .
 - ج- قصر الفترة الزمنية المتاحة للحقن : تؤدي إلى خفض كفاءة عملية الخلط بين وقود дизيل والهواء ، ولذلك تستخدم نسب عالية لمعامل زيادة الهواء وكذلك تصميمات معقدة لغرف الاحتراق وذلك لضمان اختلاط ذرات الوقود مع الهواء بقدر الإمكان وبالتالي الوصول إلى احتراق كامل ، وهذا ما يسبب زيادة في سعر محرك дизيل .
٢. ظهور الدخان عند الأحمال المختلفة .
٣. دقة صيانة منظومة الحقن .
٤. بدء دوران بصعوبة في الأجواء الباردة .



مقارنة فنية بين محرك الديزل ومحرك البنزين

الرقم	وجه المقارنة	محرك بنزين	محرك ديزل
١	استهلاك الوقود .	%١٠٠	%٧٠
٢	درجة حرارة الاشتعال الذاتي .	-٤٥٠ دم -٥٥٠ دم	٣٨٠ - ٣٥٠ م
٣	متطلبات الوقود .	مقاومة للاشتعال	قابل للاشتعال
٤	نقطة الوميض .	- ٢٥ د.م	أعلى من ٥٥ م
٥	نسبة الانضغاط .	٦ - ١٢ : ١	١٤ : ١ - ١ : ٢٢
٦	القيمة الحرارية .	منخفضة	مرتفعة
٧	درجة الحرارة النهاية للانضغاط .	٤٠٠ - ٦٠٠ د.م	٧٠٠ - ٩٠٠ م
٨	الحد الأقصى لضغط الاحتراق .	٣٠ - ٦٠ بار	٥٦ - ٩٠ بار
٩	درجة الحرارة القصوى للاحتراق .	٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ د.م	٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ م
١٠	درجة حرارة غازات العادم عند الحمل الكامل .	٧٠٠ - ١٠٠٠ د.م	٥٠٠ - ٦٠٠ م
١١	عزم الدوران عند الأحمال المنخفضة .	منخفض	مرتفع

عند القيام بمقارنة بين محرك الديزل ومحرك البنزين من حيث العزم المستخرج من كليهما نلاحظ أن أهمية استخدام محركات дизيل تكمن في أنها تنتج عزوم كبيرة عند سرعات دوران منخفضة .



شكل (١٠) يوضح منحنيات الأداء لمحرك ديزل وآخر يمثل محرك بنزين لكل من القدرة واستهلاك الوقود والسرعة والعزم عند حمل ثابت ، وشكل (١١) يوضح الأداء لنفس المحركين لكل من العزم واستهلاك الوقود والسرعة ولكن عند أحمال مختلفة .

منحنيات الأداء لمحرك ديزل وآخر بنزين عند حمل ثابت



شكل (١٠)

منحنى الأداء لمحرك ديزل وآخر بنزين عند أحصار مختلفة



شكل (١١)

مكونات وقود الديزل :

يتكون وقود الديزل من سوائل هيدروكربونية .

وهي مركبات كيميائية تتكون في الغالب من :

اتحاد الهيدروجين والكريون بنسب مختلفة يتوقف عليها الشكل النهائي للمركب ، فالجزيء من المركب الهيدروكريبوبي المسمى إيثان (رمزه الكيميائي C_2H_6) ، يتكون من اتحاد ذرتين من الكريون مع ست ذرات من الهيدروجين .

في حين أن البروبان (رمزه الكيميائي C_3H_8) يحتوي جزئيه على ثلات ذرات من الكريون متعددة مع ثمان ذرات من الهيدروجين ، ويكون الشكل النهائي لأغلب أنواع وقود الديزل على النحو التالي :

٨٧٪ كريون - ١١٪ هيدروجين - ١٪ أكسجين - ١٪ كبريت .

ولما للكبريت من آثار ضارة على المحرك لتكون حامض الكبريتيك خلال الإدراة الباردة مما يزيد من تآكل الأسطوانات لذا يجب أن تكون نسبة الكبريت أقل ما يمكن .

ملاحظة :

تحتختلف هذه المكونات حسب مواصفات كل دولة فمثلاً في الولايات المتحدة ($C_{14}H_{30}$) .

خصائص وقود الديزل :

يجهز وقود الديزل من أحد مشتقات خام البترول التي تسمى أيضاً زيت الوقود الذي يستخدم في الصناعة أو داخل المنازل .

وزيت الوقود أغلى ثمناً من المركبات المماثلة الأكثر ثقلاً نظراً لتنوع استخداماته ، ولهذا فإنه في محركات الديزل الكبيرة التي يمكنها إشعال وقود الديزل الثقيلة يكثر استخدام وقود أرخص .

وتؤثر خصائص الوقود بدرجة ملحوظة في أداء محرك الديزل وتقيس هذه الخصائص عادة بواسطة تجارب معملية يقصد بها بيان أداء الوقود في حالات العمل الفعلي إلا أن هذه التجارب لا تغني عن اختبار أداء الوقود بعد ذلك في المحرك نفسه .

والخصائص الهامة المساعدة لاشتعال وقود الديزل والتي تؤثر في أداء المحرك هي كالتالي :

١. نوع الاشتعال :

وهو مدى قابلية الوقود للاشتعال الذاتي داخل أسطوانة المحرك حيث يشتعل الوقود الجيد ذاتياً عند درجات الحرارة المنخفضة نسبياً ففيتحسن أداء المحرك لسرعة بدء الحركة ويقل تعرضه للدق وإنما تجاه للدخان وتعتبر هذه الخاصية من أهم خصائص وقود محركات дизيل وبالأخص تلك المحركات ذات السرعات العالية ويصنف وقود дизيل إلى عدة أنواع حسب رقم معين يسمى رقم السيتان ، وهو يماثل رقم الأكتين المستعمل لبيان خاصية نوع اشتعال وقود محرك البنزين (سنتطرق لكيفية تحديد رقم السيتان لاحقاً) .

٢. التطاير :

وهو مدى استعداد السائل للتتحول إلى بخار ويقاس بالنسبة لوقود محرك дизيل بدرجة الحرارة التي يتم عندها تقطير ٩٠٪ من مقدار معين لهذا الوقود وبذلك يكون الوقود أكثر تطايراً كلما انخفضت هذه الدرجة من الحرارة ويجب أن يكون وقود محركات дизيل الصغيرة أكثر تطايراً من وقود المحركات الكبيرة ليقل استهلاك الوقود وتتحفظ درجة حرارة العادم وظهور الدخان .

٣. الكربون المتخلف :

وهو مقدار المادة المتخلفة بعد تسخين كمية معينة من الوقود في إناء مغلق وفي معزل عن الهواء بعد تمام تبخر جميع أجزاء الوقود المتطايرة ، ويستهدف هذا الإجراء معرفة نسبة المركبات الثقيلة في الوقود والأكثر استعداداً لتكوين مركبات متفحمة بدلاً من أن تتبخر وبهذا تدل خاصية الكربون المتخلف على مقدار قابلية الوقود لتكوين رواسب كربونية على أجزاء المحرك الداخلية وتعتمد كمية الكربون المتخلف المسموح بها في الوقود اعتماداً كبيراً على حجم المحرك وسرعته فيمكن استخدام وقود ذي نسبة أكبر للكربون المتخلف في المحركات الكبيرة ذات السرعات المنخفضة وقود ذي نسبة أقل للكربون المتخلف في المحركات الصغيرة ذات السرعة العالية .

٤. الزوجة :

وهي تعبّر عن مقدار الاحتكاك الداخلي في سائل ما أو مقدار مقاومته لسريان و يمكن تعين لزوجة سائل ما ب :

- أ - بدرجات انجلر (النسبة بين الزمن اللازم لسريان كمية معينة من الوقود إلى الزمن اللازم لسريان كمية متساوية له من الماء النقى وذلك باستعمال جهاز انجلر الالماني لقياس الزوجة) .
- ب - بعد الثاني الازمة لسريان كمية معينة من الوقود خلال ثقب ذي قطر صغير باستخدام جهاز ردوود الإنجليزي أو جهاز سايبولت الأمريكية (تقل لزوجة الوقود كلما قل عدد الثنائي الازمة لسريان الوقود) .

وتقاس لزوجة وقود дизل قبل استعماله لأنها تحدد قابلية لسريان داخل منظومة حقن الوقود حيث يجب ألا تقل عن حد معين لأن وقود дизل يستخدم لتزييت وحدات الحقن في مضخة الحقن الرئيسية وأجزاء الرشاشات كما أن لزوجة وقود дизل تؤثر بشكل كبير في شكل تذرية الوقود عند خروجه من الرشاش داخل غرفة الاحتراق فالوقود الأقل لزوجة يعطي مسافة أقصر لطول البخار وذرات أدق في الحجم لقطيرات الوقود مما يسهل احتلاطه بالهواء ومن ثم احتراق جيد .

٥. مقدار الكبريت :

تحد الغازات الناتجة عن احتراق الكبريت الموجود في تركيب الوقود مع بخار الماء المتكتف الناتج عن عملية احتراق الوقود فتتكون بذلك أحماض ضارة تسبب تآكل بعض أجزاء المحرك ومجموعة تجهيز العادم وتزداد هذه الظاهرة حين يعمل المحرك تحت حمل جزئي مما يقلل من درجة حرارة سطح الأسطوانة إلى الحد الذي يتكتف عنده بعض بخار الماء .

٦. مقدار الرماد :

وهو يعبر عن مقدار المواد الصلبة المختلطة بالوقود كبعض المواد المعدنية وذرات الرمل التي تسبب تآكلًا سريعاً في بعض أجزاء المحرك ، لهذا يتحتم ألا تزيد نسبة وزن هذه المواد عن مقدار ضئيل جداً بقدر الإمكان وتقاس عادة بحرق كمية من الوقود ثم وزن مقدار الرماد المختلف من الاحتراق ونسبة إلى الوزن الأصلي لنفس الوقود ويمكن تقليل مقدار الرماد بتقطير الوقود تقطيراً جيداً .

٧. مقدار الماء والشوائب :

هو مقدار الماء أو الشوائب المختلطة بالوقود وينتج عن ذلك تقليل في جودة احتراق الوقود كما يتسبب في تآكل وصدأ أجزاء مضخة الحقن ورشاشات الحقن .

٨. درجة (نقطة) الوميض :

وتعرف بأنها درجة الحرارة التي يبدأ عندها الوقود في التبخر بكمية قابلة للاحتراق بحيث يشتعل ذاتياً على صورة وميض عند اقتراب مصدر للحرارة منه ، ويحدد لكل وقود نقطة وميض خاصة به لتجنب الحرائق عند النقل أو التخزين فالوقود ذو درجة الوميض المنخفضة جداً يكون أكثر خطراً عند نقله أو تخزينه ، ولا تدل درجة أو نقطة الوميض على طريقة احتراق الوقود داخل المحرك حيث يعتمد الاحتراق على خاصية نوع الاشتعال فنلاحظ أن وقود البنزين (وهو ذو نقطة وميض منخفضة جداً) لا يصلح وقوداً لمحركات дизل لرداهته في خاصية نوع الاشتعال .

٩. درجة (نقطة) التدفق :


هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها الوقود في التجمد أو التجلط كما تدل على ملامعته للاستعمال في المحركات التي تعمل في أجواء باردة جداً ، فالوقود ذو نقطة التدفق العالية لا يصلح عادة للاستعمال في هذه الأجواء لأنه في هذه الحالة ليس سهل السريان في مجموعة حقن الوقود ، كما أنه لا يعطي تذرية جيدة عند خروجه من فوهة الرشاش إلى داخل غرفة الاحتراق .

١٠. الوزن النوعي :


هو عبارة عن نسبة وزن حجم معين من الوقود إلى وزن حجم معيين مساوٍ له من الماء النقى ويدل بصفة تقريبية على أنواع الوقود المختلفة التي تقسم إلى ثقيلة ذات أوزان نوعية عالية وخفيفة ذات أوزان نوعية منخفضة ، وقد تتساوى بعض أنواع الوقود في أوزانها النوعية إلا أنها تختلف اختلافاً كبيراً في درجة الزوجة وخاصية نوع الاشتعال وهذا الخصيتان الأهم من خصائص وقود дизل ويرتبط الوزن النوعي للوقود مع قيمة الحرارة ارتباطاً وثيقاً ويمكن قياس الوزن النوعي للوقود بواسطة جهاز خاص يسمى الهايدرومتر .

١١. القيمة الحرارية :

تعتبر القيمة الحرارية للوقود من خصائصه الهمة حيث يمكن بها تحديد كمية الطاقة الحرارية المعطاة للمحرك ، وبهذا يمكن معرفة قدرة المحرك على تحويل هذه الطاقة الحرارية إلى شغل مستقاذ منه وتقاس القيمة الحرارية بعدة اختبارات باهظة التكاليف وبما أن القيمة الحرارية لوقود ما تتناسب إلى حد ما مع وزنه النوعي لذلك شاع استعمال الوزن النوعي لوقود ما للاستدلال على قيمته الحرارية .



جهاز سايبولت لاختبار لزوجة الوقود



جهاز اختبار نقطير الوقود (المعهد الأمريكي لاختبار المواد ASTM)

رقم السيتان

تستعمل لتحديد نوع اشتعال وقود дизيل وحدات تسمى رقم السيتان .

ورقم السيتان الخاص بوقود ديزل ما إنما يدل على النسبة المئوية لكمية السيتان الموجودة في وقود آخر يكون عبارة عن خليط من وقود السيتان (له خاصية أقصر فترة عطلة إشعال) ومركب آخر من مركبات الهيدروكربون هو ألفا ميثيل نفتالين (له أطول فترة عطلة إشعال) حيث تخلط بقدر يتساوى هذا الخليط مع الوقود الأول في خاصية نوع الاشتعال .

ويبدأ تدرج رقم السيتان عادة من الصفر (٠) الذي يمثل خاصية نوع الاشتعال لوقود ألفا ميثيل نفتالين إلى المائة (١٠٠) الذي يمثل خاصية نوع الاشتعال لوقود السيتان فقط .

بذلك فإنه إذا كان رقم السيتان الخاص بوقود ديزل ما هو ٤٥ فإن هذا يعني أن ذلك الوقود ذو خاصية نوع اشتعال يتساوى بها مع خليط وقود مكون من ٤٥٪ وقود سيتان و ٥٥٪ ألفا ميثيل نفتالين .


ملاحظة :

كلما كان رقم السيتان مرتفع كلما كانت خاصية نوع الاشتعال للوقود أفضل أي فترة عطلة الإشعال قصيرة .

يقاس رقم السيتان لوقود ما باختباره في محرك خاص ذي أسطوانة واحدة يمكن تغيير نسبة الانضغاط بها (محرك ريكاردو) ويتم ذلك كالتالي :

١. وضع الوقود المراد تحديد رقم السيتان له في المحرك .
٢. عند سرعة ثابتة ترفع نسبة الانضغاط حتى يشتعل الوقود .
٣. تفاصي فترة عطلة الإشعال .
٤. وضع خليط الوقود من وقود السيتان ووقود ألفا ميثيل نفتالين .
٥. عند نفس السرعة الثابتة السابقة ونسبة الانضغاط يتم تغيير نسب الخلط بين وقود السيتان والفاميثيل نفتالين حتى نحصل على خليط يشتعل بفترة عطلة اشتعال مساوية لفترة عطل الإشعال للوقود المراد تحديد رقم السيتان له .
٦. تكون النسبة المئوية لوقود السيتان في هذا الخليط هي رقم السيتان للوقود المراد تحديد رقم السيتان له .

تأثير رقم السيتان على فترة عطلة الإشعال



- ١ - رقم السيتان .٥٢

- ٢ - رقم السيتان .٤٢

- ٣ - رقم السيتان .٢٩

شكل (١٢) يبين العلاقة بين رقم السيتان ومنحنى الضغط وزوايا عمود المرفق

نشاهد أن كلما ارتفع رقم السيتان قصرت فترة عطلة الإشعال .

ملاحظة :

تصن الموصفات العربية على أن لا يقل رقم السيتان للوقود المستخدم في المحركات البطيئة عن ٢٣ ولا يقل عن ٤٥ للمحركات متوسطة السرعة والسريعة .

مراحل عملية الاحتراق في محركات дизيل

تُقسم مراحل عملية الاحتراق في محركات дизيل إلى ثلاثة أو أربع مراحل أساسية هي :

أولاً : مرحلة عطلة الإشعال (فترة عطلة الإشعال) :

وتعتبر بأنها الفترة الزمنية بين بداية عملية الحقن وبداية عملية الاشتعال الذاتي وتقدر هذه الفترة بحوالي ١٠٠٠،٠٠٠ ثانية أو من ١٠ إلى ٣٠ درجة من زوايا عمود المرفق حيث يمثل هذا الوقت تحول الوقود بعد حقنه داخل غرفة الاحتراق من سائل إلى بخار ومن ثم خلطه مع الهواء ، أما الوقود الذي يتم حقنه بعد بدء الاحتراق فيتشتعل فوراً (بعد نهاية فترة عطلة الإشعال) .

العوامل التي تقلل من فترة عطلة الإشعال :

١. استخدام وقود ذي رقم سميتان منخفض .
٢. حقن الوقود بتذرية جيدة داخل غرفة الاحتراق .
٣. ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الانضغاط (الضغط) عند بدء الحقن .

العوامل التي تطيل فترة عطلة الإشعال :

١. استخدام وقود ذي اشتعال ذاتي بطيء .
٢. انخفاض درجة حرارة المحرك .
٣. خلط غير جيد للوقود بالهواء .
٤. دوران المحرك بسرعة اللاحم .
٥. تقديم توقيت الحقن (حيث يحقن الوقود في حين يكون الضغط ودرجة حرارة الهواء منخفضة) .

ثانياً : مرحلة الاحتراق السريع :

هي المرحلة التي تعقب مرحلة عطلة الإشعال وتمتاز بالارتفاع الشديد في الضغط ودرجة الحرارة نتيجة لاشتعال مخلوط الهواء بالوقود المتكون خلال فترة عطلة الإشعال وتقدر درجة حرارة الاحتراق أثناء هذه المرحلة بـ ١٦٠٠ درجة مئوية تقريباً والضغط إلى ٧٠ بار تقريباً .

عوامل ارتفاع الضغط :

١. درجة حرارة اشتعال الوقود .
٢. نسبة الانضغاط (ولكن بزيادة الضغط يزداد احتمال حدوث الدق) .

العوامل التي تؤثر على خصائص مرحلة الاحتراق السريع :

١. طول فترة عطلة الإشعال .
٢. نسبة كمية حقن الوقود إلى كمية الأوكسجين اللازم لإشعاله .
٣. جودة التزيرير (الخلط) للوقود خلال المرحلة الأولى والثانية .

ثالثاً : مرحلة الاحتراق البطيء :

تعتمد هذه المرحلة على معدل انتشار الوقود وكمية الأوكسجين المتبقى اللازم للاحتراق .

تمتاز هذه المرحلة بثبوت الضغط بسبب :


١. انخفاض معدل الاحتراق لقلة الأوكسجين .
٢. انخفاض الضغط لانتهاء شوط الضغط .

رابعاً : مرحلة الاحتراق المتأخر :

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الاحتراق عندما يكون هناك تأخير لتوقيت الحقن مما يسبب عدم احتراق كامل للوقود أثناء شوط التمدد فيكمل الوقود احتراقه أثناء شوط العادم .

والأشكال التالية (١٣) و (١٤) تبين مراحل عملية الاحتراق في محركات الديزل :

مراحل عملية الاحتراق لمحرك ديزل خلال الأشواط الأربع



شكل (١٣)

❖ بداية فتح صمام الحرأ أو العادم

- A - بداية عطلة الإشعال (بداية فترة الحقن) .

- B - بداية مرحلة الاحتراق السريع .

- C - فترة عطلة الإشعال .

رسم بياني لمراحل الاحتراق لمحرك дизيل خلال شوط الضغط




Fig. 44 — Typical Diesel Engine Pressure Indicator Tracing

شكل (١٤)

- A - مرحلة (فترة) عطلة الإشعال.
- B - مرحلة الاحتراق السريع .
- C - مرحلة الاحتراق البطيء .
- D - مرحلة الاحتراق المتأخر .

الطرق بمحركات дизيل

يحدث الطرق في محركات дизيل نتيجة لطول فترة عطلة الإشعال حيث تجتمع كمية كبيرة من الوقود داخل غرفة الاحتراق ثم تشتعل فجأة خلال فترة الاحتراق السريع بالقرب من النقطة الميتة العليا مما يؤدي إلى رفع معدل الضغط في زمن قصير جداً إلى أقصى قيمة له (زيادة ارتفاع معدل الضغط بالنسبة لزوايا عمود المرفق) فيحدث الطرق المصاحب باهتزاز وصوت يتراوح بين الرنين الدقيق والطرق المرتفع .

شكل (١٥) .

العوامل التي تؤدي إلى حدوث الطرق في محركات дизيل :


١. انخفاض درجة حرارة المحرك (تبريد زائد للأسطوانة وغرفة الاحتراق لعدم وجود حاكم حراري في أجواء باردة) .
٢. استخدام وقود ذي خاصية إشعال ذاتي منخفض (رقم سيتان منخفض) .
٣. دوران المحرك بسرعة اللاحم مدة طويلة (قلة سرعة دخول الهواء تقلل جودة التذرير وبالتالي تطول فترة عطلة الإشعال) .
٤. معدل حقن كبير أثناء فترة عطلة الإشعال .
٥. تصميم غرفة الاحتراق وموضع الرشاش بها .

الأضرار التي تنتج عن حدوث الطرق في محركات дизيل :

١. زيادة الإجهاد المفاجئ على مجموعة الكبس مما يسبب زيادة لخلوص بين الأجزاء المتحركة (رأس المكبس - النهاية الصغرى لذراع التوصيل - استقامة ذراع التوصيل - النهاية الكبرى لذراع التوصيل - عمود المرفق) .
٢. الارتفاع المفاجئ لدرجة الحرارة بداخل غرفة الاحتراق والأسطوانة ورأس المكبس قد تؤدي إلى التصادق المكبس بجدار الأسطوانة .
٣. حل مسامير تثبيت أجزاء المحرك نتيجة لكثرة الاهتزازات .

ويمكن تجنب حدوث الدق في محركات дизيل بتقليل فترة عطلة الإشعال بالعوامل التالية :

١. استخدام وقود ذي رقم سميتان مناسب لنوع المحرك (منخفض للبطيء - عالي للمتوسط والسريع).
٢. معدل حقن منخفض عند بدء الحقن (أثناء فترة عطلة الإشعال) .
٣. درجة حرارة مناسبة لغرفة الاحتراق (المحافظة على درجة حرارة التشغيل للمحرك) .



شكل (١٥)

المنحنى البياني للعلاقة بين زيادة الضغط وزوايا عمود المرفق عند حدوث الدق

محركات ديزل

غرف الاحتراق . شمعات التسخين

الجدارة :

- التعرف على غرف الاحتراق بـ وظائفها . تصنيفها . أنواعها . مميزاتها . عيوبها .
- التعرف على شمعات التسخين من حيث : الأنواع ، الرموز لتمييز الشمعات وترجمة هذه الرموز ومعرفة مداراتها العلمية (الجهد . المقاومة . القدرة . طريقة التوصيل) ومعرفة الدائرة الكهربائية لها و كذلك التعرف على أجزاء شمعات التسخين الداخلية .

الأهداف :

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على :

- معرفة تصنيف غرف الاحتراق .
- معرفة أنواع كل تصنيف على حدة .
- رسم بيانات الضغوط المختلفة بداخل غرف الاحتراق والغرفة المسبقة .
- معرفة الفرق بين غرف الاحتراق من ناحية : كيفية حدوث عملية الاحتراق بداخل الغرف مميزات وعيوب كل غرفة احتراق .
- معرفة شمعات التسخين (الأنواع . الرموز . الجهد . التيار . المقاومة . التوصيل) .
- معرفة الأجزاء الداخلية لشماعات التسخين .

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ٨٥٪ .

الوقت المتوقع للتدريب : ٨ ساعات .

الوسائل المساعدة :

- جهاز لعرض الصور والجداول والمنحنيات ودائرة شمعات التسخين .
- مجسمات لأشكال غرف الاحتراق وشماعات التسخين المختلفة .

متطلبات الجدارة :

- إتقان أهداف الوحدة التدريبية الأولى .
- القدرة على تخيل وفهم عمل أجزاء المحرك الداخلية .

مقدمة :

تعتبر غرف الاحتراق من الأجزاء المهمة والتي تحدد أداء المحرك من خلال نجاح عملية الاحتراق وفشلها وتؤدي غرف الاحتراق هذا الدور حسب تصميم شكلها أو مكان تركيبها داخل أسطوانة المحرك ومن خلال هذه الوحدة سوف يتم دراسة غرف الاحتراق الخاصة بمحركات дизيل والطرق لكل ما يخص ذلك من حيث :

وظائفها . تصنيفها . أنواعها . مميزاتها . عيوبها .

وذلك بالتعرف على أشكالها وطريقة عملها من خلال الصور والرسومات ومجسمات تلك الغرف . وتعتبر شمعات التسخين من الوسائل المساعدة في عملية الاشتعال في محركات дизيل إذ تساعد في تسخين خليط الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق في بداية دوران المحرك في حالة برودة الجو ومن خلال هذه الوحدة سوف نتعرف على شمعات التسخين من حيث : الأنواع . الرموز . الجهد . التيار . المقاومة . التوصيل . وكذلك معرفة الأجزاء الداخلية لشماعات التسخين .

غرف الاحتراق في محركات дизل

في محركات дизل يتم تجهيز خليط الهواء والوقود بداخل غرفة الاحتراق وبحسب جودة هذا الخليط يتم الاحتراق الكامل أو الاحتراق غير الكامل حيث يكون لتصميم غرفة الاحتراق دور كبير في نجاح عملية الاحتراق.

وقد ظهرت أهمية شكل غرفة الاحتراق بظهور المحركات السريعة التي تتطلب زمناً قصيراً جداً للخلط ومن ثم الاحتراق لذلك تستخدم في المحركات الصغيرة السريعة غرف احتراق معينة لإثارة الهواء بشكل يساعد على توزيع الوقود بأرجائها وخلطه بالهواء للحصول على احتراق جيد في زمن قصير يعادل أجزاء من الثانية عند السرعات العالية كما يجب أن يكون هناك توافق بين تصميم غرفة الاحتراق في محرك ما مع نوع منظومة حقنه.

وظيفة غرفة الاحتراق في محركات дизل :

المساهمة في تحضير شحنة الوقود تحضيراً يسهل احتراقها بالكامل ذاتياً في فترة زمنية قصيرة وبمخلفات احتراق ضئيلة مما يؤدي لزيادة قدرة المحرك وخفض استهلاك الوقود .

الشروط الواجب توفرها في غرف احتراق محركات дизل :

١ - أن تكون ذات إثارة عالية للهواء خلال شوط الضغط تساعده على إحاطة كل جزء من بخار الوقود بخلاف من الهواء يضمن لها احتراقاً كاملاً في فترة زمنية صغيرة وخصوصاً عند السرعات العالية .

٢ - أن تكون مساحتها السطحية صغيرة بالنسبة لحجم فراغها لتجنب فقد في درجة حرارة جدران الغرفة لذلك يفضل الشكل الكروي .

العوامل التي تحدد تصميم غرف الاحتراق في محركات дизل :

- ١ - حجم المحرك .
- ٢ - سرعة المحرك .
- ٣ - نوع منظومة الحقن .
- ٤ - اعتبارات اقتصادية وبيئية .

تصنيف غرف الاحتراق

أولاً : من حيث حجم المحرك :

١ - في المحركات الصغيرة تكون كمية الهواء الزائد قليلة تبعاً لأبعاد الأسطوانة والمكبس كما أن هذه المحركات غالباً ذات سرعة عالية بحيث تتطلب فترة عطلة إشعال قصيرة جداً ، لهذا تستخدم غرف الاحتراق المتقدمة للمساهمة في تكوين حركة ل الهواء تساعده في خلطه مع الوقود ومن ثم احتراقه في زمن قصير جداً .

٢ - في المحركات الكبيرة ذات السرعات المنخفضة تكون كمية الهواء الزائد كبيرة وفترة عطلة الإشعال طويلة مما يسمح بزمن كاف لعملية خلط الهواء بالوقود لذلك تستخدم غرف احتراق بسيطة الإثارة .

ثانياً : من حيث منظومة الحقن :

١ - الحقن غير مباشر حيث يحقن الوقود ويحترق أولاً في غرفة مسبقة لها أشكال متعددة حسب نوع المحرك .

٢ - الحقن المباشر حيث يتم الحقن مباشرةً في غرفة الاحتراق .

طرق إثارة الهواء بداخل غرف الاحتراق

حركة دورانية :

يكتسبها الهواء أثناء شوط السحب أو أثناء الضغط .

(تصميم مجاري السحب شكل (١٦)) .

-١- حركة دوامية أو إثارة :

يكتسبها الهواء أثناء شوط الضغط بواسطة المكبس وذلك باستخدام غرفة مسبقة .

-٢- إعصار (انسياپ الهواء من محيط الأسطوانة إلى وسطها) :


وينشأ قرب نهاية شوط الضغط وذلك يحدث عن طريق تشكيل غرفة الاحتراق على شكل تجويف كروي في المكبس وجعل حافتها عريضة تقاد تلامس رأس الأسطوانات عند النقطة الميتة العليا .

-٣- إثارة تنشأ أثناء الاحتراق عن طريق :

أ- خلية احتراق مبدئي (جزئي) .

ب- خلية هواء .

ج- خلية طاقة .



شكل (١٦) طرق تصميم مجاري السحب للحصول على إثارة دورية للهواء أثناء شوط السحب

أنواع غرف الاحتراق لمحركات дизل

أولاً : غرف ذات دوامة من الانضغاط :

- ١ - غرفة كوميت ريكاردو .
- ٢ - غرفة بركنز .
- ٣ - غرفة هرقل .

ثانياً : غرفة إشارة أثناء الاحتراق (غرف الاحتراق جزئي) :

- ١ - غرف محركات بنز .
- ٢ - غرف محركات كترييلر .

ثالثاً : غرف خلية الهواء :

- ١ - غرفة أكرو - بوش .
- ٢ - غرفة أكرو .
- ٣ - غرفة كومنز .
- ٤ - غرف محركات (MAN) .

رابعاً : غرف خلية الطاقة :

خامساً : غرف منبسطة (مفتوحة) :

- ١ - غرف منبسطة بدون دوامة .
- ٢ - غرف منبسطة ذات مكبس طارد .
- ٣ - غرف منبسطة ذات دوامة من الشحن .

أولاً : غرف ذات دوامة من الانضغاط :

للحصول على حركة دوامية قوية تقسم غرف الاحتراق إلى قسمين :
قطاع أحدهما دائري ويتراوح حجمه بين ٥٠٪ إلى ٩٠٪ من حجم خلوص غرفة الاحتراق شكل (١٧) ويكون دخول الهواء أثناء شوط الضغط عبر ممر يعرف بالعنق فتنشأ عن ذلك دوامة قوية تصل فيها سرعة الهواء إلى ٢٥٠ متر في الثانية .

ويحقن الوقود برشاش ذي ثقب بضغط منخفض نسبياً يتراوح بين ٨٠ إلى ١٢٠ بار .
ويكون اتجاه رذاذ الوقود في نفس اتجاه حركة الهواء .

(حقن الوقود في نفس اتجاه حركة الهواء أفضل لعملية الخلط من حقن الوقود بعكس اتجاه الوقود لأن الهواء في الحالة الأولى يحمل الوقود بعيداً عن الرشاش مما يساعد على الخلط والتوزيع بأنحاء غرفة الاحتراق) .

ويستخدم رشاش ذو ثقبين :

أحدهما باتجاه حركة الهواء .

والآخر عكس اتجاه حركة الهواء للجمع بين نظام الحقن المباشر وغير المباشر .

ملحظة :

تصمم الغرف الدوامية بحيث يسوء تبريد العنق فيساعد عنق الغرفة الساخن على رفع درجة حرارة الهواء عند انسياقه خلاله أثناء شوط الضغط ولزيادة درجة حرارة العنق مع زيادة السرعة فإن فترة عطلة الإشعال تقل .


وفيما يلي عرض بعض غرف الإثارة أو الدوامية :

غرفة كوميت ريكاردو :

شكل (١٧) يوضح غرفة إثارة لمحرك إشعال بالضغط من نوع كوميت ريكاردو .

ويلاحظ : وجود خلوص صغير بين نصف الغرفة السفلي وجدار غطاء الأسطوانات حيث يعمل الهواء في هذا الخلوص كعزل حراري فيسوء تبريد جدار الغرفة .

وترتفع درجة حرارة الغرفة وعنقها مما يؤدي إلى تقليل فترة عطلة الإشعال وهذا يقلل من أهمية تعديل درجة الحقن عند تغيير السرعة .




شكل (١٧) يبين غرفة إثارة نوع كوميت ريكاردو

غرفة بركنز :

شكل (١٨) يبين غرفة إثارة لمحرك بركنز .

(محرك بريطاني الصنع يستخدم على نطاق واسع في أغراض النقل) ويلاحظ :

- ١ يحقن الوقود إلى غرفة الاحتراق بواسطة رشاش ذي ثقبين أحدهما صغير (مساعد للثقب الرئيس) موجه نحو عنق الغرفة في اتجاه مضاد لحركة الهواء والآخر موجه في نفس اتجاه حركة الهواء مما ساعد في سهولة بدء الدوران خصوصاً وأن كمية الحقن تكون كبيرة في هذا الاتجاه عند البدء وقد يتوقف الثقب المساعد بعد بدء الدوران لارتفاع ضغط الحقن .
- ٢ هذا النظام يجمع بين مزايا غرف الحقن المباشر وغرف الحقن غير المباشر شكل (١٩) يبيّن تصميم ثقوب الرشاش .




شكل (١٨) غرف احتراق نوع بركنز



بعد دوران المحرك

بدء الحقن

حقن الوقود عند بدء الدوران والحقن بعد الدوران




شكل (١٩) يبين كيفية تصميم ثقوب الرشاش

غرفة هرقل :

ت تكون غرفة هرقل للاحتراق من غرفة كروية الشكل في كتلة الأسطوانات شكل (٢٠) ويلاحظ في تصميم هذه الغرف :

- ١ - يترك خلوص صغير جداً بين جدار الغرفة الكروية وجدار الأسطوانة وذلك لتسخين الغرفة مما يؤدي إلى قصر فترة عطلة الإشعال .
- ٢ - يصمم مشوار المكبس بحيث يحجب جزءاً من رأس المكبس وجزءاً من عنق الغرفة فيؤدي إلى زيادة سرعة الهواء الداخل إلى غرفة الاحتراق .

وتبلغ سرعة حركة الهواء الدائرية بداخل الغرفة حوالي ضعف سرعة دوران المحرك بخمسين مرة عندما يكون المكبس قبل النقطة الميّة العليا بـ (١٠) درجات تقريرياً ، كما يتم الحقن عند أقصى فترة إثارة برشاش ذي ثقوب متعددة وفي اتجاه عمودي على دوامة الهواء وبضغط حقن يبلغ ١١٥ بار .



شكل (٢٠) غرفة احتراق نوع هرقل

مميزات غرف الإثارة (الدوامية) :

- ١ يناسب هذا النوع من الغرف المحركات الصغيرة السريعة .
- ٢ يستخدم رشاش ذو ثقب واحد أو ثقبين حيث تقوم حركة الهواء الدوامية بتوزيع الوقود وخلطه ولا يخشى من انسداده لأن رأس إبرة الرشاش يقوم بتنظيف الثقب تلقائياً ، لهذا لا يُحبذ استخدام رشاش ذي ثقوب متعددة .
- ٣ تكون فترة عطلة الإشعال ثابتة تقريباً بالدرجات ، لهذا فإن المحركات المجهزة بهذه الغرف ليست حساسة لنوع الوقود ومن الممكن استخدام وقود ذي رقم سيتان منخفض ، كما يمكن عدم تغيير زاوية تقديم الحقن .
- ٤ يشيع استخدام غرف الإثارة في محركات الجر السريعة لارتفاع قدرتها النوعية .
- ٥ تغنى الإثارة العالية في المحركات ذات غرف الإثارة عن استخدام ضغوط عالية .

عيوب غرف الإثارة (الدوامية) :

- ١ تقل كفاءة المحرك ويزيد معدل استهلاكه النوعي للوقود بحوالي ١٠٪ إلى ١٥٪ من غرف المفتوحة في محركات الحقن المباشر للأسباب التالية :
 - أ- زيادة ضياع الحرارة بالتبريد بسبب زيادة نسبة مساحة سطح الغرفة إلى حجمها .
 - ب- مرور نواتج الاحتراق عبر عنق الغرفة فتفقد شيئاً من حرارتها .
- ٢ ارتفاع الشغل السالب للمكبس خلال شوط الضغط بسبب ضيق عنق الغرفة .
- ٣ صعوبة بدء الإدارة لهذا تستخدم شمعة تسخين أو زيادة نسبة الانضغاط عند بدء الإدارة بواسطة تقليل حجم الغرفة بذراع خاص بذلك مما يؤدي إلى رفعها من ١٥ إلى ١٩ تقريباً .

ثانياً : غرف الإثارة أثناء الحريق (غرف الاحتراق جزئي) :

ت تكون من غرفة صغيرة يتراوح حجمها بين ٢٥٪ إلى ٤٠٪ من حجم غرفة الاحتراق شكل (٢١) وتتصل بفراغ الأسطوانة بواسطة ثقب أو عدة ثقوب صغيرة ، ويتم حقن الوقود في الغرفة الجزئية قبل النقطة الميتة العليا بدرجات معينة بواسطة رشاش ذي ثقب واحد أو ذي ثقوب متعددة .

ويتم الاحتراق جزئياً في الغرفة الجزئية بسبب قلة كمية الأوكسجين بها إلا أن هذا الاحتراق يؤدي إلى اندفاع نواتج الاحتراق إلى فراغ الأسطوانة عبر الثقوب ليكمل بقية الاحتراق مسبباً ضغطاً على رأس المكبس أثناء شوط القدرة .

كما يلاحظ في عمل الغرف الجزئية :

١ - ضغط الهواء في الأسطوانة خلال شوط الضغط يفوق الضغط داخل الغرفة الجزئية مما ييسر دخول الهواء إلى الغرفة .

٢ - ضغط نواتج الاحتراق الجزئي في الغرفة الجزئية عند نزول المكبس بعد النقطة الميتة العليا يفوق الضغط في الأسطوانة مما يؤدي إلى اندفاع هذه النواتج من الغرفة إلى الأسطوانة ليكمل احتراقه . يلاحظ تشابه عمل غرفة الاحتراق الجزئي وعمل غرفة الاحتراق ذات الإثارة (الدوامية) .

إلا أنه يوجد اختلاف جذري في تصميم وعمل الغرفتين منها :

١ - تشغيل غرفة الاحتراق الجزئي حوالي ثلث حجم غرفة الاحتراق بينما تقاد غرفة الإثارة تشغيل حجم غرفة الاحتراق ككل في بعض الأنواع .

٢ - مساحة الثقوب (العنق) الموصى بين الغرفة الجزئية والأسطوانة يقل كثيراً عن مساحة عنق غرفة الإثارة المتصل بفراغ الأسطوانة .

٣ - يتم احتراق جزئي للوقود بداخل الغرفة الجزئية ويكمل بقية الاحتراق بفراغ الأسطوانة بينما يتم الاحتراق بغرفة الإثارة بداخلها .


بعض أنواع المحركات التي تزود بغرف احتراق جزئي :

غرف محرك مرسيدس بنز :

يوضح شكل (٢١) غرفة احتراق جزئي لمحرك نوع مرسيدس ويلاحظ أن :

- ١ - الغرفة وضعت على جانب الأسطوانة وأن محورها يميل ٣٠ درجة مع محور الأسطوانة .
- ٢ - يتم الحقن بواسطة رشاش ذي عدة ثقوب كما وضعت شمعة التسخين بحيث يلامس قطبيها رذاذ الوقود المحقون لرفع درجة حرارته عند بدء الإدارة .

وتصنع محركات مرسيدس ذات غرف احتراق جزئي من ست أسطوانات إلى اثنتي عشرة أسطوانة لأغراض النقل للشاحنات والقطارات وتصل قدرة بعضها إلى ٥٠٠ حصان .




شكل (٢١) غرفة محرك مرسيدس بنز

غرفة محرك كتربيلر :

شكل (٢٢) يبيّن غرفة احتراق جزئي لمحرك كتربيلر الأمريكي الذي يستخدم بكثرة في مجال الجرارات الزراعية ويُستخدم رشاش ذو ثقب واحد لحقن الوقود كال التالي :

- ١ يحقن الوقود على شكل رذاذ عميق النفاذ ويكون بدء الاحتراق عند فوهة الغرفة الجزئية .
- ٢ ارتفاع الضغط بالغرفة عند الاحتراق يؤدي إلى طرد وقود محترق جزئياً بسبب سوء التذرية .
- ٣ يكمل الوقود المحترق جزئياً بسهولة عند اختلاطه بالهواء الموجود بالأسطوانة .



شكل (٢٢) غرفة محرك كتربيلر

مميزات غرف الاحتراق الجزئي :

- ١- يمكن استخدام وقود ذي رقم سميتان منخفض للأسباب التالية :
 - أ- ارتفاع درجة حرارة جدران الغرفة وخاصة فوتها إلى تقصير فترة عطلة الإشعال .
 - ب- يتم الاحتراق جزئياً داخل الغرفة الجزئية .
- ٢- ليس هنالك أهمية لجودة تدrier الوقود لأن انتشار الاحتراق يعتمد على قذف الوقود المحترق جزئياً وتوزيعه بالأسطوانة عبر شكل فوهة الغرفة ، لهذا يستخدم رشاش ذو ثقب واحد في أغلب هذه المحركات .
- ٣- تستخدم ضغوط منخفضة تتراوح بين ٦٠ إلى ١٠٠ بار .
- ٤- يشاع استخدام الغرفة الجزئية في المحركات الصغيرة .

عيوب غرف الاحتراق الجزئية :

- ١- انخفاض كفاءة المحركات المزودة بغرف الاحتراق الجزئي ويزيد استهلاكه النوعي من الوقود بحوالي ١٠٪ إلى ١٢٪ عنه في محركات الحقن المباشر وذلك بسبب :
 - أ- ارتفاع ضائع الحرارة بالتبريد بسبب ارتفاع نسبة السطح إلى الحجم .
 - ب- زيادة تشغيل السالب للمكبس .
- ٢- اكتمال الاحتراق متأخراً في الأسطوانة خلال شوط التمدد ويستمر الاحتراق في بعض المحركات إلى ٤٠ درجة من درجات عمود المرفق عقب النقطة الميّة العليا ، وتزداد هذه الدرجة مع اردياد السرعة .
- ٣- استخدام وسائل مساعدة لبدء الدوران في الأجواء الباردة .

ثالثاً : غرف ذات خلية الهواء :

يتم تصميم غرفة خلية الهواء في رأس المكبس أو في رأس الأسطوانات . وتحصل الغرفة بالأسطوانة عبر فوهة ضيقة ويتراوح حجم غرفة الخلية بين ٥٠٪ إلى ٧٠٪ من حجم غرفة الاحتراق .

تتلخص طريقة الحقن والاحتراق في غرف خلية الهواء كالتالي :

- ١ يُدفع الهواء خلال شوط الضغط من فراغ الأسطوانة إلى غرفة الخلية .
- ٢ يُحقن الوقود مباشرة في غرفة الاحتراق عبر رشاش ذي ثقب أو عدة ثقوب .
- ٣ يحترق الوقود بداخل غرفة الاحتراق .
- ٤ يقل الضغط بغرفة الاحتراق نتيجة نزول المكبس بعد النقطة الميّة العليا فيؤدي إلى اندفاع الهواء من غرفة الخلية إلى فراغ الأسطوانة مما يساهم في اكتمال الاحتراق .


وفيما يلي عرض لبعض تصميمات هذا النوع من الغرف :

عرض لبعض غرف خلية الهواء :

غرفة أكرو-بوش :

تصمم غرفة خلية الهواء بالملكبس شكل (٢٣) وتشغل نسبة كبيرة من حجم غرفة الاحتراق تبلغ حوالي ٧٠٪ ، ويلاحظ في غرفة أكرو - بوش ما يلي :

- ١ يحقن الوقود في اتجاه فوهة خلية الهواء إلا أنه لا يصل داخلها لضعف حقن الوقود .
- ٢ يبدأ الاحتراق عند فوهة غرفة خلية الهواء .
- ٣ يندفع الوقود من خلية الهواء في بدء شوط التمدد إلى الأسطوانة فيعمل على إثارة نواتج الاحتراق ومن ثم اكتمال احتراق الوقود المتبقى .




شكل (٢٣) يبين شكل غرفة أكرو - بوش

غرفة أكرو :

يبيّن شكل (٢٤) غرفة أكرو ويلاحظ بها :

- ١ أن حجم غرفة الخلية بالنسبة لحجم غرفة الاحتراق يقترب من غرفة أكرو . بوش إلا أن وضع غرفة الخلية في غطاء الأسطوانات ، وهذا يجنب المكبس من التعرض للإجهادات الحرارية .
- ٢ حقن الوقود عن طريق رشاش ذي ثقب واحد في اتجاه فوهة غرفة الخلية .
- ٣ وجود شمعة تسخين للمساعدة في بدء الحركة ووضعها بحيث يلامس قطبها رذاذ الوقود المحقون .




شكل (٢٤) يبيّن غرفة أكرو

غرفة كومنز :

يبين الشكل (٢٥) غرفة احتراق لمحرك كومنزالأمريكي الصنع ويلاحظ بها ما يلي :

- ١ حجم غرفة خلية الهواء بالنسبة إلى غرفة الاحتراق صغير جداً يتراوح بين ٥٪ إلى ١٠٪ .
- ٢ أداء هذه الغرفة مقارب لأداء غرف الحقن المباشر بسبب صغر حجم خلية الهواء .
- ٣ يحقن الوقود إلى غرفة الاحتراق عبر رشاش ذي ثقوب تتراوح من ٦ إلى ٧ ثقوب .
- ٤ الهواء المندفع من غرفة الخلية يكاد لا يؤثر على عملية الاحتراق لضعف الإثارة الناتجة إلا أن أهمية الهواء المندفع تكمن في إزالته للوقود المتبقى على ثقوب الرشاش فيساعد في عدم تكون رواسب كربونية على رأس الرشاش .




شكل (٢٥) غرفة احتراق لمحرك كومنز

غرفة محرك (MAN) :

يبين الشكل (٢٦) غرفة خلية هواء من نوع (MAN) ، ويلاحظ بها ما يلي :

- ١ وضع غرفة خلية الهواء أفقياً مع الأسطوانة مما يُمكّن من استخدام صمامات سحب كبيرة وهي ميزة مطلوبة في المحركات السريعة .
- ٢ شكل غرفة الاحتراق على هيئة بوق (مخروطية الشكل) .
- ٣ يحقن الوقود في غرفة الاحتراق عبر رشاش ذي ثقوب متعددة .
- ٤ يندفع الهواء أفقياً من غرفة الإثارة عبر ثلاثة ثقوب إلى غرفة الاحتراق والأسطوانة نتيجة لزيادة حجم الأسطوانة بعد نزول المكبس أثناء شوط التمدد مما يساعد في احتراق كامل ولون عادم صاف عند الأحمال الكبيرة .
- ٥ لا يستخدم شمعة تسخين في المحركات المزودة بغرف خلية هواء نوع (MAN) .




يبين الشكل (٢٦) غرفة محرك من نوع (MAN)

رابعاً : غرف خلية الطاقة :


تسمى غرفة خلية الطاقة لانوفا (Lanova) وتنتج محركات لانوفا لاستخدامها في المركبات وللأغراض البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية ويفوق إنتاج المحركات المزودة بغرف الاحتراق ذات خلية الطاقة المحركات المزودة بغرف الاحتراق ذات خلية الهواء وذلك لجمعها لميزات وخواص غرف خلية الهواء وغرف الاحتراق الجزئي ، ويلاحظ بغرف الاحتراق ذات خلية الطاقة شكل (٢٧) ما يلي :

- تكون من غرفتين :
 - ١- الأولى صغيرة في مواجهة الرشاش وتسمى غرفة خلية الطاقة ويبلغ حجمها من ١٠٪ إلى ٨٠٪ من حجم غرفة الاحتراق .
 - ٢- الثانية أكبر حجماً وتسمى غرفة خلية الهواء .
- يفصل بين الغرفتين فوهة ضيقة وتنصل الغرفتان بغرفة الاحتراق والأسطوانة عبر فوهة أخرى ضيقة .
- يحقن الوقود عبر رشاش ذي ثقوب بضغط يتراوح بين ١٠٠ بار و ١٤٠ بار تقريباً .
- يدخل وقود إلى غرفة خلية الطاقة بنسبة ٦٠٪ من الوقود المحقون (يساعد الهواء المضغوط قبيل نهاية شوط الانضغاط على حمل الوقود إلى داخل غرفة خلية الطاقة) .
- يبدأ الاحتراق الوقود في غرفة الاحتراق بين الرشاش ومدخل غرفة خلية الطاقة . (يبدأ الاحتراق هنا بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء نتيجة بعد هذه المنطقة عن مجاري مياه التبريد) .
- يمتد الاحتراق إلى داخل غرفة خلية الطاقة ويرتفع الضغط وينحصر بها .
- تتدفع نواتج الاحتراق من غرفة خلية الطاقة إلى غرفة الاحتراق فتقابل النتوء الموجود بالفوهة فتتقسم إلى دوامتين تدوران بسرعة عالية جداً وفي اتجاهين متضادين داخل غرفة الاحتراق .
- تعمل هاتان الدوامتان على خلق إثارة تؤدي إلى توزيع الوقود غير المحترق والتعجيل بإحراقه .
- نتيجة لهذه الإثارة ولكبـر حجم الفراغ بالأسطوانة لنزول المكبس بعد النقطة الميـة العـلـياـ يندفع الهـواء من غـرفة خـلـيـة الهـواء عـبر غـرفة خـلـيـة الطـاـقة إـلـى فـرـاغ الأـسـطـوـانـة فيـدـفع بـقاـيـا نـوـاتـج الـاحـتـرـاق بـغـرـفـة خـلـيـة الطـاـقة إـلـى فـرـاغ الأـسـطـوـانـة مـكـمـلاً حـرـق مـا تـبـقـى مـن وـقـود .
- ضيق فوهة خلية الهواء والطاقة يسبب سرعة الهواء ونواتج الاحتراق خلالهما كما يسبب مدة التفريغ بينهما .


• غـرـفة إـحـتـرـاق رـئـيـسـية مـزـدـوـجـة .



• غـرـفة إـحـتـرـاق رـئـيـسـية مـفـرـدة .



شكل (٢٧) يـبـيـن غـرـفة خـلـيـة الطـاـقة



شكل (٢٨)

يـبـيـن المـنـحـنـى الـبـيـانـي لـلـضـغـط وـزـوـاـيا عـمـودـ المـرـفـقـ فـرـقـ الضـغـط لـكـلـ منـ الـاحـتـرـاقـ وـغـرـفة خـلـيـة الطـاـقة

مميزات الغرف ذات الخلية (الهواء . الطاقة) :

- ١ الحد من الارتفاع السريع في الضغط وخاصة في خلية الطاقة وذلك لوجود جزء من هواء الشحنة داخل الخلية ولحدوث الإثارة في الأسطوانة متأخرًا مما يؤدي إلى إدارة لينة عند الأحمال والسرعات العالية .
- ٢ يمكن استخدام نسب ضئيلة للهواء الزائد وخاصة بغرف خلية الطاقة بسبب الإثارة العالية بها .
- ٣ استخدام ضغط حقن منخفض من ١٠٠ بار إلى ١٤٠ بار .
- ٤ نسب انضغاط منخفضة من ١٤ إلى ١٦ .
- ٥ يوجد في بعض تصميمات غرف خلية الطاقة صمام خاص يحرك عند بدء الإدارة لعزل خلية الهواء عن بقية حجم الخلوص مما يعمل على رفع نسبة الانضغاط وبدء دوران المحرك بسهولة .

عيوب الغرف ذات الخلية (الهواء . الطاقة) :


- ١ انخفاض كفاءتها الفعالة بسبب تأخر الاحتراق .
- ٢ ارتفاع الاستهلاك النوعي للوقود بسبب ارتفاع نسبة الوقود للهواء .

خامساً : الغرف المنبسطة (المفتوحة) :

١. غرف منبسطة (مفتوحة) بدون دوامة :

تتكون هذه الغرف من جزء واحد متصل وتستخدم تحديداً في المحركات ذات ضغط الهواء حيث يتکفل الهواء المضغوط بتوزيع الوقود ويستعان على التذرير برفع ضغط الحقن إلى ٣٠٠ بار وعلى توزيع الوقود بتعدد ثقوب الرشاش وتتخد غرفة الاحتراق شكلاً يتناسب مع وضع الرشاش ويلاحظ في هذه الغرف شكل (٢٩) :

- أ - رأس المكبس يكون مقعرًا وذلك حتى يحول دون وصول الوقود إلى جدران الأسطوانة والتسرب إلى علبة عمود المرفق عبر حلقات المكبس مما يؤدي إلى تخفيف زيت التزييت .
- ب - نسبة الهواء الزائد يصل إلى ٤٠ % عند الحمل الكامل لتعويض عدم تجانس الخليط بسبب ضعف حركة الهواء .




شكل (٢٩) غرفة احتراق منبسطة (مفتوحة) بدون دوامة

مميزات غرف الاحتراق المنبسطة بدون دوامة:

- أ- انخفاض الفقد في التبريد بسبب:
 - ١. انخفاض درجات حرارة الدورة.
 - ٢. ضعف حركة الهواء.
 - ٣. انخفاض نسبة سطح غرفة الاحتراق إلى حجمها.
- ب- الاستهلاك النوعي للوقود يقل بحوالي ١٥٪ عن المحركات ذات الغرف الأخرى.
- ج- يفضل استخدام هذا النوع من الغرف في المحركات الكبيرة التي تعمل لفترات طويلة لأهمية اقتصاد الوقود.

عيوب الغرف المنبسطة بدون دوامة:


- ١- يستخدم رشاش ذو ثقوب متعددة لأنعدام حركة الهواء.
- ٢- يركب رشاش الحقن في مركز متوسط لغرفة الاحتراق مما يؤدي إلى الحد من مساحة فتحات الصمامات.
- ٣- ضغوط حقن مرتفعة تؤدي إلى:
 - أ- قدرة عالية لدوران المضخة.
 - ب- عمر افتراضي أقل لمضخة الحقن.
- ج- احتمال حدوث تقطيع من الرشاش عند حدوث أقل تآكل لإبرة الرشاش.
- ٤- عدم وجود أية وسيلة مساعدة لتقصير فترة عطلة الإشعال مما يؤدي لاستخدام وقود ذي رقم سيتان مرتفع.



نماذج مختلفة لغرف احتراق منبسطة بدون دوامة

٢. غرف منبسطة (مفتوحة) ذات مكبس طارد :

تكون غرفة الاحتراق بين صمامي السحب والعادم تتكون بها إثارة الهواء أشلاء شوط الضغط عند دخول المكبس في العنق بين الأسطوانة وغرفة الاحتراق، شكل (٣٠).



شكل (٣٠) غرفة احتراق ذات مكبس طارد

٣. غرف منبسطة (كروية) ذات دوامة من الشحن :

في هذه الغرف يتم الحصول على إثارة الهواء (حركة دوامية) عن طريق تصميم مجاري السحب على شكل حلزوني كما هو مبين في شكل (١٦). ويمكن زيادة الحركة الدوامية بعمل تجويف برأس المكبس على شكل شبه كروي ، شكل (٣١) أو شكل (٣٢).

عام ١٩٥٤م ابتكرت شركة (MAN) غرفة احتراق شكل (٣١) مهدت السبيل لتطوير غرف الاحتراق الأخرى نظراً للنتائج الإيجابية التي أظهرتها المحركات التي تزودت بهذه الغرف وكانت الفكرة في اختيار اتجاه حقن الوقود داخل الشكل الكروي متواافقاً مع حركة الهواء الدوامية مما يساهم في احتراق جيد .

ويلاحظ في هذه الغرف :

المرحلة الأولى :


١. الحقن برشاش ذي ثقبين قطر كل منهما ٤٠ مم وبضغط ١٧٥ بار .
٢. يختلط ٥٪ من رذاذ الوقود المحقون بالهواء الذي يدور في غرفة الاحتراق بسرعة ١٠٠ متر في الثانية (يكتسب الهواء السرعة وحركة الدوران من شكل مجاري السحب الحلزونية) وهي تكفي لبدء الاحتراق .

المرحلة الثانية :


٣. بقية الوقود المحقون ينتشر على سطح غرفة الاحتراق الكروي ولا بد من تبخره ثم احتراقه ، لهذا تستغرق المرحلة الثانية للاحتراق وقتاً أطول من المرحلة الأولى ، إذ لا يتوقف معدل الاحتراق على رقم السيتان للوقود بل على معدل كسر حركة الهواء الدوامية لأبخرة الوقود الملتصق بجدار الغرفة .

مزايا غرف الاحتراق المنبسطة ذات دوامة الشحن :

١. استخدام أي نوع من الوقود بصرف النظر عن رقم السيتان .
 ٢. استهلاك وقود أقل من الغرف الأخرى .
- أما العيوب فلا تكاد تذكر .**



شكل (٣١)
غرفة احتراق محرك MAN



شكل (٣٢)
غرفة احتراق ذات تجويفين


جدول مقارنة بين أنواع غرف الاحتراق محركات дизيل من حيث :

نوع غرفة الاحتراق	موقع غرفة الاحتراق	حقن الوقود بالرشاش	موقع حدوث الاحتراق	ملحوظة
١. غرفة ذات دوامة (دوامية)	خارج الأسطوانة : بكتلة الأسطوانات أو بغطاء الأسطوانات	بداخل غرفة الإثارة	بداخل غرفة الإثارة	
٢. غرفة إثارة أثناء الحريق (غرف احتراق جزئي)	خارج الأسطوانة : بغطاء الأسطوانات	بداخل غرفة الاحتراق الجزئي	بداخل غرفة الاحتراق الجزئي وفراغ الأسطوانة	
٣. غرف خلية الهواء	بكتلة المكبس أو بغطاء الأسطوانات	بغرفة الاحتراق الرئيسية	بغرفة الاحتراق الرئيسية	قد تستخدم مع غرف ذات دوامة أو غرف احتراق جزئي
٤. غرف خلية الطاقة	بغطاء الأسطوانات مقابل الرشاش	بغرفة الاحتراق الرئيسية وخلية الطاقة	بغرفة الاحتراق الرئيسية وغرفة الطاقة	
٥. غرف منبسطة (مفتوحة)	برأس المكبس (غرفة احتراق رئيسة)	بداخل غرفة الاحتراق الرئيسية	بداخل غرفة الاحتراق الرئيسية	

شماعات التسخين :

تجهز محركات الحقن غير المباشرة أو بعض المحركات الصغيرة الحديثة ذات الحقن المباشر بدائرة كهربائية متصلة بشمعات تسخين ترکب بجوار الرشاش وبداخل غرفة الاحتراق ، أو الغرفة المسبقة لتسخين الهواء بداخلها لمساعدة المحرك عند بدء الدوران في حالات الطقس البارد أو عند توقف المحرك لمدة طويلة دون عمل .

ترکب بوضع تكون فيه قريبة من رذاذ الرشاش حتى يحدث الاشتعال سريعاً شكل (٣٣) .



شكل (٣٣) يبين وضع شمعة التسخين بالقرب من الرشاش بحيث يلامس رذاذ الوقود

طريقة عملها :

قبل إدارة المحرك في الصباح الباكر أو أثناء الطقس البارد ، يقوم السائق بتشغيل مفتاح توصيل شمعات التسخين الموجودة بلوحة القيادة ، وتستمر عملية التسخين بين ٤٠ ثانية و ٦٠ ثانية ، وذلك حسب تصميم نظام الدائرة الكهربائية ، وتُفصل إما بواسطة السائق قديماً ، أو بمؤقت كهربائي حديثاً .

أنواع شمعات التسخين :

- ١- شموع تسخين قضيبية ، شكل (٣٤) .
- ٢- شموع تسخين سلكية ، شكل (٣٤) .
- ٣- ملف تسخين (تركب في مجاري السحب) ، شكل (٣٥) .
- ٤- شمعة توهج ذات لهب ، شكل (٣٦) .

ملحوظة : توجد رموز متعارف عليها لتمييز شمعات التسخين وقيمة الجهد بالفولت المناسب لها مثل :

الرمز	الترجمة
W	الطراز الرئيس
145	القيمة الحرارية
(R)	المقاومة
T	طراز أو نوع فرعى
V	عدد مميز للنوع

رموز اصطلاحية لشمعة تسخين ماركة بوش

كما يختلف جهد ومقاومة وتيار كل شمعة تسخين عن الأخرى والجدول التالي يوضح ذلك :


نوع الشمعة	الجهد (V)	التيار (A)	القدرة (W)	المقاومة (Ω)	التوصيل
شمعة قضيبية	٠,٩	٤٩		٠,٠١٨	توالي + جهاز
	١,٢	٤٧		٠,٠٢٥	مراقبة
	١,٤	٤٠		٠,٠٣٥	التوهج+ مقاومة
	١,٧	٤٢	٧٠ - ٤٥	٠,٠٤	
شمعة سلكية ١	١٠,٥	٩,٥		١,١	على التوازي
	٢٢	٥	١١٠ - ١٠٠	٤,٤	على التوالي
					بجهاز مراقبة
شمعة سلكية ٢	١٢	٩,٥		١,٢٦	على التوازي
	٢٤	٥	١٢٠ - ١١٠	٤,٨	بدون جهاز
					مراقبة
					(مصباح بيان)

أما ملف التسخين والذي يركب في مجاري السحب فتكون بيانته كالتالي :


نوع الشمعة	الجهد (V)	التيار (A)	القدرة (W)	المقاومة (Ω)	التوصيل
ملف التسخين	١٢	٥٧ - ٣٣	٦٨٠ - ٣٦٠	٠,٣٦ - ٠,٢١	بمجاري السحب

أجزاء شمعة التسخين :


- ١ صامولة شد .
- ٢ القطب الداخلي .
- ٣ جسم شمعة التسخين .
- ٤ جلبة إحكام لمنع تسرب الغازات .
- ٥ ملف تسخين معزول .
- ٦ قضيب التسخين .
- (مصنوع من مادة مقاومة للكسر والصدأ) .
- ٧ القطب الخارجي .



شكل (٣٤) شموع تسخين قضيبية وسلكية



شكل (٣٥) يبين ملف التسخين




شكل (٣٦) يبين نماذج مختلفة من أنواع شمعات التسخين

الدائرة الكهربائية لشماعات التسخين :


تُوصل دائرة شماعات التسخين بطرفيتين :

٢. توصيل على التوازي شكل (٣٧) .
١. توصيل على التوالي .




شكل (٣٧) يبين دائرة شماعات التسخين موصولة على التوازي

موقع شمعات التسخين بداخل المحرك



محرك حقن غير مباشر



محرك حقن مباشر


شكل (٢٨) يبين موقع شمعات التسخين

٦. شمعة توهج ذات لهب :

هناك طرق تعتبر من مساعدات المحرك لبدء الدوران منها شمعة التوهج ذات اللهب التي تقوم بتسخين جزء بسيط من الوقود وتحويله إلى لهب لمساعدة في سرعة احتراق الوقود بغرفة الاحتراق عند بدء الدوران وتركب بمجاري السحب .

(يستخدم هذا النوع في المحركات الصغيرة) شكل (٣٩) .

- | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| ٣ - منقي . | ٢ - مدخل الوقود . | ١ - مقاييس الوقود . |
| ٦ - جسم الشمعة . | ٥ - حلقة حبك . | ٤ - أسنان التثبيت . |
| ٩ - جلبة اللهب . | ٨ - قضيب التوهج . | ٧ - غرفة التبخير . |




شكل (٣٩)

طريقة العمل :


يدخل وقود عبر الثقب الخاص به مروراً بالمنقي ومقاييس الوقود وتكون كمية الوقود الداخلة حسب تصميم المحرك ويتواءح حول قضيب التسخين ليتحول إلى بخار ويخلط بالهواء عبر الثقوب في مقدمة شمعة التوهج ذات اللهب وتصل الحرارة في هذه المنطقة إلى أعلى من ١٠٠٠ درجة مئوية ليخرج الخليط إلى مجاري السحب على شكل لهب يساعد في تسخين الهواء الذاهب إلى غرفة الاحتراق مما يساهم بشكل كبير في احتراق الشحنة داخل غرف الاحتراق عند بدء الدوران ، ويتحكم في دخول الوقود إلى شمعة اللهب صمام لاقط حيث يسمح بدخول الوقود ومن ثم يقطعه بعد دوران المحرك .

طريقة توصيل شمعة التوهج ذات اللهب :



وضع شمعة التوهج ذات اللهب بمجاري السحب

- ١- المركم .
- ٢- مفتاح التشغيل .
- ٣- مفتاح تشغيل الشمعة .
- ٤- وحدة التحكم بوقت التسخين .
- ٥- منظم الجهد .
- ٦- مصباح لبيان عمل الشمعة .
- ٧- شمعة ذات اللهب .
- ٨- صمام لاقط .



شكل (٤٠) يبين الدائرة الكهربائية لتوصيل شمعة التسخين ذات اللهب

محركات ديزل

نظم المحركات

الجدارة

- شرح نظام دخول الهواء وإخراج العادم وكذلك شرح معنى الكسح وتأثيراته على قدرة واستهلاك الوقود وتلوث البيئة وطريقه المختلفة .
- التعرف على نظام ووظيفة نظام التبريد وأنواعه وفهم طريقة عمل دوائر نظام التبريد وأجزائها ووظائفها وطريقة عملها وطريقة فحص النظام .
- التعرف على نظام التزييت ووظائفها وطريقه عملها .
- توضيح وشرح الطرق المختلفة لنظام تغذية الوقود وأهم مكونات دائرة تغذية الوقود ، وشرح وظيفة ومواصفات كل جزء من هذه الأجزاء .

الأهداف

- عندما تكتمل هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على :
- التعريف على نظام دخول الهواء وخروج العادم .
- التعرف على الكسح وتأثيراته على قدرة واستهلاك الوقود وصحة البيئة .
- التعرف على أجزاء نظام التبريد وأنواعه وفهم هذا النظام من حيث العمل والفحص .
- التعرف على أجزاء نظام التزييت من حيث الأنواع والوظائف وطريقة العمل .
- معرفة طرق نظام التغذية وأهم مكونات هذا النظام من حيث الوظيفة والمواصفات لكل جزء من أجزاء هذا النظام .

مستوى الأداء المطلوب

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ٩٥٪ .

الوقت المتوقع للتدريب : ٨ ساعات .

الوسائل المساعدة : جهاز عرض .

متطلبات الجدارة

اجتياز مقرر تقنية المعدات الثقيلة .

مقدمة

في هذه الوحدة سوف يتم شرح وتوضيح نظام دخول الهواء وخروج العادم ، ومعنى الكسح وتأثيراته على قدرة استهلاك الوقود وتلوث صحة البيئة والإنسان وطرقه المختلفة في محركات дизيل . وكذلك شرح وتوضيح نظام التبريد وذلك لأهميته للمحافظة على درجة حرارة المحرك بأن تكون مناسبة في جميع ظروف التشغيل المختلفة .

ينقسم نظام التبريد إلى نوعين :


نظام تبريد بالهواء ونظام تبريد بالماء (التبريد المباشر والتبريد غير المباشر) وسوف ندرس كل نوع على حدة ونشرج هذين النظامين من حيث الأجزاء ووظيفة كل جزء في هذا النظام . وفي هذه الوحدة سيتم شرح وتوضيح المقصود من دائرة التزييت ووصف مكونات هذا النظام ووظيفة كل جزء .

وكذلك توضيح وشرح الطرق المختلفة لنظام تغذية الوقود ، وأهم مكونات هذا النظام ووظيفة مواصفات كل جزء من أجزاء نظام تغذية الوقود .

نظام دخول الهواء وخروج العادم

يقوم هواء الكسح في المحرك الثنائي بتنظيف الأسطوانة من الغازات المتبقية عن الدورة السابقة ليعاد شحنها بالهواء النقي .

ويستخدم شوط بأكمله في المحرك الرباعي لتحقيق الكسح وشوط آخر لتحقيق الشحن ، كما أن فترة التراكب في الفتح بين صمامات الحر والعادم تؤكّد كفاية الكسح ، لذا فلن يشكل طرد الغازات وإعادة الشحن في المحرك الرباعي عقبة من أي نوع ، ويوضح ذلك من مراجعة بياني التوقيت في الشكل (٤١) .



الشكل (٤١) بيان التوقيت لصمام الهواء والعادم في المحرك الرباعي


وتتعقد مشكلة الكسح في المحركات ثنائية الأشواط على وجه الخصوص ويوضح ذلك عندما نتبين أنه من اللازم تخليص الأسطوانة كليًّا مما بها من غازات العادم ليعاد شحنها بالهواء النقي في مدى صغير نسبيًّا من الوقت المسموح به ، ويمكننا تقسيم فترة الكسح إلى ثلاثة عمليات متتابعة وهي خروج العادم والكسح وإعادة الشحن ، ويجب أن تتم هذه العمليات قرب النقطة الميّة السفلى للكباس في نهاية شوط التمدد وبداية شوط الانضغاط ، أي عند إبطاء سرعة الكباس ، وبالتالي تفقد الميزة المستخدمة في المحرك الرباعي الأشواط وهي استخدام الكباس ذاته في عملية الكسح .

أنواع الكسح في المحركات الشائعة :

يتبع أحد مبدئين رئيسين للكسح في المحرك شائي الأشواط هما التدفق الانسيابي أو التدفق المنعكس ولكل مبدأ مميزاته المحددة .

ويدخل الهواء للأسطوانة في مجموعة التدفق الانسيابي خلال بوابات (فتحات) موجودة في الطرف السفلي من البطانة ، وتصمم البوابات بحيث يتم توجيه الهواء متماثلاً خلال الأسطوانة ليدفع الغازات إلى الخارج خلال فتحات في الطرف العلوي من البطانة مثلما نجد في محرك " دكسفورد " (كباسات متضادة) ، أو خلال فتحة صمام العادم مثلما نجد في محرك " بروميستر " ويمكن عندئذ أن يتم توقيت فتح وغلق مخارج العادم بحيث نقل ما أمكن من خروج الهواء النقي ونحقق في نفس الوقت كسحاً تماماً نظيفاً لغازات العادم من الأسطوانة ، ويلاحظ أن الاعتبار الأساسي هو الحصول على أكبر قدر ممكناً من الأسطوانة ويلاحظ أن الاعتبار الأساسي هو الحصول على أكبر كفاية للكسح بأقل ضغط هواء وأقل حجم ممكناً وذلك لكي نقل القدرة المفقودة في إنتاج هواء الكسح .

وتوجد بوابات الهواء والعادم في وحدات التدفق المنعكس عند الطرف السفلي للأسطوانة ، ويتم التشغيل بواسطة الكباس الذي يقوم بتغطية أو تعرية البوابات ، وقد تكون مجموعة بوابات الهواء النقي في ناحية مضادة لمجموعة بوابات العادم من البطانة ، كما يجوز أن تكون المجموعتان في ناحية واحدة فقط تبعاً للتصميم المستقل بها ، كذلك يمكن تنظيم بوابات الهواء أو العادم على صفين .



الشكل (٤٢) أنواع الكسح في المحركات الشائعة

وقد يستخدم المصمم أحياناً صمامات تنظيم على بوابات العادم أو هواء الداخل ، ويبين الشكل (٤٢) ثلاثة أنواع للتدفق المنعكـس ، وهي المستعرض والأنشواطي والمتقاطع ، وهي جميعاً مستخدمة عملياً لتنظيم الكسح المنعكـس ويراعى أن عمل صمامات التنظيم يتبع نظرية الارجـعة ، ولا يبدأ عملها في خط الهواء الداخل إلا بعد انخفاض الضغط داخل الأسطوانة لما هو أقل من ضغط هواء الكسح ، وقد أدت التحسينات في التصميم إلى تقليل الفقد في هواء الكسح وارتفاع جودة الكسح في مجموعة التدفق المنعكـس لتناظر مجموعة التدفق الانسيابي .


طرق الكسح

تستخدم طرق لتوريد هواء الكسح المطلوب بكميات كبيرة عند ضغط أعلى قليلاً من الضغط الجوي ، وفيما يلي أهم الطرق المستخدمة .

المضخات الترددية لهواء الكسح :

يشيع استخدام المضخات الترددية المزدوجة الأداء لتوريد هواء الكسح ، ويجوز استخدام مضخة خاصة بكل أسطوانة ، كما يجوز استخدام مضخة مفردة كبيرة لها سعة كافية للمحرك بأكمله شكل (٤٣) ويتم توريد الحركة لباس المضخة في هذه الحالة من عمود المرفق ، أما في المضخات المستقلة لكل أسطوانة فيتم تعشيق وصلة بين كباس المضخة والرأس المنزلاق لذراع التوصيل شكل (٤٣) . ويراعى أن مضخات الكسح تستهلك حوالي ٥٪ من قدرة المحرك لدورانها كما يلاحظ أن الخلوص بين كباس المضخة في ن . م . ع ورأس أسطوانة الكسح يتراوح بين ٣ ، ٥ مم . وتزود مضخات الكسح بصمامات لارجعة من أقراص أو ريش رقيقة وتتوقف جودة المضخة بدرجة كبيرة على حالة هذه الصمامات .


المعروف أن مضخات هواء الكسح الترددية تعمل بكفاءة متساوية في كل اتجاهي الدوران .



شكل (٤٣) مضخة كسح ترددية مستقلة لكل وحدة أسطوانة

الكسح عن طريق أسفل الكباس :

يقتصر استخدام الكسح بطريقة أسفل الكباس على المحركات الشائعة طراز الرأس المنزق ، ولا يمكن عملياً الاعتماد على كمية الهواء الموردة بهذه الطريقة فحسب للقيام بعملية كسح الأسطوانة ، لذلك فعادة ما تكون إضافية لوسيلة أخرى من وسائل الكسح ، والمعروف أن نسبة هواء الكسح المطلوبة تكون ١,٦ ضعف حجم أسطوانة المحرك وهو ما لا نستطيع توفيره بواسطة الكسح عن طريق أسفل الكباس . ويبين الشكل (٤٤) محرك ثقائي الأشواط مفرد التشغيل يعمل بطريقة الكسح من أسفل الكباس بالإضافة إلى مضخات كسح ترددية منفصلة متصلة بمضخات لكل رأس منزق.




الشكل (٤٤) استخدام أسفل الكباس كمضخة كسح


الكسح بالنفاخات الدورانية :

يراعى أن النفاخات الدورانية ذات الإزاحة الموجبة توفر لنا مزايا عديدة كمورد لهواء الكسح في المحركات الكبيرة ، فهي متزنة ديناميكياً وخالية من الاهتزازات الناتجة في الكباسات الترددية ، كما يقل فقد بالاحتكاك وبالتالي تزداد جودتها الميكانيكية ، ويحتاج إنتاجها إلى تقنية عالية لتحقيق أدق الخلوصات المرعية بين الأعضاء الدوارة ومن الضروري لتحقيق كفاءة عالية في تشغيلها أن نراعي تقليل البرى (البلى) في المحامل وتروس التوقيت إلى أدنى درجة ممكنة .

والمعروف أن النفاخات الدورانية تستلزم تبديل مدخل الشفط ومخرج الطرد عند عكس الدوران
شكل (٤٥) .



شكل (٤٥) النفاخ الدوراني لهواء الكسح في محرك شائي



شكل (٤٦) النفاخات الدورانية لهواء الكسح والشحن الجبri

المراوح الطاردة المركزية :

قد تستخدم المراوح الطاردة المركزية لتزويد المحرك بهواء الكسح ، ويجوز أن يكون دورانها مستقلاً أو بواسطة محركات كهربائية خاصة .

الشحن الجبري (الزائد) :


يحتاج الوقود المحقون في الأسطوانة نظرياً إلى ١٤,٥ ضعفه من الهواء (بالوزن) ليتم احتراقه ، ولكننا نحتاج عملياً إلى هواء أزيد من ذلك لنضمن الاختلاط التام بينه وبين ذرات الوقود المحقون ، وذلك في الفترة القصيرة (نسبياً) التي تقع بين حقن الوقود واحتراقه .

وتتحدد القدرة الناتجة من المحرك (الثنائي أو رباعي) بمقدار أقصى كمية وقود يمكن احتراقها بكفاية ، وهي تعتمد وبالتالي على كمية (كتلة) الهواء الموجود في الأسطوانة عند بداية شوط الانضغاط ، فإذا استطعنا زيادة كثافة (وبالتالي كتلة) الهواء المورد إلى الأسطوانة لأكثر من قيمة الهواء الجوي بواسطة ضاغط هواء خارجي ، إذن لأمكننا إشعال كمية أكبر من الوقود وبالتالي تزداد القدرة الناتجة لدينا والناشئة عن الاحتراق .

ويمكن استخدام أي من الطرق الشائعة للكسح ، ولكن يراعى أن أي معدات يديرها المحرك سوف تستهلك جزء من القدرة الناتجة ، ومن هنا نشأت فكرة استخدام الطاقة المطرودة في غازات العادم والتي تصل إلى ٣٨٪ من الطاقة الكلية للوقود في تشغيل (تدوير) تربينة غازية ذات مرحلة واحدة مقتربة مباشرة بمرόحة طاردة مركزية هي ضاغطة هواء بمرحلة واحدة ، وربما يصل ضغط الهواء الناتج بتلك الطريقة إلى ٣٠ بار داخل مجموعات الهواء ، وتزداد الجودة الميكانيكية الإجمالية للمحرك نتيجة لذلك ، ونستطيع الحصول على قدرة أعلى من المحرك مع نقص الاستهلاك النوعي للوقود .

وعند زيادة ضغط هواء الشحن في المحرك رباعي بمقدار بسيط (من ٢٨ - ٣٥ بار - ٥٠ بار) تزداد قدرة المحرك بحوالي ٥٠٪ عن القدرة الناتجة من محرك مماثل بالشفط المعتمد ويزداد عندئذ متوسط الضغط الفعال (م . ض . ف) من حوالي ٥,٣ - ٦ بار إلى حوالي ٩,٢ - ٨,٥ بار .

ويصل ضغط الشحن الزائد في بعض المحركات الرباعية الحديثة إلى ٢,٨ بار ليصل بمتوسط الضغط الفعال إلى ١٨ بار ، وتنطبق لنا الفكرة الأساسية لعملية الشحن الجبri (الزائد) كما هي مبينة في الشكل (٤٧) .




الشكل (٤٧) استخدام الشاحن التربيني لمحرك رباعي

الشاحن التربيني بغازات العادم :

يتكون الشاحن من ضاغط هواء دوار (مروحة) بمرحلة واحدة وتربينة بمرحلة واحدة تعمل بغازات العادم لتشغيل الضاغط الدوار بالطرد المركزي . وتعتمد سرعة الشاحن كلية على الحمل الواقع على المحرك فكلما زاد الحمل زادت سرعة الشاحن ، وبالتالي فليس هناك أي تحكم ميكانيكي على سرعة الشاحن ، ولذلك يختلف تشغيل المحرك بالشاحن عن تشغيل المحرك بالشفط المعاد .


ويتم إنتاج العمود الدوار وقرص التربينة كجزء واحد ، وثبتت ريش التربينة في مجار خاص داخل القرص وتصنع من الصلب المقاوم للحرارة ، بينما تتصل مجموعة الضاغط (النفاخ) بخابور ثبيت على العمود الدوار ، وهناك نوعان من النفاخات أحدهما يعمل بالضغط المرتفع والآخر بالضغط المنخفض . ويزود الشاحن أحياناً بكماتم للصوت ويعمل كاتم الصوت على تقليل الضوضاء الناشئة من تدفق الهواء خلال مواسير السحب ، كما يجوز أن يتم سحب الهواء مباشرة من غرفة المحركات أو يوصل بمسورة خاصة لسحب الهواء من الجو الخارجي .

ويتكون جانب مروحة الهواء كما هو موضح في الشكل (٤٨) من غلاف حلزوني مصنوع من سبيكة المونيوم خفيفة يوجد بداخليها مستقبل (حافظة) ودفاعة وحارف (ناشر) مصنوعة جماعها من نفس سبيكة الألمنيوم ، ويعمل المستقبل (الحافظة) على توجيه الهواء بنعومة داخل عين الدفاعة حيث يتم دفعه بالطرد المركزي للخارج بفعل السرعة الدروانية الشديدة ، وعند خروج الهواء من الدفاعة يمر بالحارف حيث تقص سرعته في المرات المتزايدة الاتساع ، وبالتالي تحول طاقة السرعة إلى طاقة ضغط ويعمل الحارف أيضاً على توجيه الهواء المطرود بنعومة في الغلاف الحلزوني (القوقي) الذي يوالى فعل تخفيف السرعة وزيادة ضغط الهواء ومنها يخرج الهواء إلى مجمع الكسح بعد مروره خلال المبرد .



الشكل (٤٨) مقطع خلال الشاحن التربيني بغازات العادم

ويتكون جانب تربينة العادم من (غلاف) من الحديد الزهر يتم تبریده بالماء العذب ويوجد بداخله حلقة فوهات (فواني) التربينة وقرص الريش ، وتصنع تجميعية القرص والعمود الدوار من سبيكة الفولاذ النيكل كروم ، حيث يتعرض في تشغيله لدرجات حرارة تزيد أحياناً عن 45°C ويعرض أيضاً بعض التبريد من الهواء المستزف خلال حلقات (التيه) بين ظهر الدفاعة وغلافها الحلزوني ، ويفيدنا الهواء المنفوث في زيادة الإحكام والحبك في حشو الlapرنيت الموجود بين العضو الدوار ومحامل الكراسي ، ويستمد الهواء من جانب الطرد لمروحة الهواء ليمنع اختلاط الهواء أو الغازات بزيت المحامل .



شكل (٤٩) رسم تخطيطي لأجزاء الشاحن التربيني بكراسي البلى

ويتم عادة توصيل مياه تبريد قميص الأسطوانة لتبريد (غلاف) العادم ، بالرغم من أن مياه البحر قد استخدمت للتبريد في بعض الأحوال ، وعلى أي الوضعين فلا بد من وجود خواص الحماية من الصدأ ، ولا تزال تلك المشكلة بوجه خاص تحتاج للكثير من التحسين ، وقد أمكن حالياً التغلب عليها باستخدام تبريد الهواء لضمان تأثير فعل المياه في الصدأ خصوصاً عند الأحمال الجزئية

تركيب الشاحن :

يتم عادة ربط الشاحن بالمحرك بوصلة خاصة تعمل على تلقى الإجهادات الزائدة التي قد تؤثر على جسم الشاحن ، وتستخدم وصلات تمدد لمواسيير دخول العادم وخروج الهواء بين المحرك والشاحن مع تلافي الإنحناءات الحادة ، وتتصل ماسورة خروج الهواء بالمبرد مع مراعاة شروط التدفق السليمة ، ولا بد من مراعاة منع الغبار والأترية من دخولها للشاحن وذلك باستخدام مرشح الهواء .

وقد تستخدم أحياناً توصيلة من الشاحن لتهوية فراغ حوض المرفق ، ولا بد عندئذ من وجود فاصل للزيت على ماسورة السحب من حوض المرفق لمنع وصول الزيت إلى الشاحن .

ويتم تصفية المياه المتكتفة بعد تبريد الهواء المضغوط بواسطة (محابس تصفية) خاصة .

عندما يحرق المحرك الوقود تتولد حرارة عالية (درجة الحرارة القصوى ٢٢٠٠ درجة مئوية) ويستفيد المحرك من حوالي ٣٥٪ من هذه الحرارة لتحريك المركبة ، أما باقي الحرارة فيجب التخلص منها كحرارة زائدة ، وإذا لم يتم التخلص من هذه الحرارة فإن ذلك سوف يؤدي إلى تلفيات جسيمة للمحرك وعلى النقيض الآخر في حالة التخلص من كمية أكبر من الحرارة المطلوبة يحدث للمحرك تبريد زائد ويؤدي ذلك إلى زيادة في استهلاك الوقود وانخفاض قدرة المحرك وتأكل عال بأجزاء المحرك ، ولهذا فإنه يجب صيانة أجزاء نظام التبريد بصفة دورية وسليمة لمنع حدوث أي من تلك المشاكل .

وظيفة نظام التبريد :

نظام التبريد السريع لدرجة حرارة التشغيل للمحرك .

- ١- الوصول السريع لدرجة حرارة التشغيل للمحرك .
- ٢- المحافظة على درجة حرارة التشغيل للمحرك .
- ٣- التخلص من الحرارة الزائدة بالمحرك .
- ٤- المساهمة في عملية التدفئة بالمركبة .

أنواع نظم التبريد :

هناك نوعان أساسيان من نظم التبريد بالمحركات هما نظام تبريد الهواء ونظام تبريد الماء ، شكل (٥٠) .


نظام تبريد الهواء :

يتكون محرك تبريد الهواء من أسطوانات منفصلة ويصنع السطح الخارجي لكل أسطوانة على شكل زعانف الغرض منها زيادة مساحة سطح التبريد للتخلص من الحرارة الزائدة للمحرك ، ويركب على الأسطوانات موجّه من الصاج لتوجيه الهواء للمرور على الأسطوانات .

ويعتبر استخدام تبريد الهواء بالمحركات الخاصة محدود حيث إن غالبية المحركات الصغيرة تستخدم المياه في التبريد .

نظام تبريد الماء :


يتم بهذا النظام تمرير سائل التبريد المكون من المياه بالإضافة إلى سائل مانع التجمد خلال قميص مائي (مسارات داخلية تحيط بأسطوانة المحرك) ويعمل سائل التبريد على تجميع الحرارة والتخلص منها ، ويتميز نظام تبريد الماء بعدة مميزات عن نظام تبريد الهواء تجعله الأكثر انتشاراً بسيارات الركوب .



شكل (٥٠) نظام تبريد الماء ونظام تبريد الهواء

نظريّة العمل لنظام تبريد الماء :


نظام التبريد هذا يعمل عن طريق سريان سائل التبريد حول الأسطوانات ومناطق الاحتكاك ، وتنتقل الحرارة من الأجزاء الساخنة إلى سائل التبريد الذي ينساب إلى المشع حيث يعمل الهواء الذي يمر من خلال المشع على حمل حرارة السائل والتخلص منها ، ثم يعود السائل مرة أخرى إلى الانسياب حول الأسطوانات وهكذا تستمرة دورة السائل بنظام التبريد ، شكل (٥١) .



شكل (٥١) نظام التبريد بالماء

أجزاء نظام تبريد الماء :

- سائل التبريد .
- المشع .
- غطاء المشع .
- خزان الفائض .
- مسارات المياه بالمحرك (قمchan التبريد) .
- ليّات المشع .
- الترمومستات .
- مضخة المياه .
- مروحة التبريد .
- نظام التدفئة .
- مبرد نظام القدرة .
- مبيانات الحرارة ولبلات التحذير .



شكل (٥٢) أجزاء نظام التبريد

سائل التبريد :

مميزات وعيوب سائل التبريد

عيوب استخدام الماء للتبريد	يستخدم الماء للتبريد للأسباب التالية
أنه يتجمد عند درجة حرارة صفر مئوية	توفره ورخصه
يؤدي إلى صدأ الأجزاء المعدنية	امتصاص جيد للحرارة
يترك رواسب بالمحرك	انسياب سلس
يتبخر	ليس هناك خطورة في التعامل معه


ولتقليل عيوب استخدام المياه بالنظام يضاف إلى الماء سائل منع التجمد بنسبة ٥٠٪ لتكوين سائل التبريد وينصح باستخدام سائل منع التجمد بالصيف أيضاً حيث إنه يعمل على رفع درجة حرارة غليان الماء ، كما أن به إضافات لمنع الصدأ والتآكل .

القميص المائي :

هي عبارة عن ممرات داخل تجويف كتلة ورأس الأسطوانات تحيط بالأماكن القريبة من الأسطوانات وغرف الاحتراق ، تمر بها المياه لامتصاص الحرارة من الأجزاء الساخنة .

المشع (الريدياتير) :

وهو الجزء الرئيس لنظام التبريد بالماء ، وهو المكان الذي يتم فيه التخلص من حرارة سائل التبريد إلى الهواء الجوي ، كما يعمل المشع كخزان للسائل المستخدم بالنظام . غالباً ما يثبت المشع في مقدمة المركبة أمام المحرك فيواجهة الهواء الخارجي لكي تساعده في عملية التبريد .




شكل (٥٣)

أجزاء المشع :

- ١ أنابيب مجاري التبريد (الجزء الأوسط) مصنوع من أنابيب وزعانف تبريد .
- ٢ الخزانات (العلوي / السفلي) (نهايات مصنوعة من الصاج أو البلاستيك والمثبتة ب نهايات القلب تستخدم لتخزين السائل وبها وصلات تثبيت الليّات) .
- ٣ عنق الماء (موجود بالخزان العلوي ويستخدم ملء المشع ويغلق بقطاء المشع وبه مكان تثبيت أنبوب الفائض) .
- ٤ صمام صرف (موجودة بالخزان السفلي للمشع لتفريغ المشع من السائل) .
- ٥ مبرد الزيت (مبادل حراري متواجد بإحدى خزانات المشع وذلك بالمركبات التي بها صندوق تروس أوتوماتيكي) .

نظيرية عمل المشع :

يعمل المشع كمبادل حراري حيث تنتقل الحرارة من الجزء الساخن وهو سائل التبريد إلى الجزء البارد وهو الهواء ، فأثناء تشغيل المحرك يسري سائل التبريد الساخن من المحرك إلى خزانات وأنابيب المشع المصنوعة من النحاس أو الألمنيوم وهي معادن سريعة التوصيل للحرارة وتنتقل الحرارة من السائل إلى الأنابيب والزعانف ، حيث تتحفظ درجة حرارة السائل قبل رجوعه مرة أخرى إلى المحرك للتخلص من كمية أخرى من الحرارة ، انظر شكل (٥٤) .




شكل (٥٤)

الأنواع المختلفة للمشع :

وهناك تصميمان شائعان للمشع كما في الشكل (٥٥) حسب طريقة سريان السائل داخلهما .

- أ- الانسياب الرأسي .
- ب- الانسياب الأفقي .



شكل (٥٥) التصميمات المختلفة للمشع (أ)، (ب)


غطاء المشع :

وظائف غطاء المشع :


- ١- تغطية فتحة عنق مشع لمنع تسرب سائل التبريد .
- ٢- يعمل على رفع ضغط النظام لزيادة درجة حرارة غليان السائل .
- ٣- السماح بتصریف الضغط الزائد والتخالل في النظام .
- ٤- بالنظام المغلق يسمح للسائل في المشع بالانتقال من وإلى خزان الفائض (القرية) .

مكونات غطاء المشع : شكل (٥٦) (

- ١- حابك مطاطي أو معدني مثبت بالغطاء (لحبك السائل وضغط الهواء) .
- ٢- صمام الضغط به قرص محمي بيابي لغلق عنق الماء (لزيادة الضغط بالنظام بغرض رفع درجة حرارة غليان السائل) .
- ٣- صمام التخلخل وهو صمام صغير متواجد بمنتصف أسفل الغطاء (يسمح للسائل بالعودة من الخزان الإضافي إلى المشع عند برودة درجة حرارة سائل التبريد) .



شكل (٥٦) النظام المغلق مع خزان الفائض



شكل (٥٧) غطاء وعنق ملء العشع

نظيرية عمل غطاء المشع :

يركب غطاء المشع على فتحة عنق الماء حيث يعمل الحابك المثبت به إلى حبك الضغط والسائل داخل النظام ، يعمل صمام الضغط الموجود بالغطاء على رفع الضغط في حدود (٨٣ - ١١٠ كيلو بسكال) حيث يؤدي ذلك إلى رفع درجة حرارة سائل التبريد إلى (١٢١ - ١٢٧ درجة مئوية) عند الاستمرار في زيادة درجة الحرارة يرتفع ضغط السائل عن قيمة ضغط الصمام مؤدياً إلى فتح الصمام حيث يؤدي الضغط الزائد إلى دفع السائل عن طريق أنبوب الفائض إلى خزان الفائض ، ويكون ذلك حماية للمشع والحوشات والليّات بالنظام من التلف .

عند انخفاض درجة حرارة السائل يقل حجم السائل والهواء بالنظام مما يكون تخلخلاً داخل النظام وهنا يفتح صمام التخلخل للسماح للسائل بالرجوع من خزان الفائض إلى المشع مسبباً التخلص من التخلخل ويكون في ذلك حماية للنظام من الانهيار تحت تأثير الضغط الجوي .

خزان الفائض (القربة) :

هذا الخزان يتصل بالمشع عن طريق أنبوب الفائض ويصنع الخزان من البلاستيك الشفاف وبه علامات خارجية لتحديد مستوى السائل كما في الشكل (٥٦) وحيث إن نظام التبريد ذو نظام مغلق فإن عدم دخول الهواء للنظام يزيد من كفاءة التبريد ، هذا بالإضافة إلى أنه يساعد على عدم تكون صدأ ويقلل من عملية التآكل داخل النظام وكذلك من عملية زيادة تركيز الأملاح بسائل التبريد .

عند سخونة المحرك يندفع سائل التبريد من المشع عبر أنبوب الفائض إلى خزان الفائض وعندما يبرد السائل يعود مرة أخرى إلى المشع ، ويمكن الكشف على مستوى سائل التبريد بملاحظة مستوى السائل بالقرية ، كما يعرض النص في مستوى السائل بإضافة السائل إلى القرية مباشرة .


مضخة المياه :

تعمل مضخة المياه على ضخ سائل التبريد بالنظام عن طريق استخدام قوة الطرد المركبة ، وتركب بمقدمة المحرك وتعمل غالباً عن طريق سير يأخذ حركته عن طريق البكرة المثبتة على عمود المرفق .

أجزاء مضخة المياه : شكل (٥٨)

- ١- ريش مضخة (عبارة عن قرص من المعدن به ريش أو زعانف لدفع السائل) .
- ٢- عمود مضخة (عمود من الحديد يصل الحركة من صرة مضخة إلى ريش مضخة) .
- ٣- حابك مضخة (يمنع تسرب سائل التبريد بين عمود مضخة ومبيت مضخة) .
- ٤- كراسى التحميل (جلبة أو رمان بلي تساعد على دوران عمود مضخة بالمبيت) .
- ٥- صرة مضخة (توفر مكان لثبيت طارة مضخة والمروحة) .
- ٦- مبيت مضخة (مصنوع من الحديد أو الألمنيوم المسبيوك ويمثل جسم مضخة) .

ويركب حشو بين المحرك ومبيت مضخة لمنع تسرب سائل التبريد .



()

الليات :

ليات المشع تنقل سائل التبريد من المحرك إلى المشع وكونها وصلة مرنة فإن ذلك يجعلها قادرة على تحمل الاهتزازات دون أي مشاكل ، تثبت الليات بالوصلات الخاصة بها عن طريق القفيز .

اللي العلوي يصل بين المشع ومبيت الترموموستات الموجود بمجمع السحب أو رأس الأسطوانات . اللي السفلي يصل بين مدخل مضخة المياه والمشع ، ويوجد بداخل اللي السفلي ياي يمنع التصاق اللي حيث يتعرض هذا اللي إلى تخلخل نتيجة سحب المضخة .

ليات نظام التدفئة :


لها قطر أصغر من الليات الأخرى وتصل سائل التبريد إلى المدفأ (مبادل حراري أصغر حجماً من المشع الموجود أسفله (الطلبوه) .

الترموموستات (الصمام الحراري) :

هو صمام يعمل بالحرارة ويتحكم في سريان سائل التبريد إلى المشع للمحافظة على حرارة تشغيل مثلى للمحرك ، غالباً ما يتواجد الترموموستات بمبيت الترموموستات الذي يقع بين المحرك واللي العلوي للمشع .

تركيب الترموموستات :


يتكون الصمام من أسطوانة مليئة بمادة شمعية ذات مكبس وفي الوضع الاعتيادي يكون الصمام مغلقاً تحت تأثير ياي يضغط على المكبس شكل (٥٩) .



شكل (٥٩)


نظيرية عمل الترموموستات :

عند سخونة سائل التبريد تتمدد المادة الشمعية داخل الأسطوانة مما يدفع المكبس ضد قوة اليابي فاتحاً الصمام ، وعند انخفاض درجة الحرارة تتكمش المادة الشمعية داخل الأسطوانة مؤدية إلى تمدد اليابي لغلق الصمام ، وعند غلق الصمام يسري سائل التبريد خلال وصلة فرعية (مسار بديل) كما في شكل (٥٩ ب) وبدون هذه الوصلة لن يكون هناك تجانس في حرارة سائل التبريد ولن يكون الترموموستات قادر على الإحساس بمقدار الارتفاع في درجة حرارة السائل ، وهذه الوصلة إما أن تكون داخلية (داخل القميص المائي للmotor) أو خارجية عن طريق لي بمواصفات خاصة لتحمل الحرارة والضغط العالي .



قيم تشغيل الترموموستات : شكل (٦٠)

قيمة درجة الحرارة التي يعمل (يفتح) عندها الترموموستات مدونة عليه وهذه الدرجة تقع في حدود ٨٢ - ٩١ درجة مئوية .



شكل (٦٠)

مروحة التبريد:

تعمل المروحة على سحب الهواء خلال زعانف وأنابيب المشع وتمرير الهواء على المحرك للتخلص من الحرارة الزائدة ، ويؤدي عمل المروحة إلى زيادة حجم الهواء خلال المشع لمساعدة في سرعة وكفاءة عملية التبادل الحراري ، وتظهر أهمية عمل المروحة عند دوران المحرك أثناء توقف المركبة ، وكذلك عند ارتفاع درجة حرارة المحرك .


ولدراسة عمل المروحة يؤخذ التالي في الاعتبار :

لا يحتاج المحرك إلى تبريد بمعدل عال في البداية حيث درجة حرارة المحرك ما زالت منخفضة ، كما أنه في السرعات العالية يمكن الاكتفاء بسرعة اندفاع الهواء نتيجة لسرعة المركبة هذا بالإضافة إلى احتياج المروحة إلى طاقة أكبر لتشغيلها عند السرعات العالية نتيجة لمقاومة الهواء لحركة ريش المروحة .

الأنواع المختلفة لمروحة :

يمكن تقسيم أنواع المروح حسب وسيلة إدارتها : شكل (٦١)

- أ- مروحة تعمل ميكانيكياً بحيث تأخذ حركتها من عمود المرفق عن طريق سير المروحة ، وتشتت المروحة على صرة مضخة المياه والبكرة ، وفي بعض الأحيان يوضع بين المضخة والمروحة وصلة إبعاد لتقرير المروحة من المشع .
- ب- مروحة تعمل بالكهرباء حيث تأخذ حركتها عن طريق محرك كهربائي يأخذ الطاقة اللازمة له عن طريق أسلاك كهربائية متصلة بالبطارية (هذا النوع مستخدم بجميع المحركات المستخدمة في الدفع الأمامي ذات المحرك المستعرض ، حيث اتجاه عمود المرفق يكون عمودياً على اتجاه المشع) .




شكل (٦١) الأنواع المختلفة لمروحة التبريد


- أ- مروحة تدار بالسير ، ب- مروحة كهربائية

أجزاء المروحة:

- ١- ريش المروحة (هناك ريش صلبة ثابتة الزوايا وهناك ريش لينة تقل زاويتها مع السرعة)
كما في الشكل (٦٢) .



شكل (٦٣) أجزاء المروحة التي بها
قابض يتأثر بالحرارة




شكل (٦٢) سرعة دوران المروحة
أ- سريعة ب- بطئية

٢- قابض للمروحة (حساس السرعة) يعمل بالسائل يركب غالباً على المروحة الميكانيكية حيث يقوم ب مهمة ريش المروحة ذات الريش اللينة ، القابض به زيت فعند السرعات العالية ينزلق القابض تحت تأثير زيادة الحمل ولا تدور المروحة .

٣- القابض الحراري للمروحة (حساس الحرارة) انظر الشكل (٦٣) ، يركب غالباً على المروحة الميكانيكية به ياي مزدوج المعدن حساس للحرارة ، وتحكم هذا الياي في سريان الزيت داخل القابض ، فعند السرعة البطيئة ينزلق القابض ولا تدور المروحة وعند سخونة المحرك يعيشه القابض فتدور المروحة .


٤- محرك كهربائي يعمل ببطارية المركبة مثبت بالقفص المركب على المشع يستخدم مع المروحة الكهربائية كما في الشكل (٦٤) وتحكم في عمل المحرك الكهربائي مفتاح حراري فعندما يكون المحرك بارداً يكون المفتاح غير موصلاً فلا تعمل المروحة وعند ارتفاع درجة الحرارة يصبح المفتاح في وضع تشغيل وتعمل المروحة .



شكل (٦٤) إدارة المروحة عن طريق المحرك الكهربائي

موجه هواء المروحة :

هو مصنوع من البلاستيك أو الصاج ويساعد المروحة على سحب الهواء من خلال المشع ، وهو مثبت بمؤخرة المشع بحيث يحيط بالمساحة المحيطة بالمروحة كما في الشكل (٦٥) .




شكل (٦٥) موجه هواء المروحة

سير المضخة :

مضخة المياه تدور عن طريق سير مرن والذي يقوم في نفس الوقت بنقل الحركة إلى العديد من الملحقات الخاصة بالمحرك ، عند استبدال السير يجب استخدام المقاس المنصوص عليه بالمواصفات .

أنواع السيور : شكل (٦٦) .


- أ- سير على شكل حرف (V) يختص سير واحد لنقل الحركة إلى ملحق واحد من ملحقات المحرك .
- ب- سير به أضلاع مشكّلة على شكل حرف (V) غالباً ما يستخدم سير واحد لنقل الحركة إلى جميع الملحقات الخاصة بالمحرك ، هذا مستخدم بمعظم المركبات الحديثة حيث يحتاج إلى مكان أقل وينقل الحركة بكفاءة أعلى .



شكل (٦٦) أ- عدة سيور على شكل (V) ::؛ ب- سير واحد به أضلاع على شكل (V)

مبين الحرارة :

مبين الحرارة موجود ببطلوه المركبة لتحذير السائق في حالة سخونة المحرك ، وهو يتكون من عداد حرارة أو لمبة تحذير أو عداد حرارة ولمبة تحذير ، وحساس (محس) حراري يثبت بقلاووظ بالقميص المائي للمحرك شكل (٦٧) ، ويبيّن الشكل (٦٨) رسمياً تخطيطياً للدائرة الكهربائية لحساس الحرارة بالإضافة إلى بيان درجة حرارة سائل التبريد للسائق ، ويمد الحساس وحدة التحكم بمحرك المركبات الحديثة ببيان درجة حرارة المحرك .



شكل (٦٨) الدائرة الكهربائية لمابين الحرارة

نظام التدفئة :

يعتبر المدفأ جزء من نظام التبريد بالمركبة ، يمر سائل التبريد الساخن عن طريق ليات وصمم تحكم إلى مشع التدفئة الصغير الموجود بداخل فتحة باللوح الذي يفصل بين داخل المركبة والمحرك ، ويندفع الهواء خلال مشع التدفئة إلى داخل المركبة حيث يكتسب حرارة تعمل على تدفئة الراكب ، وهناك بوابات متحركة يمكن التحكم فيها لخلط هواء بارد بالهواء الساخن للتحكم في درجة الحرارة داخل المركبة .

ملخص

يجب التخلص من حوالي ثلث الحرارة المتولدة عن حرق الوقود بواسطة التبريد .
هناك طريقتان مستخدمتان لتبريد المحركات ، تبريد الهواء وتبريد الماء .

يعتبر التبريد بالماء الطريقة الشائعة لتبريد المحركات بالمركبات الخاصة حيث تنتقل الحرارة من المحرك إلى مياه التبريد أولاً ثم إلى الهواء عن طريق المشع بعد ذلك ، يعمل المشع كمبدل حراري بين مياه التبريد والهواء حيث تمر المياه داخل أنابيب ملحوم بها زعانف رقيقة يمر من خلالها الهواء .

يزود غطاء المشع بصمام ضغط زائد وصمام ضغط منخفض ، و يؤدي زيادة الضغط داخل المشع إلى رفع درجة حرارة غليان الماء .

يعمل الترموموستات (صمام حراري) نتيجة تغير حجم مادة شمعية قابلة للتمدد عند انصهارها داخل حيز موجودة فيه ، ويؤدي التمدد إلى ضغط الإصبع إلى الخارج فيفتح الصمام .

تدور المروحة أو يتم تشغيلها في معظم المركبات عند درجات حرارة معينة مما يؤدي إلى الوصول إلى درجة حرارة التشغيل في وقت أقل .

تتأثر درجة حرارة نظام التبريد بعدة عوامل مثل :

- حجم المشع .
- قدرة مضخة المياه .
- درجة حرارة الهواء الخارجي .
- مقدار الهواء المار بالمشع .
- المدى الحراري لفتح وغلق الترموموستات .
- حمل المحرك .

المصطلحات

Coolant	سائل التبريد	Air cooled	تبريد هواء
Water Pump	مضخة المياه	Water cooled	تبريد ماء
Radiator Cap	غطاء المشع	Recovery Tank	خزان الفائض
Hoses	الليات	Belt	السير
Radiator	مشع	Cooling Fan	مروحة التبريد
Cooling System	نظام التبريد	Fan shroud	موجه هواء التبريد

تمارين للمراجعة

- ١ ما هي مشاكل تشغيل المحرك وهو بارد ؟ .
- ٢ ما هي وظائف نظام التبريد ؟ .
- ٣ ما هي أنواع نظم التبريد المستخدمة بالمركبات ؟ .
- ٤ لماذا يعمل نظام التبريد تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي ؟ .
- ٥ اذكر مميزات استخدام الماء للتبريد .
- ٦ ما هي عيوب استخدام الماء للتبريد ؟ .
- ٧ ما هي وظيفة الترموموستات ؟ .
- ٨ كيف يعمل الترموموستات ؟ .
- ٩ ما المقصود بالمدى الحراري للترموستات ؟ .
- ١٠ ما هو عمل المسار البديل بالقميص المائي بالمحرك ؟ .
- ١١ كيف يعمل غطاء المشع ؟ .
- ١٢ ما الوظيفة التي ليست لغطاء المشع ؟ .
 - أ- يغطي فتحة الماء .
 - ب- يسمح بتصرف الضغط الزائد .
 - ج- يخفض من درجة حرارة الغليان لسائل التبريد .
 - د- يتخلص من التخلل بالنظام .
- ١٣ نوع الترموموستات الأكثر شيوعاً بالنظام المغلق للتبريد هو :
 - أ- نوع الوسائد .
 - ب- نوع الأسطوانة المليئة بالمشع .
 - ج- نوع الغشاء .
 - د- النوع الحساس للضغط .

الاحتكاك

يعرف الاحتكاك بأنه مقاومة الحركة بين سطحين متلامسين وفي معظم الحالات يصاحب الاحتكاك تآكل الأجزاء المتحركة وبالتالي يزداد الخلوص (فضاوة) بين الأسطح المتلامسة والذي يؤدي إلى :

- ١ فقد جزء كبير من القدرة عن طريق الاحتكاك .
- ٢ زيادة في درجة الحرارة للأجزاء المتحركة والمحتكمة .

وفي المحركات يحدث الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة كحلقات المكبس وجدران الأسطوانة واحتكاك البنزوز ومحاور عمود المرفق بالكراسي .

من هنا نشأت فكرة تزييت السطوح وهي تقوم على الاحتفاظ بطبقة رقيقة من الزيت بين السطوح ويتراوح سمكها بين ١٠٠٠٢ إلى ١٠٠٠١ من البوصة .

وينبغي ضمان وجود طبقة بصفة دائمة في مختلف درجات الحرارة وتحت تأثير جميع الضغوط وكلما تآكلت أجزاء المحرك كلما وجب استعمال زيت ذي لزوجة أكبر .

أنواع الاحتكاك :

أ- الاحتكاك الجاف :

هو الاحتكاك الناتج عن انزلاق جسمين جافين لبعضهما وكلما زادت خشونة الجسمين كلما كان الاحتكاك أكبر كلما ارتفعت درجة الحرارة .

ويجب أن تعرف أنه لا يوجد سطح أملس بمعنى الكلمة فلو اختبرنا سطح ما تحت ميكروسكوب أو عدسة كبيرة حتى لو كان السطح مصقولاً بماكينات التشغيل لوجدنا به تعریج وعلى ذلك ينزلق جسم فوق جسم آخر فإن هذه التعارض تشتبك مع بعضها وتحدد قوة تعلم على مقاومة الجسمين وتسمى (بقوة الاحتكاك) .

ب- الاحتكاك اللزج :

إذا فصل غشاء متكمال من الزيت له سمك معين بين سطحين متحركين فإن قوة الاحتكاك تقل في هذه الحالة .

ويلاحظ أن قوة الاحتكاك في هذه الحالة تتوقف على السرعة النسبية بين السطوح المنزلقة وعلى مساحة سطح الاحتكاك وعلى لزوجة الزيت المستخدم ويحدث الاحتكاك اللزج في أجزاء متعددة في المحرك ، وكراسي عمود المرفق الرئيسية وكراسي أذرع التوصيل (الركب) وكراسي عمود الكامات حيث تكون طبقة من الزيت بين الكراسي في السرعات المختلفة .

ج- الاحتكاك ذو الغشاء الجزيئي :

تعني بالغشاء الجزيئي أي غشاء غير متكامل من الزيت يحدث بين السطوح المنزلقة حيث تعمل احتكاك معدني بينهما . ذو غشاء جزيئي أي " لا هو احتكاك جاف ولا احتكاك لزج " . والغشاء الجزيئي يميل دائمًا إلى ملء المنخفضات الموجودة في السطوح فإن النتوءات العالية تلتتصق مع بعضها وتتأكل عند حركة الجسمين بالنسبة لبعضهما .

يحدث هذا النوع من الاحتكاك في المحرك عند بدء إدارته بين شناibles المكبس وجدران الأسطوانة ، لذا نجد أن فترة بدء الإدارة للمحرك وتدفّقه هي أقصى الظروف التي تؤدي إلى تآكل أجزاء المحرك .

خواص زيوت التزييت :

توجد بعض الخصائص التي يجب توافرها في زيوت التزييت حتى تؤدي مهمتها على الوجه الأكمل وهي :

- ١- أن يكون ذا سiolة كافية لكي ينتشر بين الأجزاء المتحركة .
- ٢- أن يكون للزيت المقدرة على الاحتفاظ بدرجة لزوجته عند ظروف التشغيل المختلفة والمقصود باللزوجة هو مقاومة الزيت للتدفق .
- ٣- يجب أن يكون لزيت التزييت مقاومة كبيرة للاحتراق مع ارتفاع درجات حرارة المحرك وبالتالي تقل نسبة تكون الكربون المترسب .
- ٤- يجب أن يقاوم الزيت عملية التأكسد التي تحدث له عندما ترتفع درجة حرارته وهذا التأكسد يكون مادة غروية تعمل على انسداد ممرات الزيت كما ينتج مواد كيماوية تؤدي إلى تآكل المحرك من الداخل .
- ٥- يجب أن يكون لزيت التزييت مقاومة ضد عمل الرغاوي " الفقاعات التي تؤدي إلى انسكاب الزيت من فتحة التهوية لعلبة المرفق .
- ٦- يجب أن يكون الزيت مقاوماً للصدأ .

تلف الزيت :

يتلف الزيت أثناء الاستخدام نتيجة لبعض التغيرات التي تحدث في الزيت وهي :

- ١- الأكسدة : حيث يتحول الزيت في الأماكن التي درجة حرارتها عالية مثل شنابر المكبس إلى مركبات صمغية إسفلтиة تعمل على التصاق حلقات المكابس (الشنابر) بمجاريها ويؤدي إلى صعوبة في التشغيل وقد يتآكسد الزيت مكوناً أحماض عضوية قد تكون سهلة التطايير وإذا ترکز أكثر من اللازم تعمل على تآكل الكراسي بالمحرك وانسداد مواسير الزيت أو ترسب على الصمامات كما تؤدي أكسدة الزيت إلى تلف الأجزاء الداخلية للmotor .
- ٢- تلوث الزيت : وله أسباب عدة مثل تلوث الزيت بنواتج الاحتراق كالجزئيات أو بمركبات الرصاص ، وقد يتسرب أحياناً بعض الوقود غير المحترق عبر الشنابر ويتصل بالزيت الموجود في علبة المرفق (الكرتير) ويخالط به فيقلل من لزوجته .
لذا يجب تغيير الزيت بانتظام للمحافظة على المحرك .

الإضافات المساعدة لزيوت التزييت :

بالرغم من وجود مصادر مرشحات عند مداخل الهواء وكذلك عند فتحة التهوية لعلبة المرفق فإنه في استطاعة المواد الغريبة التسرب إلى داخل المحرك بالإضافة إلى ذلك فإنه كلما دار المحرك تتختلف عن عملية الاحتراق روابط كربونية على حلقات المكابس والصمامات وكذلك قد يحدث بعض الأكسدة لزيوت التزييت وت تكون رواسب أخرى .

ونتيجة لهذه العوامل تتراكم الرواسب على أجزاء المحرك المختلفة وتقلل تدريجياً من قدرة المحرك ، كما تزيد من معدل تآكل أجزاء المتحركة ولمنع أو تقليل تكون هذه الرواسب تضاف إلى بعض أنواع الزيوت إضافات خاصة تقوم بهذه الإضافات بفصل الكربون والمواد الغريبة التي تكون داخل علبة المرفق وهي عبارة عن مادة دهنية ثقيلة القوام سوداء اللون تعمل على انسداد مرشحات الزيت والمواسير وتعوق حركة الزيت وهذه الإضافات هي :

١. إضافات منع الأكسدة :

وهي تعوق أكسدة الزيت وتحول دون تكون المواد الضارة بالزيت مثل الأحماض .

٢. إضافات التنظيف :

وهي تعمل على تنظيف أجزاء المحرك من نواتج الأكسدة وتجعلها عالقة بالزيت غير أنه لا يتيسر لهذه الإضافات تفتيت الأتربة .

٣. إضافات منع الرغاوي :

وهي تعمل على إزالة فقاعات الهواء الناتجة عن تقليب الزيت ولها أهمية خاصة في حالة زيوت تزييت التروس السريعة .

٤. إضافات إعاقة التجمد :

وهي تعوق تجمد المكونات الشمعية في الزيت في درجة الحرارة المنخفضة مما يسهل انسياط الزيت في دائرة الزيت .

٥. إضافات منع التآكل :

وهي قلوية التأثير فهي تتعادل مع الأحماض الناتجة عن أكسدة الزيت والوقود فتقلل من التآكل الذي يمكن أن يحدث في الأجزاء المعدنية وخاصة الكراسي المصنوعة من سبائك النحاس .

٦. إضافات تحسين معامل اللزوجة :

وهي تساعد الزيت على الاحتفاظ بلزوجته مع تغيير درجة حرارة المحرك بقدر الإمكان ويكون تغير اللزوجة بأقل درجة ممكنة بحيث يتمكن الزيت من تأدية وظيفته على أحسن وجه .

أنواع زيوت التزييت :

١. زيوت معدنية :

مستخرجة من البترول الخام وهو أنساب الأنواع للاستخدام في تزييت المحركات حيث إنها لا تتفحّم إلا نادراً كما أن الإدارة بها أسهل .

٢. زيوت حيوانية :

وهي تستخلص من شحوم الحيوانات .

٣. زيوت نباتية :

هي تستخدم كزيوت تشحيم بل إنها هي والزيوت الحيوانية تتسم في درجات الحرارة العالية عدا زيت الخروع "نباتي" فهو ينفرد بخلوه من التصمغ عند درجات الحرارة العالية وكذلك يستخدم هذا الزيت في محركات السباق والطائرات .

مقياس لزوجة الزيت :

يمكن قياس درجة لزوجة الزيت بدرجة إنجلر "Engler" وهي عبارة عن النسبة بين الزمن اللازم لمرور كمية من الزيت قدرها ٢٠٠ سم³ من ثقب معين والزمن اللازم لمرور نفس الكمية من نفس الثقب عند درجة حرارة ٥٢° م.

وقد اتفقت الشركات الأوروبية على أن تكون درجة لزوجة الزيت المستخدمة في المحركات للصيف ٩ - ١٢ درجة إنجلر عند درجة حرارة ٥٠° م وزيت الشتاء من ٤,٥ - ٨ درجة إنجلر عند درجة حرارة ٥٠° م.

كما يجب ألا تقل درجة اللزوجة عن ٢ درجة إنجلر عند درجة حرارة ١٠٠° م وقد وضعت جمعية مهندسي السيارات في أمريكا وتحتضر إلى "S. A. E." تصنيف بسيط لزيوت المحركات وأعطت أرقاماً تحدد لزوجة الزيت ، هذه الجمعية وضعت مواصفات قياسية تعبر عن اللزوجة للزيت وهي ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٧٠ ، ويسبق كل من هذه الأرقام الرموز S. A. E. (ج. م. س).

مواصفات زيت التزييت :

وكلما كان الرقم بجوار هذه الرموز صغيراً دل على أن الزيت ذو سيولة منخفضة ، وكلما كان الرقم بجوار هذه الرموز كبيراً دل على أن الزيت ذو سيولة مرتفعة (أي غليظ) والجدول الآتي يبين ذلك :

زيت شديد السيولة	S. A. E 10
" "	S. A. E 20
زيت	S. A. E 30
متوسط السيولة	S. A. E 40
	S. A. E 50
زيت غليظ	S. A. E 60
زيت غليظ جداً	S. A. E 70

الجدول يدل على درجات اللزوجة للمحركات فقط دوناً عن زيوت التروس الزيت الثقيل هو زيت كثيف ، أما الزيت ذو السيولة الشديدة والخفيفة فهو قليل الكثافة .

أما إذا كانت علبة الزيت تحمل العلامة ١٠ - ٣٠ " ١٠W-30 " ، فذلك يدل على أن لزوجة الزيت ١٠ وهو بارد.

أما عندما يكون الزيت ساخناً فإن لزوجته تصل إلى ٣٠ .


أما حرف W دائماً يوضع بجوار الدرجة الباردة .

طرق تزييت المحرك :

- ١ . التزييت بالطرطشة أو الرش .
- ٢ . التزييت الجبri والرش معاً .
- ٣ . التزييت الجبri بالضغط .

١) التزييت بالطرطشة أو الرش :

تجري هذه العملية طالما أن حوض الزيت " الكرتير " يحتوي على كمية زيت كافية ولكن قليلاً ما يعتمد على هذه الطريقة للتزييت لجميع أجزاء المحرك المهمة ففي هذه الطريقة توجد أحواض صغيرة " ملاعق " مثبتة تحت أذرع التوصيل فعند دوران عمود المرفق " الكرنك " تتغمس هذه الملاعق في الزيت فيتم نشر الزيت على جدران الأسطوانة ويتم التزييت بالرش فينتشر الزيت بالرش إلى كراسى المحرك الرئيسية والطرف الكبير لأذرع التوصيل " النهاية الكبرى " وأجسام المكابس حيث إنه عندما ينزل المكبس إلى أسفل تعمل حلقة المكبس على كشط الزيت من جدار الأسطوانة الداخلي ونزوله إلى حوض الزيت كما في الشكل التالي:



التزييت بالطرطشة

وقد انتهى العمل بهذه الطريقة الآن نظراً لأنه من الضروري ضغط الزيت لأجزاء المحركات الحديثة المعرضة لـ إجهادات عالية بل يمكن أن تتوارد هذه الطريقة في المحركات الصغيرة ذات القدرة البسيطة .

التزييت بالرش :

التزييت بالرش للأجزاء التالية :

- ١ . الأسطوانة .
- ٢ . ذرات التوصيل .
- ٣ . عمود الكرنك .
- ٤ . ملaque التزييت بالرش .
- ٥ . حوض التزييت .

٢) التزييت الجبri والرش معًا :


هذه الطريقة تشبه الطريقة السابقة علاوة على أنه يوجد مضخة تقوم بضغط الزيت خلال الكراسي المعرضة لـ إجهادات عالية أي أن الكراسي لعمود الكرنك يتم تزييتها بالمضخة أما باقي أجزاء المحرك بالرش .

٣) التزييت الجبri بالضغط :

وهو شائع الاستخدام عملياً وفيه تدفع مضخة الزيت ، الزيت أولاً إلى كراسي عمود المرفق " عمود الكرنك " ثم ينساب الزيت خلال المجاري في عمود الكرنك إلى النهاية الكبرى لذراع التوصيل ثم يمر الزيت عبر ثقب في النهاية الكبرى لذراع التوصيل ويخرج تحت ضغط المضخة إلى جدران الأسطوانة من الداخل ومن ثم يندفع الزيت ليغذى مجموعة تشغيل البلوف والصمامات خلال أعمدة روافع الصمامات ويركب في عصب الزيت صمام خاص لتحديد أقصى ضغط ويسمح لجزء من الزيت بالعودة إلى حوض الزيت ويكون ضغط الزيت عادة من ٢ - ٤ كجم/سم^٢ .

أجزاء دائرة التزييت :

دورة الزيت في محركات дизيل تتكون كما في شكل (٦٩) .



شكل (٦٩) دورة الزيت في المحرك

- ١ زيت المحرك (وهو الذي يزيل الأجزاء المتحركة في المحرك) .
- ٢ خزان الزيت أو وعاء الزيت (وهو الذي يجمع الزيت أسفل المحرك) .
- ٣ مصفاة الزيت الحديدية (وهي عبارة عن مصافة معدنية في أسفل أنبوب السحب) .
- ٤ سدادة تغيير الزيت (وهو من أجل تغيير الزيت وكذلك لالتقاط القطع المعدنية لكونه مغناطيس دائم) .
- ٥ مضخة الزيت (وهي التي تضخ الزيت إلى أجزاء المحرك) .
- ٦ ممرات الزيت (وهي التي تنقل الزيت لأجزاء المحرك) .
- ٧ فلتر الزيت (وهو الذي يصفي الزيت من الشوائب) .
- ٨ مبرد الزيت (وهو عبارة عن مبادل حراري لتبريد الزيت ويتوارد في بعض المحركات) .
- ٩ مؤشر ضغط الزيت (وهو عبارة عن مؤشر أو ضوء تحذير) .

عمل نظام التزيرت :


عند عمل المحرك تقوم المضخة بسحب الزيت من خزان الزيت كما هو مبين في الشكل (٦٩) ، ويمر الزيت من خلال المصفاة المعدنية لإزالة الشوائب الكبيرة ويدخل الزيت المضخة ويُضخ الزيت من خلال الفلتر ثم إلى ممرات الزيت في جسم المحرك ويقوم الفلتر بإزالة الشوائب الصغيرة ومنظم الضغط بالسيطرة على ضغط الزيت ، ويمر الزيت إلى عمود الكرنك وعمود الكامات والرافعات والأذرع المتحركة وكل الأجزاء المتحركة ، وعندما يتسرّب الزيت خلال حوامل المحرك فإنه يقوم بتزويت الأجزاء الداخلية للمحرك مثل شنابر المكابس والأجزاء الأخرى .

مضخات الزيت :

تعمل مضخة الزيت على سحب الزيت من خزان الزيت ودفعه تحت ضغط إلى الأجزاء المختلفة في المحرك وتركب مصفاة للزيت في مدخل الزيت قبل المضخة لتنظيف الزيت من المواد العالقة أو الغريبة وتستمد المضخة حركتها عن طريق ترس موجود على عمود الكامات وهناك نوعان رئيسيان من المضخات ، مضخة التروس والمضخة الدوارة .

أ. مضخة التروس :


تستخدم حالياً ^{المضخة ذات الترسين} وتألف من زوج من التروس المتداخلة (المعشقة) وعندما تدور التروس يملأ الزيت الداخل إلى المضخة الحيز الموجود بين أسنانها وعندما تتدخل الأسنان يدفع الزيت إلى خارج المضخة من فوهة الخروج وللحصول على تدفق كاف تستخدم ترس ذات أسنان كبيرة يجب أن تضبط بدقة تامة داخل غرفة الزيت بالمضخة سواء على المحيط أو من ناحية المحاذاة ، وبيّن الشكل (٧٠) مضخة ذات ترسين .



شكل (٧٠) مضخة زيت ذات التروس

بـ. المضخة الدوارة:


يتكون هذا النوع من المضخات من جزء مدير وجزء آخر مدار معشقات مع بعض داخل جسم مضخة ، وحركة الجزء المدير ليست مركبة بالنسبة للجسم فعندما يدور هذا الجزء يدير الجزء الأخير ، وبما أن دوران الأول لا مركزي فالمسافة بينهما تكون غير ثابتة ، لذلك يدخل الزيت من فتحة الدخول عندما تكون المسافة كبيرة ويرسل بواسطة هذه الحركة إلى الجانب الآخر من جسم المضخة ، وعندما تصبح المسافة أصغر ما يمكن يخرج الزيت من فتحة الخروج تحت ضغط إلى خارج جسم المضخة وذلك نتيجة لتصغير الحيز أثناء الدوران ، والشكل (٧١) يبين هذا النوع من المضخات .



شكل (٧١) مضخة الزيت الدوارة

منظم ضغط الزيت:

عند دوران المحرك بسرعات عالية ترسل المضخة إلى الأجزاء المختلفة كمية أكبر من الزيت فيعمل المنظم على حجب الكميات الزائدة وإعادتها إلى خزان الزيت ويعتبر جزء من مضخة الزيت ويكون صمام التحكم إما على شكل كرة أو زنبرك أو مكبس يضغط عليهم نابض للتحكم في ضغط الزيت ، حيث عندما يصل ضغط الزيت إلى الحد المطلوب ينفتح الصمام ويسمح بالزيت الزائد بالرجوع إلى الخزان كما هو مبين في الشكل (٧٢) .



شكل (٧٢) صمام ضغط الزيت مفتوح ومغلق

مerasat al-zait:

وهي عبارة عن مسارات ضيقة في جسم ورأس المحرك بغية إيصال الزيت الذي ضخ بمضخة الزيت الموصول إلى الحوامل والأجزاء المتحركة مثل حواهل عمود المرفق والكامات وروافع الصمامات والكراسي والمحاور.

مرشح الزيت :

ويستخدم نوعان من دوائر مرشحات الزيت وهي:


- ١ - المرشح ذو الانسياب التام.
- ٢ - المرشح ذو مجرى التحويل.

(١) المرشح ذو الانسياب التام:

وفيه يوضع المرشح على العصب الرئيس "على التوالي" ولذلك يتم ترشيح كل الزيت بعد تسليمه من المضخة .

وباستخدام المرشح ذي الانسياب التام يرشح على الزيت الذي تورده المضخة قبل أن يذهب إلى أجزاء المحرك ويمر الزيت في جسم المرشح ثم إلى الداخل في مركز حشو المرشح وتحجز الشوائب والمواد الغريبة خارج الحشو .

ويمر الزيت النظيف من داخل المرشح إلى مجاري الزيت الخارجية العصب الرئيس في المحرك ، ويزود دائمًا بصمام تحويل غير قابل للضغط في رأس المرشح ذي الانسياب التام حتى إذا ما أصبح الحشو مسدوداً أو الزيت بارداً يدفع ضغط الزيت الصمام ليتفتح ويستمر الزيت في دورته ويصمم صمام التحويل في العادة بحيث يفتح ما بين ١٥ - ٢٠ رطل/بوصة مربعة ، انظر الشكل (٧٣) .



شكل (٧٣)


مرشح الزيت ينقي الزيت كلياً ثم يدفعه إلى المحاور الرئيسية وعند انسداد ممرات الزيت يتم فتح بلف الإرجاع ليدفع الزيت دون تفقيه إلى كراسى المحرك أما الزيت ذو الضغط الزائد عن الحاجة يفتح ملف الأمان ليعود الزيت مرة أخرى إلى حوض الزيت .

(٢) المرشح ذو مجرى التحويل :

وفيه يوضع المرشح على التوازي في عصب فرعي وفي هذه الحالة يتم ترشيح جزء من الزيت الخارج من المضخة فقط ويلاحظ أن مرشح الزيت يستقبل نسبة بسيطة فقط من ناتج مضخة الزيت ويمر الزيت من المرشح ذي مجرى التحويل خلال فوهة صغيرة معايرة ، بعد المرور خلال المرشح يصفى هذا الزيت ليعود ببساطة إلى حوض الزيت (أي جميع الزيت داخل حوض الزيت نقى) .


خزان الزيت :

وهو عبارة عن وعاء يقع في أسفل المحرك لتجميع الزيت وإعادة ضخه للمحرك للتزييت بالطرق المختلفة ويصنع من الحديد أو الألミニوم وتوجد فيه حواجز لمنع الحركة المستمرة للزيت مع حركة المركبة ، وفي بعض المركبات يتم تبريد وتسخين الزيت من خلال وضع ماسورة ماء داخل خزان الزيت متصلة بالمشع شكل (٧٤) .




شكل (٧٤)

مبرد الزيت :
ويوجد في بعض المحركات مبادل حراري (مشع) كالذى يكون فيه الماء، من أجل تبريد الزيت عند ارتفاع درجة حرارته عن الحد المطلوب ويكون التبريد بالهواء كما في شكل (٧٥).



شكل (٧٥)

مبين ضغط الزيت :
وهو عبارة عن مؤشر أو ضوء تحذير للسائق أو معاً ويحذر من أن ضغط الزيت في المحرك ضعيف ويطلب إيقاف المحرك وإجراء الفحص السريع وإلا أدى ذلك إلى تلف المحرك ويبين الشكل (٧٦) تركيب مؤشر وضوء النذير لضغط الزيت.



شكل (٧٦)

الملخص

نظام التزييت يستخدم مضخة الزيت لضخ الزيت إلى باقي أجزاء المحرك لتقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة والدواره لتقليل التآكل وكذلك له دور ثانوي في التبريد أيضاً، وتمثل لزوجة الزيت قدرة الزيت على الانسياب وتوجد زيوت متعددة للزوجة.

ويضخ الزيت بواسطة نوعين رئيسيين من مضخات الزيت وهما مضخة الدوارة والمضخة ذات المسننات وهما يضخان الزيت عبر الممرات إلى باقي أجزاء المحرك .
ويتم تغيير زيت المحرك والمرشح بحدود (٦٠٠) كيلومتر وقد تقل المسافة حسب الظروف الجوية .


المصطلحات

Oil pump	مضخة الزيت
Oil relief valve	صمام الأمان
Oil filter	مرشح الزيت
Oil cooler	مبرد الزيت
Oil pressure	مؤشر ضغط الزيت
Pick up screen	مرشح الزيت المعدني
Oil plug	قفل تغيير الزيت

تمرينات للمراجعة

- ١ . اذكر أنواع التزييت .
- ٢ . اذكر أجزاء دورة التزييت ووظيفه كل جزء .
- ٣ . اذكر أنواع الإضافات التي تضاف إلى الزيت .
- ٤ . اذكر أنواع التزييت داخل المحرك .
- ٥ . اذكر أنواع زيوت المحرك المستخدمة .
- ٦ . اشرح أنواع مضخات التزييت .
- ٧ . اشرح طريقة عمل مؤشر الزيت .

الأجزاء الأساسية لأنظمة حقن дизيل



شكل (٧٧)

• خزان الوقود :

وظيفته :

الاحتفاظ بوقود дизيل الذي يحتاجه المحرك لسيرا عددة كيلومترات معينة حسب سعته .

مواصفاته :

- ١ أن يصنع من مادة لا تتفاعل مع مركبات وقود дизيل .
- ٢ أن يكون المعدن المصنوع منه قوياً .
- ٣ أن يحتوي على حواجز .
- ٤ لا بد من احتوائه على منقي مبدئي عند فوهة دخول дизيل .
- ٥ أن يوجد به فتحة لمعادلة الضغط الجوي .
- ٦ أن تكون سعته بعدد لترات من الوقود مناسبة لنوع استخدام مركبة .

أنايبيب توصيل الوقود (أنايبيب الضغط المنخفض . أنايبيب الضغط العالي) :

وظيفتها :

توصيل الوقود إلى الأجزاء المختلفة في الدورة.

مواصفاتها :

- ١ أن تكون مرنة لتحمل الاهتزازات.
- ٢ مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع مركبات дизيل .
- ٣ ذات أطوال وأقطار مناسبة حسب وضعها بالدورة .
- ٤ مصنوعة من مادة متينة لتحمل الضغط (لأنابيب الضغط العالي).
- ٥ ذات نهايات جيدة للإحكام.


مضخة تغذية الوقود :

مضخة تغذية الوقود تسحب هذه المضخة الوقود من الخزان وتضخه إلى مضخة الحقن بضغط زائد يتراوح من ١ بار إلى ١,٥ بار ، وهي تعمل على نمط المضخة ذات الكباس ، و تستمد حركتها من عمود حدبات مضخة الحقن ، ويركب مرشح أولي في أنبوب السحب (المص) ليمנע مرور الشوائب الغليظة وغالباً ما يمكن إدارة مضخة تغذية الوقود يدوياً أثناء توقف المحرك للتخلص من الهواء الموجود بمجموعة الحقن .

أنواع مضخة تغذية الوقود :


- ١ - مضخة تغذية ذات الكباس شكل (٧٨) .

- أ - مفردة التأثير .



شكل (٧٨ أ)

- ب - مزدوجة التأثير .



شكل (٧٨ ب) .


- ٢ - مضخة تغذية تعمل بالتروس .

- ٣ - مضخة تغذية ذات ريش .

المرشحات

وظيفتها :

تنقية الوقود من الشوائب والأترية والمياه وتركب إما مفردة أو مزدوجة متواالية لزيادة تنظيف الوقود .
شكل (٧٩) يبين كيفية حجز عنصر التنقية للأترية والمياه المختلطة بالوقود .



شكل (٧٩)

١ - حجز الأترية . ٥ - ترسب الشوائب والماء . ٣ - سريان الوقود إلى الأنابيب .

خلف عنصر التنقية

٤ - سقوط الماء إلى غرفة تجميع الماء . ٢ - عنصر التنقية .

مواصفاتها :

- ١ . أن تكون ذات قدرة عالية لتنقية الوقود . يصل قطر فتحات التنقية إلى ٠٠١ مم) .
- ٢ . أن تحتوي على فتحة استئصال الهواء الزائد .
- ٣ . يصنع الجسم الخارجي من معدن يتحمل الصدمات .


أنواع المرشحات لوقود дизيل :

- ١ . مرشح بسيط : لا يحتوي على أي تجهيز مساعدة .
- ٢ . مرشح بغرفة تجميع الماء مزود بصمام لتفريغ الماء .

تزود بعض مرشحات الوقود في بعض أنظمة الحقن بتجهيزات إضافية مثل :

أ- مُسخن الوقود :


ويعمل على المحافظة على حرارة الوقود المناسب خلاله والذاهب إلى المضخة الرئيسية ويبدأ عمله عند درجة حرارة 5°C درجة مئوية ، ويقفل عند 15°C درجة مئوية ويركب المسخن في الجزء العلوي للمرشح شكل (٨٠) ، ويتحكم بالمقاومة الحرارية PTC .



شكل (٨٠)


ب- مُبين مستوى الماء الكهربائي :

وهذه التجهيزات خاصة بالمنقي المزود بغرفة لتجمیع الماء بعد فصله عن الوقود وعند عدم تفريغ الماء لمدة طويلة نوعاً ما فإن مصباح تحذير يضيء أمام السائق لتبييشه لتفريغ الماء عبر صمام التفريغ بالمرشح شكل (٨١) .



شكل (٨١)

المرشحات وأشكال عناصر الترشيح شكل (٨٢) :



شكل (٨٢) المرشحات الخاصة بوقود дизيل وعنصر الترشيح

مرشحات الوقود الخاصة بوقود дизيل :

وهي عبارة عن مرشحات دقيقة ، وتصنع عناصر الترشيح بالمرشحات من اللباد أو الورق ، وتعتبر المرشحات الورقية أدق من مرشحات اللباد ، وتصميم عناصر الترشيج بطرق مختلفة ، (أ) فيصنع المرشح الورقي كمرشح ذي شكل ملتف (ب) أو كمرشح مطوي بشكل نجمي (ج) أما المرشح اللبادي فيكون ذا شكل أنبوي (ه) أو كمرشح رقائقي (د) كما يمكن التفريق بين ما يلي :
 مرشح بسيط (مرشح بوش ذو عنصر ترشيج ملفوف) ، ومرشح متدرج (مرشح بوش ذو عنصر ترشيج أنبوي من اللباد وعنصر ترشيج ملفوف) ، وعند تبديل عنصر الترشيج ، يجب تصريف الشوائب المترسبة أولاً بفتح مسمار التهوية .

مضخة الحقن الرئيسية : وظيفتها :

تضغط مضخة الحقن الوقود إلى منافذ الحقن ومنها إلى غرفة الاحتراق بالمحرك .


مواصفاتها :

- ١ توليد ضغط حقن عال بدرجة كافية .
- ٢ السماح بتغيير كمية الوقود المحقون .
- ٣ إمكان تغيير توقيت الحقن .
- ٤ ضخ نفس كمية الوقود في كل أسطوانة .
- ٥ إنهاء الحقن فجائياً .

أنواع مضخات الحقن :


تعمل مضخة الحقن مثل المضخة ذات الكباس ، وتوجد منها تصميمات متعددة :

- ١- مضخة الحقن المتالي شكل (٨٣) وهي تحتوي على عنصر ضخ مستقل لكل أسطوانة من أسطوانات المحرك ، ويتكون هذا العنصر من أسطوانة وكباس ، بخلوص تركيب يتراوح بين ١٠٠٠ / ٢ مم و ١٠٠٠ / ٣ مم وينجز الإزواج بدقة عالية ، بحيث لا يحتاج الكباس لأي مانع تسرب ، ويجب عند الإصلاح أو التغيير تبديل الأسطوانة والكباس معاً .



شكل (٨٣)


- ٢ - مضخة الحقن الموزعة شكل (٨٤) : تولد هذه المضخة ضغط الحقن لكل الأسطوانات من عنصر ضخ واحد ويوزع كباس المضخة الوقود في نفس الوقت على أنابيب منفصلة ، تؤدي إلى منافذ الحقن ، يدور الكباس حول محوره ، في نفس الوقت الذي يتحرك فيه في الاتجاه الطولي وتسمى هذه الحركة التذبذبية لكباس المضخة ، ويوجد صمام ضغط خاص في كل أنبوب حقن ، ويمكن مقارنة مضخة الحقن الموزعة بمجموعة إشعال بمحرك أتو ، التي تتولد بها الشارة لشمعة الإشعال ، بواسطة ملف إشعال واحد .



شكل (٨٤)

طريقة عمل المضخة الموزعة :


١ - شوط السحب : عند السحب يتحرك الكباس إلى النقطة الميّة السفلي ، فيتدفق الوقود من غرفة السحب خلال مجرى التغذية والحز الحلقي والثقب المحوري متوجهاً إلى غرفة الضغط ، وفي نفس الوقت يدور الكباس شكل (٨٥).



شكل (٨٥)

٢ - شوط الحقن : عند الحقن يتحرك الكباس إلى النقطة الميّة العليا ، وبمجرد غلق قناة التغذية ،

يضغط الوقود عبر حز التوزيع إلى أنبوب الحقن ومنه إلى منفذ الحقن ، وينتهي شوط التغذية بواسطة صمام التنظيم المنزلاق الذي يفصل أو يوصل بين غرفتي الضغط والسحب شكل (٨٦) .



شكل (٨٦)

الشاشات :

وظيفتها :

تقوم باستقبال الديزل المضغوط من المضخة الرئيسية على شكل سائل ومن ثم تحويله إلى غاز وذلك لضمان اختلاط الهواء المضغوط مع الوقود بداخل غرفة الاحتراق للحصول على احتراق جيد.

مواصفاتها :

- ١ - أن يكون مصمماً لنوع المحرك ونوعية منظومة الحقن.
- ٢ - أن تصنع أسطوانة الإبرة والإبرة من سبائك فولاذية عالية الجودة حتى تتحمل الضغط العالي ولكي تعمق طويلاً.

أنواعها :

- ١ رشاش لمحرك ديزل مباشر الحقن (يحقن الرشاش الوقود بغرفة الاحتراق مباشرة) .
 - ٢ رشاش لمحرك ديزل غير مباشر (يحقن الرشاش الوقود بغرفة مبدئية أولاً) .
- شكل (٨٧) يبين أجزاء الرشاش .

مقارنة بين رشاش مباشر ورشاش غير مباشر


رشاش مباشر	رشاش غير مباشر
<p>لا يحتاج إلى شمعة تسخين .</p> <p>بين ١٨٠ بار إلى ٣٠٠ بار أو أكثر .</p> <p>حجمه أكبر .</p> <p>يوجد برأسه من ٣ إلى ٩ ثقوب أو أكثر .</p> <p>استهلاك أقل بحوالي ١٥٪ تقريباً .</p> <p>يستخدم في المحركات الكبيرة والصغيرة حديثاً .</p>	<p>يحتاج إلى شمعة تسخين .</p> <p>ضغطه يصل إلى ١٣٠ بار تقريباً .</p> <p>حجمه صغير بالنسبة للرشاش المباشر .</p> <p>يوجد برأسه ثقب واحد .</p> <p>استهلاك كثير للوقود .</p> <p>يستخدم في المحركات الصغيرة .</p>

وتقسام رشاشات الحقن المباشر إلى نوعين هما :

- ١ رشاش ذو ثقب نفاث شكل (٨٧) .
- ٢ رشاش ذو ثقب نفاث مُبرد شكل (٨٨) .


وتقسام رشاشات الحقن غير المباشر إلى نوعين هما :

- أولاً : ١ - رشاش ذو إبرة نفاثة شكل (٨٩) .
 - ٢ - رشاش ذو إبرة خنق شكل (٩٠) .
- ثانياً : رشاش لنظام حقن дизيل كهربياً شكل (٩١) .




- 1- دخول الوقود .
- 2- دخول الهواء .
- 3- قمchan التبريد .
- 4- ريش (زعانف) التبريد .

شكل (٨٨) رشاش ذو ثقب نفاث مُبرد




- 1- جسم الرشاش .
- 2- حلقة الضغط المخروطية .
- 3- غرفة الضغط .
- 4- إبرة الرشاش .
- 5- مقعد إبرة الرشاش .
- 6- ثقب الرشاش .

شكل (٨٧) رشاش ذو ثقب نفاث




شكل (٨٩) رشاش ذو إبرة نفاثة




- a - فتحة الرشاش مفتوحة .
b - بدء الحقن (أثناء فترة عطلة الإشعال) .
c - الحقن الرئيس (أثناء فترة الاحتراق السريع) .

شكل (٩٠) يبيّن رشاشاً ذا إبرة خنق




a - رشاش ذو إبرة خنق. b, c - رشاش ذو إبرة نفاثة. d - رشاش ذو ثقب نفاث
شكل (A) يبين شكل رذاذ كل نوع على حدة



شكل (B) يبين قطاع لخروف تذرية حقن وقود дизيل داخل غرفة الاحتراق بواسطة الرشاش
ومنحنى العلاقة البيانية بين طول مخروط التذرية والنسبة المكافأة (Φ) ودرجة الحرارة

شاشة لنظام حقن дизيل كهربائياً:

لنظام حقن дизيل كهربائياً رشاش خاص به يحتوي على إضافات مع التشابه في الأجزاء وطريقة العمل وشكل (٩١) يوضح قطاع لرشاش يعمل بنظام كهربائي EDC.



- 1- برغي أو مسuar الضبط .
- 2- حساس حركة ساق الضغط .
- 3- ساق الضغط .
- 4- سلك التوصيل الكهربائي .

()

طريقة سريان дизيل في الرشاش المباشر وغير المباشر

يدخل дизيل المضغوط بواسطة المضخة الرئيسية إلى الرشاش عبر فتحة الدخول ومن ثم إلى غرفة الضغط وعند زيادة الضغط إلى الحد الذي يتغلب فيه الوقود المضغوط على قوة النابض تتحرك الإبرة إلى الخلف عكس قوة النابض فيخرج الوقود من الثقوب الخاصة إلى غرفة الاحتراق عند انخفاض الضغط القادم من المضخة الرئيسية يعود نابض الإرجاع إلى وضعه السابق دافعاً الإبرة إلى الأمام مقللاً ثقوب الرشاش .

ملحوظة : يعود дизيل الفائض إلى الخزان الرئيس عبر مجرى الفائض علماً بأن هذا الوقود الفائض يعمل أشلاء رجوعه بتزييت وتنظيف أجزاء الرشاش الداخلية

محركات الديزل

مصطلحات وقياس أداء محركات الديزل



الجدارة

في هذه الوحدة يتم معرفة مصطلحات محركات дизيل وحساب الأبعاد لكل من (الإزاحة . سعة المحرك نسبة الانضغاط وحيز الاحتراق . النسبة الشوطية . زيادة نسبة الانضغاط) .

كذلك يتم قياس ومعرفة وحساب مختلف حدود أداء محركات дизيل المشحنة منها وغير المشحنة وفهم جميع المصطلحات التالية :

(القدرة البيانية . القدرة الفرمولية . العزم . السرعة . الكفاءة الميكانيكية . الكفاءة الحجمية) .

الأهداف

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على فهم ومعرفة مصطلحات محركات дизيل وحساب الأبعاد وقياس الأداء لتلك المحركات على اختلاف أنواعها .

١ - مصطلحات الأبعاد وهي :

(الإزاحة . سعة المحرك . نسبة الانضغاط وحيز الاحتراق . النسبة الشوطية . زيادة نسبة الانضغاط) .

٢ - قياس وحساب مختلف حدود الأداء وهي :

(القدرة البيانية . القدرة الفرمولية . العزم . السرعة . الكفاءة الميكانيكية . الكفاءة الحجمية) .

مستوى الأداء المطلوب

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ٩٥٪ .

الوقت المتوقع للتدريب ٨ ساعات .

الوسائل المساعدة

جهاز لعرض بعض المنحنيات والصورة التوضيحية .

متطلبات الجدارة

- إتقان أهداف الوحدات السابقة .

- فهم القوانين والقدرة على فهم الأمثلة .

مقدمة

تتناول هذه الوحدة فهم ومعرفة مصطلحات محركات дизيل وجميع الحسابات الخاصة بها .

حيث يتم عرض وشرح تفصيلي عن معادلات كل من :

(الإزاحة . سعة المحرك . نسبة الانضغاط وحيز الاحتراق . النسبة الشوطية . زيادة نسبة الانضغاط) .

وكذلك يتم قياس وحساب مختلف حدود أداء تلك المحركات من حيث :

(القدرة البيانية . القدرة الفرمولية . العزم . السرعة . الكفاءة الميكانيكية . الكفاءة الحجمية) .

المحرك

رموز الصيغ والوحدات طبقاً للمواصفات القياسية

الوحدة	الرمز	الكمية	الوحدة	الرمز	الكمية
kw	p	القدرة	Nm	w	الشغل
kw\t	Pm*	نسبة القدرة إلى الوزن	mm	^l a	طول القوس
kw\t	P*	نسبة القدرة إلى الحجم	g\cm ³	e	الكثافة
kw	pi	القدرة البيانية	Nm	M	عزم الدوران
kw	pl	قدرة الشحان	r.p.m.	n	سرعة الدوران (عدد الدورات)
kg\kw	mp*	نسبة الوزن إلى القدرة	bar	p	الضغط
kw	peff	القدرة الفعالة	bar	p _s	ضغط السحب
kw	pred	القدرة المختزلة	bar	p _i	الضغط البياني للكباس
kw	pf	القدرة الاحتراكية	bar	peff	الضغط الفعال للكباس
kw	psc	قدرة تيار الطرد (الكسح)	bar	Pmax	الضغط الأقصى للاحتراق
-	λ_1	الكافية الحجمية	bar	p _c	الضغط النهائي للانضغاط
-	λ	نسبة الهواء	Cm ³	v _s	حجم الشوط الكلي
kg	m _{M*}	وزن المحرك	m\s	v	السرعة
mm	l	طول ذراع التوصيل	m\s	v _{max}	السرعة القصوى للكباس
-	λ_{cr}	نسبة ذراع التوصيل	m\s	v _m	السرعة المتوسطة للكباس
kg\h	Bo	معدل استهلاك زيت التزيلق	m\s	v _g	السرعة المتوسطة للغاز
g\kwh	bo	الاستهلاك النوعي لزيت التزيلق	mm	r	نصف القطر
°C	g	درجة الحرارة	kJ\kg	H _u	القمة الحرارية
°C	g _{max}	درجة الحرارة القصوى للاحتراق	Cm ³	v _{cy}	حيز الشوط للأسطوانة (الإزاحة)
°C	g _c	درجة حرارة نهاية الانضغاط	Cm ²	A	مساحة الكباس
s	t	זמן الفتح للصمام	mm	s	شوط الكباس
Cm ³	v _{cn}	حيز الاحتراق	N	F	القوة
Cm ³	v _c	حيز الانضغاط	N	F	القوة المؤثرة على الكباس

الوحدة	الرمز	الكمية	الوحدة	الرمز	الكمية
-	ε	نسبة الانضغاط	N	F_B	القوة المؤثرة على المحمل
kJ	Q	كمية الحرارة	N	F_{cr}	القوة المؤثرة على ذراع التوصيل
$kJ\cdot h$	ϕ	معدل استهلاك الحرارة	N	F_n	القوة الجانبية
$kJ\backslash kwh$	W_{eff}	معدل الاستهلاك النوعي للحرارة	N	F_t	القوة الماسة
-	η	الكافية	$Kg\backslash h$	B	معدل استهلاك الوقود
-	η_i	الكافية البيانية	$g\backslash kwh$	b_{eff}	معدل الاستهلاك النوعي للوقود
-	η_m	الكافية الميكانيكية الكلية	1/100km	k	متوسط استهلاك الوقود
-	η_{eff}	الكافية المستفادة	mm	r	نصف قطر المرفق
mm	d	قطر تجويف الأسطوانة	kg	m	وزن الشحنة
Cm^2	A	مساحة مقطع الأسطوانة	kg	m_f	وزن الشحنة الجديدة
-	z	عدد الأسطوانات	kg	m_{thl}	وزن الشحنة النظرية



❖ غير قياسية .

مقارنة بين محرك أوتو ومحرك ديزل



محرك دiesel (DIESEL) ١٨٩٢	محرك أوتو (OTTO) ١٨٦٧	
رودلف ديزل - ١٨٥٨ - ١٩١٣	نيكولاوس أوغست أوتو - ١٨٣٢ - ١٨٩١	المخترع
زيوت ثقيلة : وقود ذو درجة غليان مرتفعة مثل وقود الديزل والزيت الخام وزيت القطران والسولاز .	زيوت خفيفة : وقود ذو درجة غليان منخفضة مثل البنزين والكحول والمواد الغازية	أنواع الوقود
درجة حرارة الاشتعال الذاتي : -350°C ... 350°C	درجة حرارة الاشتعال الذاتي : $\text{C}450$... $\text{C}550$	
المطلبات : قابلة للاشتعال الذاتي رقم سيتان عال (Cetane Number) عال	مقاومة الاشتعال الذاتي - رقم أوكتان عال (Octane Number)	المطلبات
معدل الاستهلاك النوعي للوقود محرك السيارة ثنائى الأشواط : $260 - 370 \text{ g}\text{kwh}$ رباعي الأشواط : $200-340 \text{ g}\text{kwh}$ محرك السفينة : $200-340 \text{ g}\text{kwh}$	محرك ذو مكربن ثنائى الأشواط : 400 - 600 gkwh ثنائى الأشواط : $280-430 \text{ g}\text{kwh}$ محرك الحقن ثنائى الأشواط : $310-500 \text{ g}\text{kwh}$ رباعي الأشواط : $270-430 \text{ g}\text{kwh}$	معدل لاستهلاك نوعي للوقود
نقطة الوميض : أعلى من 55°C خطير الحرائق : صغير	: ابتداء من 25°C خطير الحرائق : كبير	نقطة الوميض
رباعي وثنائى الأشواط	ثنائى الأشواط	رباعي الأشواط
أقل من محرك أوتو ، وذلك بسبب جودة الكفاية الحرارية عن محرك أوتو ، سرعة دوران متوسطة .	من $\frac{1}{2}$ إلى $\frac{3}{4}$ حمل مع سرعة متوسطة إلى عالية	حمل كامل مع سرعة دوران متوسطة
أعلى بقدر ضئيل فقط عنه في محرك أوتو ، وذلك في سرعات دوران أصغر أو أكبر .	حمل كامل وسرعة دوران منخفضة	غير مناسب
%33 (C) %29 (R) %7 (F) <u>الشغل المستفاد</u> %32 (W) %100	%33 (C) %36 (R) %7 (F) <u>الشغل المستفاد</u> %24 (W) %100	الموازنة الحرارية (قيم متوسطة) ماء التبريد عوادم وإشعاع احتكاك الشغل المستفاد
كلما زاد الكبس (الضغط) زادت شدة تحرر الغازات وكلما قلت درجة حرارة غازات العادم زاد الشغل المستفاد	عند كبس (ضغط) الهواء فقط	تكوين الخليط

تكوين الخليط داخلياً	تكوين الخليط خارجياً	تكوين الخليط خارجياً	
حقن الوقود في الأسطوانة في نهاية شوط الضغط .	حقن الوقود في الأسطوانة أثناء شوط السحب أو شوط الضغط .	١. تذرية الوقود في غرفة الخلط داخل المكربن . ٢. حقن الوقود في مشعب السحب	
تغير كمية الوقود المحقون	١- تغيير كمية الخليط المسحوب بواسطة التحكم في صمام الخنق . ٢- تغيير كمية الوقود المحقون .		التنظيم
احتراق تحت ضغط ثابت (نظرياً) يكون الضغط ثابتاً تقريباً طوال عملية الاحتراق	احتراق حجم ثابت (نظرياً) يكون الحجم ثابتاً تقريباً طوال عملية الاحتراق		عملية الاحتراق
 يجب أن يعمل محرك дизيل ، من حالة عدم التحميل وحتى الحمل الكامل بفائض في الهواء ، وذلك لعدم إمكانية توفير احتراق كامل خال من الدخان بسبب الزمن القصير المتاح للحقن .		نسبة فائض الهواء نسبة نقص الهواء هواء : وقود ضبط المكربن	نسبة الخلط. وقود : هواء
	كثيرة جداً	١:١٧ حد الاشتعال ضعيف	
	-	١:١٤,٨ النسبة النظرية للخلط	
	١٥%...٠%	١:١٣ حتى ١:١,٤٨ القدرة العظمى غني	
	%١٠ . %٣٠	١:١٥ الاستهلاك الاقتصادي الأقصى ضعيف	
	%٣٠.. %٤٠	١:١٠ بدون حمل غني جداً	
نسبة فائض الهواء	التحميل	كبيرة جداً	حد الاشتعال غني
حتى ١٠٠٠% حتى ٤٠% تقريباً على ١٥% - ١٠% الأقل	بدون حمل حمل جزئي حمل كامل	- - -	بدء التشغيل غني فوق المعدل المطلوب

مقارنة بين محرك أوتو ومحرك ديزل

محرك ديزل (DIESEL)	محرك (OTTO)	
من 14 إلى حوالي 22	من 6 إلى حوالي 12	نسبة الانضغاط الضغط النهائي
من 30 bar إلى 55 bar	من 8 bar إلى 18 bar	للانضغاط (ساخن) P_c
من $^{\circ}\text{C}$ 700 إلى $^{\circ}\text{C}$ 900	من $^{\circ}\text{C}$ 400 إلى $^{\circ}\text{C}$ 600	درجة الحرارة
تؤدي زيادة الانضغاط إلى :	تؤدي زيادة الانضغاط إلى :	النهائية للانضغاط
زيادة الكفاية	زيادة الكفاية	
زيادة درجة حرارة الهواء	زيادة نسبة القدرة إلى الحجم	
تأخير الاشتعال قليلاً	تقليل معدل الاستهلاك النوعي للوقود	
زيادة الانضغاط يحددها مقدار التحميل	زيادة الانضغاط يحددها رقم الأوكتان	
الواقع على مجموعة نقل الحركة	للوارد (خطر الدق لمحرك)	
وكذلك وزن المحرك (تصميم ثقيل)		
		الاحتراق
يتم ضغط الهواء بدرجة عالية ، بحيث يشتعل الوقود المحقون ذاتياً بعد احتلاطه بالهواء الساخن .	يتم ضغط مخلوط من الوقود والهواء قبل للاشتعال تم إشعاله بمشعل خارجي (شماعة اشتعال)	
الزمن العادي لتأخير الاشتعال حوالي : 0.001 s	السرعة العادية للاحتراق : من m/s 10 إلى m/s 25	
يؤدي تأخير الاشتعال بصورة أكثر من اللازم (أكبر من s 0.002) إلى حدوث احتراق سريع للغاية (دق дизيل)	للاحتراق ذي الدق : من m/s 100 إلى m/s 300	


60 bar - 90 bar			30 bar - 60 bar			الحد الأقصى لضغط الاحتراق
2000 °C - 2500 °C			2000 °C - 2500 °C			Pmax درجة الحرارة
500 °C - 600 °C			700 °C - 1000 °C			القصوى للاحتراق max درجة حرارة غازات العادم عند
32% - 40%			22% - 30%			الحمل الكامل الكفاءة المتسندة
المحرك عند الحمل الكامل	المحرك عند سرعة اللاحمل	المحرك عند الحمل الكامل	المحرك عند سرعة اللاحمل	المحرك عند سرعة اللاحمل	المحرك عند سرعة اللاحمل	النسبة الحجمية لمكونات غاز العادم
سرعة دوران مرتفعة	سرعة دوران منخفضة	سرعة دوران مرتفعة	سرعة دوران منخفضة	سرعة دوران مرتفعة	سرعة دوران منخفضة	ثاني أوكسيد الكربون CO2
7	5,5	3,5	12 - 13	7 - 11	6,5 - 8	بخار الماء H2O
5	5	3,5	10 - 11	9 - 11	7 - 10	O2 أوكسجين
10	12	16	0,1 - 0,4	0,5 - 2	1 - 1,5	أول أوكسيد الكربون CO
0,3 حتى	0,1	0,05 حتى	1 - 3	4	أقل من 4,5	H2 هيدروجين
-	0,1	-	0,1 - 0,2	0,2 - 1	0,5 - 4	N2 نتروجين
77 تقريرياً	77 تقريرياً	77 تقريرياً	76 تقريرياً	74 تقريرياً	71 تقريرياً	

<p>ابتداءً من حالة اللاحمل وحتى الوصول إلى الحمل الكامل يعمل محرك дизيل بفائض في الهواء ، يؤدي إلى احتراق يكاد يكون كاملاً ولذا يحتوي العادم على كميات ضئيلة من أول أوكسيد الكربون . CO</p>	<p>عند دوران المحرك بسرعة اللاحمل يعمل محرك أتو بنقص في الهواء ويؤدي الاحتراق غير الكامل إلى خروج غازات عادمة تحتوي على كمية كبيرة من أول أوكسيد الكربون . CO</p>	
 <p>يعطي منحني عزم الدوران الأكبر تسطحاً قدرة جر متجانسة تقريباً لنطاق سرعة دوران كبير</p>	 <p>عند رفع أو خفض سرعة دوران المحرك ينخفض عزم الدوران عن قيمته القصوى انخفاضاً موائماً</p>	<p>منحنيات الأداء عند الحمل الكامل</p>
<p>1500 r.p.m - 5000 r.p.m</p>	<p>4000 r.p.m - 10000 r.p.m</p>	<p>الحد الأقصى لسرعة الدوران</p>
<p>5 kg/kw - 9,5 kg/kw 7 kw/l - 30 kw/l</p>	<p>2 kg/kw - 6 kg/kw 22 kw/l - 55 kw/l</p>	<p>نسبة الوزن إلى القدرة نسبة القدرة إلى الحجم</p>

الحجم الشوطي (الإزاحة)

يطلق على الحيز المحدود بين النقطة الميتة العليا TDC والنقطة الميتة السفلية BDC للكباس باسم الحجم الشوطي (الإزاحة) V_{cy} شكل (٩٢) ويعرف من المعادلة التالية :

$$V_{cy} = A \cdot S = \frac{\pi d^2}{4} \cdot s$$



شكل (٩٢)

V_{cy} = حيز الشوط للأسطوانة بوحدة (cm²) .

d = قطر الأسطوانة بوحدة (cm) .

A = مساحة مقطع الأسطوانة بوحدة (cm²) .

S = طول الشوط (المشوار) بوحدة (cm) .

$\pi = 3,14$.

مثال : إذا كانت $d = 84 \text{ mm}$; $s = 80 \text{ mm}$ ، أوجد حيز الشوط للأسطوانة V_{cy} .

الحل :

$$\begin{aligned} V_{cy} &= A \cdot s = \\ &= \frac{\pi \times 8.4^2 \text{ cm}^2}{4} \times 8 \text{ cm} \\ &= 443.4 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

سعة المحرك

يتم حساب سعة محرك يحتوي على عدد من الأسطوانات من الصيغة الرياضية التالية :

$$V_s = A \cdot S \cdot Z = \frac{d^2 \cdot \Pi}{4} \cdot S \cdot Z$$

$$V_s = V_{cy} \cdot Z$$

حيث :

V_s = سعة المحرك بوحدة (cm^3) .

Z = عدد الأسطوانات .

مثال :

إذا كانت : $Z = 6$.

$V_{cy} = 443.4 \text{ cm}^3$

أوجد سعة المحرك بوحدة (cm^3) .

الحل :


$$V_s = V_{cy} \cdot Z$$

$$= 443.4 \text{ cm}^3 \times 6$$

$$= 2660.4 \text{ cm}^2$$

نسبة الانضغاط (حيز الاحتراق)

يتم تعين حيز الانضغاط في معظم الأحيان بمعايير سعته بالتربيض ما ، نظراً لصعوبة حسابه نظرياً وذلك بسبب شكله المعقد ، وتطلق تسمية حيز (غرفة) الاحتراق على ذلك الحيز الذي يحيط به السطح الداخلي للأسطوانة ورأسها وقمة الكباس فضلاً عن جميع الأحياء الجانبية مثل حيز أو غرفة الاحتراق المقدم ، ويتغير حيز الاحتراق أثناء الدورة ، ويشكل الحد الأدنى لحيز الاحتراق ($V_{cn\ min}$) حيز الانضغاط (V_c) شكل (٩٣).



شكل (٩٣)

$$\varepsilon = \frac{V_{cy} + V_c}{V_c}$$

$$V_{cy} = V_c(\varepsilon - 1)$$

$$V_c = \frac{V_{cy}}{\varepsilon - 1}$$

$$V_{cn\ max} = V_{cy} + V_c$$

الكباس في TDC

$$V_{cn\ min} = V_c$$

الكباس في BDC

حيث :

ε = نسبة الانضغاط .

V_c = حيز الانضغاط بوحدة (cm^3) .

V_{cn} = حيز الاحتراق بوحدة (cm^3) .

$V_{cn\ max}$ = الحد الأقصى لحيز الاحتراق بوحدة (cm^3) .

(الكباس في النقطة BDC) .

$V_{cn\ min}$ = الحد الأدنى لحيز الاحتراق بوحدة (cm^3) .

مثال :

. $V_{cy} = 366 \text{ cm}^3$; $V_c = 47.5 \text{ cm}^3$ إذا علمت أن :

الحل :

$$\varepsilon = \frac{V_{cy} + V_c}{V_c} = \frac{366 + 47.5}{47.5} = 8.7$$

مثال :

. $V_{cy} = 49 \text{ cm}^3 \text{ m}$; $\varepsilon = 6.5$ إذا كانت :

الحل :


$$V_c = \frac{V_{cy}}{\varepsilon - 1} = \frac{49}{6.5 - 1} = 8.9 \text{ cm}^3$$

ملاحظة :

نسبة الانضغاط (ε)	نوع المحرك
6 ... 11	محركات أوتو
حتى 14	محركات أوتو لسيارات السباق
14 ... 22	محركات дизيل

النسبة الشوطية

النسبة الشوطية تعني حساب نسبة طول الشوط إلى القطر.



$k < 1$	محرك طويل الشوط	أكبر من s
$k = 1$	محرك مربع الشوط	$d = s$
$k > 1$	محرك قصير الشوط	أصغر من d

الصيغة الرياضية :

$$k = \frac{s}{d}$$

$$s = k.d$$

$$d = \frac{s}{k}$$

حيث :

k = النسبة الشوطية (نسبة طول الشوط إلى قطر الأسطوانة) .

s = طول الشوط بوحدة (cm) .

d = قطر الأسطوانة بوحدة (cm) .

ملاحظة :

$k = 0.6 \dots 1,5$	محركات أوتو
$k = 0.9 \dots 1,5$	محركات дизيل

زيادة نسبة الانضغاط

يمكن رفع قدرة المحرك بزيادة نسبة الانضغاط بالطرق التالية :

- ١ - تركيب كباسات أكثر ارتفاعاً مما يؤدي إلى زيادة نسبة الانضغاط .
- ٢ - تركيب حشوات منع تسرب أقل سماكة عند رأس الأسطوانة .
- ٣ - تفريز أو تجليخ الأسطوانة أو رأس الأسطوانة .
- ٤ - توسيع قطر الأسطوانة أو زيادة الشوط (أي تكبير حيز الشوط) .

ويمكن حساب النسبة الجديدة للانضغاط إذا علم التغير الحادث في ارتفاع حيز الانضغاط .

وعند إجراء الحساب يعتبر الحيز الذي يجري تصغيره بمقدار V_{c1} حيزاً أسطوانيّاً .


$$s' = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{A}$$

$$s' = \frac{s}{\varepsilon_1 - 1} - \frac{s}{\varepsilon_2 - 1}$$

$$V_{c'} = A s'$$

$$V_{c2} = V_{c1} - V_{c'}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{V_{c1} + V_{c2}}{V_{c1}}$$



حيث :

V_{c1} = حيز الانضغاط بوحدة (cm^3) قبل زيادة الانضغاط .

V_{c2} = حيز الانضغاط بوحدة (cm^3) بعد زيادة الانضغاط .

ε_1 = نسبة الانضغاط قبل الزيادة .

ε_2 = نسبة الانضغاط بعد الزيادة .

$V_{c'}$ = التصغير في حيز الانضغاط بوحدة (cm^3) .


s' = التغير في ارتفاع حيز الانضغاط بوحدة (cm) .

s = طول الشوط بوحدة (cm) .

A = مساحة مقطع الأسطوانة بوحدة (cm^2) .

القدرة البيانية :

تعرف القدرة البيانية لمحرك بأنها قيمة القدرة المولدة من ضغط الغازات في الأسطوانة ، وهي أول خطوة يتم عندها تحويل الطاقة الحرارية للوقود إلى طاقة آلية في المحرك ، وتسمى قدرة بيانية نظراً لأنها يمكن قياسها باستخدام جهاز المبين ، وهو يقوم برسم المنحنى البياني الذي يوضح العلاقة بين الضغط داخل الأسطوانة عند مختلف أوضاع الكباس خلال أشواطه المتتابعة . الشكل (٩٤)



شكل (٩٤)

ويمكننا من قياس مساحة المنحنى المبين للمحرك أن نستنتج مقدار الطاقة الآلية الناشئة من الغازات المحترقة في الأسطوانة وبذلك نحسب قدرتها البيانية .

ويقتصر استخدام المنحنيات البيانية لقياس قدرة المحرك على المحركات الكبيرة بطيبة السرعة (أو المتوسطة) ، كذلك تستخدم المنحنيات البيانية لدراسة أداء محرك дизيل عند تغيير تصميم بعض أجزائه ، مثل غرفة الاحتراق ، صمامات الحقن .. إلخ ، إذ يتضح من تحقيق قدرة بيانية أكبر عند احتراق كمية محددة من الوقود أنه بالإمكان تحويل كمية أكبر من الطاقة الحرارية إلى طاقة آلية في المحرك .

ثنائي الأشواط	رباعي الأشواط
$p_i = \frac{v_s \cdot p_i \cdot n}{600}$	$p_i = \frac{v_s \cdot p_i \cdot n}{1200}$
$p_i = \frac{F_i \cdot v_m \cdot Z}{2000}$	$p_i = \frac{F_i \cdot v_m \cdot Z}{4000}$
$V_m = \frac{2 \cdot s \cdot n}{60}$	
$F_i = A \cdot p_i$	
$p_i (N/cm^2)$	

ملاحظة :

يمكن الحصول على P_{eff} بالتعويض في الصيغتين السابقتين عن P_i بمقدار F_i أو عن F_i بمقدار P_{eff} .

P_i = القدرة البيانية بوحدة (kw) .

d = قطر الكباس بوحدة (cm) .

A = مساحة سطح الكباس بوحدة (cm^2) .

s = طول الشوط بوحدة (m) .

Z = عدد الأسطوانات .

P_i = متوسط الضغط البياني للكباس بوحدة (bar) .

n = سرعة دوران المحرك بوحدة (r.p.m) .

V_s = حجم الشوط الكلي بوحدة (l) .

P_{eff} = القدرة المستفادة بوحدة (kw) .

P = متوسط الضغط الفعال للكباس بوحدة (bar) .

F_i = قوة الضغط البياني للكباس بوحدة (N) .

V_m = السرعة المتوسطة للكباس بوحدة (m/s) .

مثال :

محرك ديزل رباعي الأشواط قطر الأسطوانة ، $d = 69,5 \text{ mm}$ ، طول الشوط $s = 72 \text{ mm}$ ، عدد الأسطوانات $z = 4$ ، سرعة دوران المحرك $n = 6000 \text{ r.p.m}$ ، متوسط الضغط البياني $P_i = 7,7 \text{ bar}$ للكباس .

احسب كلاً من حجم الشوط الكلي (V_s) بوحدة (1) ، والقدرة البيانية

(kw) بوحدة (Pi) .

الحل :

$$V_{cy} = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot s = \frac{\pi \cdot 6,95^2 \text{ cm}^2}{4} \cdot 7,2 \text{ cm} =$$

$$37,94 \text{ cm}^2 \cdot 7,2 \text{ cm} = 273,17 \text{ cm}^3$$

$$v_s = v_{cy} \cdot z = 273,17 \text{ cm}^3 \cdot 4 \approx 1093 \text{ cm}^3 = 1,093L$$

$$P_i = \frac{V_s \cdot P_i \cdot n}{1200} = \frac{1,093 \cdot 7,7 \cdot 6000}{1200} = 42 \text{ kw}$$

مثال :

محرك ديزل شائي الأشواط بياناتيه هي :

. $F_i = 1800 \text{ N}$; $V_m = 12,5 \text{ m/s}$; $z = 2$

. احسب القدرة البيانية (P_i) بوحدة (kw) .

الحل :

$$P_i = \frac{F_i \cdot V_m \cdot z}{2000} = \frac{1800 \cdot 12,5 \cdot 2}{2000} = 22,5 \text{ kw}$$

القدرة الفرمولية :

يتم قياس القدرة الفرمولية للمحرك بالكيلو واط ، وهي مقدار القدرة الفعلية المنتفع بها عند عمود الإدارة وتساوي شغلاً مقداره ١٠٠٠ جول في الثانية ، وتسمى بالقدرة الفرمولية لأنها يتم قياسها عملياً بجهاز يسمى الفرمولة ، ويبين الشكل (٩٥) أحد أنواع أجهزة القدرة الفرمولية ، وتعرف باسم فرمولة بروني وتقوم بامتصاص قدرة المحرك بواسطة المقاومة الاحتاكية الناتجة عن وجود مجموعة من الكتل الخشبية (a) التي تحيط بحداقة المحرك ، وتضغط عليها بواسطة حزام ملتف حولها ، ويرتبط من نهايته بذراع رافعة (r1) تقوم بدورها عند النقطة (m) بالضغط على قاعدة ميزان (e) .

وتكون صومايل الضغط (b) مفككة (سائبة) قبل البدء في قياس قدرة المحرك ، حتى لا تؤثر بأي ضغط على الكتل الخشبية المحيطة بطارة (حداقة) المحرك ، وتسجل قراءة وضع الاتزان لثقل الميزان عندئذ ، ولنفرض أنها (e1) ، وهو وزن الذراع (r1) فحسب .

ثم يتم تشغيل المحرك حتى يدور بسرعته المعتادة ، وترتبط الصومايل (b) ، فتزداد مقاومة الاحتاك بين الكتل الخشبية والطارة ، وتضغط ذراع الفرمولة (r1) على قاعدة الميزان بقوة جديدة تتناسب مع القدرة الفرمولية للمحرك ، وتسجل قراءة وضع الاتزان الجديد لثقل الميزان ، ولنفرض أنها (e2) وبذلك تكون القوة الفعلية الناتجة عن شغل المحرك هي تأثير الفرق الناتج بين القراءتين e1 و e2 ، أي إن :

$$\text{القوة الناشئة على الفرمولة} = F = (e_2 - e_1) \times g \quad (N)$$


حيث إن :

$$F = \text{القوة الناشئة عن الفرمولة بـ} (N)$$

$$e_2 = \text{قراءة وضع الاتزان النهائي لثقل الميزان بالجرام} (g)$$

$$e_1 = \text{قراءة وضع الاتزان الابتدائي لثقل الميزان بالجرام} (g)$$

$$g = \text{عجلة الجاذبية الأرضية} \quad (m/s^2) \quad (9,81)$$



شكل (٩٥)

رسم تخطيطي لفرمولة بروني

إذا أردنا حساب الشغل الفعال في لفة دوران واحدة للمحرك، فلا بد أن نقوم باعتبار القوة الناتجة بالإضافة إلى مسافة تأثيرها ، أي عند محيط الدائرة التي تكون نصف قطرها طول ذراع الفرملة (r) وهي المسافة بين مركز الحدافة ونقطة ارتكازها على قاعدة الميزان مقدرة بالمتر ، أي إن :

الشغل الفعال في لفة دوران واحدة = القوة × المسافة.

$$W = F \times S$$

$$S = 2\pi r$$

والمعرف أن القدرة هي معدل الشغل المبذول في الثانية وبذلك تكون :

القدرة الفرمليه :

$$\begin{aligned} p_b &= F \times 2\pi \times r \times n \\ &= w \times n \end{aligned}$$

حيث إن :

W = هي الشغل ب (J) جول .

F = القوة ب (N) نيوتن .

S = المسافة ب (الدوران rad - الدرجات بالمتر m) .

Π = النسبة الدائرية (3.14) .

r = نصف قطر طارة الفرملة .

P_b = القدرة الفرمليه ب (kw) كيلوات .

n = عدد اللفات في الثانية (rpm - rps) .

مثال : يدور محرك رباعي الأشواط مفرد التأثير بسرعة $n = 300 \text{ rpm}$ ، وقد وجد أن القوة الفرمليه الناشئة على حافة الطارة مقدارها $F = 65 \text{ kN}$.

احسب القدرة الفرمليه إذا كان القطر الفعال لعجلة الطارة $d = 1,8 \text{ m}$.

الحل :

$$F = 65 \times 1000 = 65000 \text{ N}$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{1,8}{2} = 0,9 \text{ m}$$

$$n = \frac{300}{60} = 5 \text{ rps}$$

$$P_b = F \times 2\pi \times r \times n$$

$$= 65000 \times 2 \times 3,14 \times 0,9 \times 5$$

$$= 1836900 \text{ W}$$

$$= 1836,9 \text{ kw}$$

عزم الدوران :

يتم دوران عمود مرفق المحرك بواسطة قوة تؤثر على المرفق المتصل بالكتاب ، ويعرف الشغل الناتج عن هذه القوة والذي يسبب دوران عمود المرفق باسم عزم الدوران ، وينتقل بدوره من عمود المرفق إلى الآلة التي يتم إدارتها ، فإذا أمكننا حساب عزم الدوران وقياس سرعة المحرك فسوف نستطيع حساب قدرة المحرك ، أي إنه يمكننا استنتاج عزم دوران المحرك (الشغل) إذا عرفت قدرته وسرعة دورانه .

ويقاس عزم الدوران بواسطة ضرب القوة المؤثرة في ذراع العزم أي مقدار بعدها عن مركز الدوران في اتجاه عمودي عليها .

معادلة عزم الدوران :

حيث إن :

F = القوة المؤثرة (N) .

L = ذراع العزم (m) .

M = عزم الدوران (Nm) .

مثال :

إذا كانت القوة (F) المؤثرة في عمود المرفق تساوي KN 1200 ، وكان طول ذراع المرفق (L) يساوي 0,50 m احسب عزم الدوران .

الحل :

$$M = F \cdot L$$

$$= 1200(\text{KN}) \cdot 0,50 (\text{m}) = 600 \text{ KJ}$$

وفي هذه الحالة يجب أن تكون القدرة الفرمليّة (P_b) بالواط (W) :

$$P_b = (F \cdot L) \times \frac{2\pi n}{60}$$

أي إن :

$$P_b = M \times \frac{2\pi n}{60}$$

مثال :

أوجد عزم دوران محرك سرعته (n) 240 rpm ، وقدرته الفرمولية KW .6400

الحل :


$$P_b = M \times \frac{2\pi n}{60}$$

$$M = \frac{P_b \cdot 60}{2\pi n}$$

$$= \frac{6400 \times 60}{2\pi 240} = 254,48 \text{ kJ}$$

سرعة الكباس

تكون سرعة الكباس صفرًا عند نقطتي TDC و BDC وتقع القيمة القصوى لسرعة الكباس بين هاتين النقطتين ، عندما يكون ذراع التوصيل مع ساعد المرفق زاوية قائمة تقريرًا ، أي إن سرعة الكباس تتراوح بين الصفر والقيمة القصوى شكل (٩٦).



شكل (٩٦)

$$V_m = \frac{2.s.n}{60}$$

$$s = \frac{60.V_m}{2.n}$$

$$n = \frac{60.V_m}{2.s}$$

$$V_{max} \approx 1,6.V_m$$

حيث :

V_m = السرعة المتوسطة للكباس بوحدة (m\s) .

V_{max} = السرعة القصوى للكباس بوحدة (m\s) .

s = طول الشوط بوحدة (m) .

n = سرعة دوران المحرك بوحدة (r.p.m) .

٦٠ = عدد تحويل (60 s = 1 min) .

مثال :إذا كانت $s = 80 \text{ mm}$; $n = 5000 \text{ r.p.m}$ احسب السرعة المتوسطة للكباس (V_m) بوحدة (m/s).

$$V_m = \frac{2.s.n}{60} = \frac{2.0,0800m.5000}{60s \setminus \text{min}} = 13,3 \text{ m/s}$$

الحل :**قيم عملية :**

نوع المحرك	السرعة المتوسطة للكباس (V_m)
محرك أوتو	$8 \text{ m/s} \dots 16 \text{ m/s}$
محركات дизيل	$9 \text{ m/s} \dots 14 \text{ m/s}$

الكفاءة الحرارية البيانية :

تعرف الكفاءة الحرارية البيانية للمحرك بأنها النسبة بين الشغل الناتج من الغازات في الأسطوانات في مدة محددة والطاقة الحرارية للوقود المستخدم في نفس المدة، وعلى ذلك تكون:

$$\text{الكفاءة الحرارية البيانية \%} = \frac{\text{(الشغل البياني)}}{\text{(الحرارة الداخلة)}} \times 100$$

وستعمل الكفاءة الحرارية البيانية في الاختبارات المعملية والبحوث التي يجريها صناع محركات дизيل.

مثال :

يدور محرك ثقلي الأشواط بمفرد التأثير بسرعة (n) 126 r.p.m ، فإذا كان طول المشوار (s) 1,600 m ، قطر الأسطوانة (d) 0,800 m ويسهلك (H) 2900 kg\hr من وقود قيمته الحرارية (Hu) 44 MJ/kg ، فإذا كان متوسط الضغط التأثيري البياني (Peff) 12 bar ، وعدد الأسطوانات (z) 6 .

حيث إن :

$n = \text{سرعة دوران (126 r.p.m)}$

$s = \text{طول المشوار (1,600 m)}$

$d = \text{قطر الأسطوانة (0,800 m)}$

$H = \text{استهلاك الوقود (2900 kg\hr)}$

$Hu = \text{القيمة الحرارية للوقود (44 MJ/kg)}$

$Peff = \text{متوسط الضغط البياني (12 bar)}$

$z = \text{عدد الأسطوانات (6)}$

احسب :

١. القدرة البيانية (P_i) .

٢. الكفاءة الحرارية البيانية (η_{thi})

٣. الاستهلاك النوعي للوقود (b_{eff}) .

الحل :

١ - القدرة البيانية :

$$\begin{aligned}
 P_i &= Peff \frac{\Pi d^2}{4} s \frac{n}{60} z \\
 &= 12 \frac{10^5}{1000} \times \frac{\Pi (0,8)^2}{4} \times 1,6 \frac{126}{60} \times 6 \\
 &= 12 \times 100 \times 0,50 \times 1,6 \times 2,1 \times 6 \\
 &= 12096 \text{ kw}
 \end{aligned}$$

٢ - الكفاءة الحرارية البيانية :

$$\begin{aligned}
 \eta_{thi} &= \frac{P_i \times 3600}{B \times H_u} \\
 &= \frac{12096 \times 3600}{2900 \times 44 \times 10^3} \\
 &= 0,341 \\
 &= 34,1\%
 \end{aligned}$$

٣ - الاستهلاك النوعي للوقود :

$$\begin{aligned}
 b_{eff} &= \frac{B}{P_i} \\
 &= \frac{2900}{12096} = 0,239 \text{ kg / kw / hr}
 \end{aligned}$$

الكفاءة الميكانيكية :

تعرف القدرة البيانية للمحرك على أنها القدرة (بالكيلو واط) الناشئة عن الغازات داخل الأسطوانة ، وعندما تنتقل إلى خارج المحرك في صورة مقدرة منتفع بها فإنها تعرف حينئذ باسم القدرة الفرمالية . ويصاحب عملية انتقال القدرة من داخل المحرك إلى خارجه فقدًا ميكانيكيًا للتغلب على المقاومة الاحتاكية الناتجة في الأجزاء المتحركة للمotor ، مثل حلقات الكباس وجدار الأسطوانة ، وعند الكراسي الرئيسية والصمامات والدلائل . . الخ .

وتستعمل الكفاءة الميكانيكية لتقدير مقدار فقدان القدرة الناشئ في تحويل القدرة البيانية إلى قدرة فرمالية وعلى ذلك تكون :

$\text{الكفاءة الميكانيكية \%} = \frac{\text{القدرة الفرمالية (بالكيلو واط)}}{\text{القدرة البيانية (بالكيلو واط)}} \times 100$.
ويعرف فقد الميكانيكي أحياناً باسم القدرة الاحتاكية أي إن :

$$\text{القدرة الاحتاكية } (P_f) = \text{القدرة البيانية } (P_i) - \text{القدرة الفرمالية } (P_b)$$

ويمكننا في المحركات الكبيرة حساب القدرة الاحتاكية بطرح الفرق بين القدرة البيانية المحسوبة من أشكال البيان والقدرة الفرمالية التي يتم قياسها بالدينامومتر .

أما في المحركات الأصغر والتي يصعب قياس قدرتها البيانية ، فقد يستخدم Motor كهربائي لإدارة المحرك مع قطع الوقود عنه حتى تصل سرعته إلى السرعة المعتادة ، ويتم قياس القدرة الكهربائية المستخدمة لذلك ، وبذلك تكون القدرة الاحتاكية للمotor هي القدرة المستخدمة لإدارته بالmotor الكهربائي ، وبعدها نستنتج القدرة البيانية من المعادلة :

$$P_i = P_f + P_b$$

مثال :

احسب الكفاءة الميكانيكية لmotor إذا كانت قدرته الفرمالية $(P_b) = 570 \text{ KW}$ عند سرعة معينة ويحتاج إلى 190 KW ليدور بمotor كهربائي عند نفس السرعة مع قطع الوقود عنه .

الحل :

$$\text{القدرة البيانية} = 190 + 570 = 760 \text{ KW}$$

$$\text{الكفاءة الميكانيكية} = 75\% = 100 \times \frac{570}{760} = 100 \times \frac{P_f}{P_i}$$

وتحتفل الكفاءة الميكانيكية للمحركات باختلاف طرازها ، كما تتغير قيمتها بالنسبة للمحرك الواحد تبعاً لسرعته ومقدار تحميله وأحوال تشغيله المختلفة ، مثل التبريد والتزييت ودرجات الحرارة .. إلخ ، وتزداد الكفاءة الميكانيكية للمحرك كلما نقص الفقد الميكانيكي عندما تراعى العناية في تركيب وتشغيل أجزاءه المتحركة ، كما تقل الكفاءة الميكانيكية عند الحمل الجزئي عن قيمتها عند الحمل الكامل ، وذلك لثبات الفقد الميكانيكي في الحالتين (تقريباً) وتتراوح الكفاءة الميكانيكية لمعظم محركات дизيل عند الحمل الكامل بين 70% ، 90% .

مثال :

يدور محرك رباعي الأشواط مفرد التأثير ببياناته كالتالي :

n = سرعة الدوران r.p.m 300

z = عدد الأسطوانات 6 .

D = قطر الأسطوانة mm 460

s = طول المشوار mm 640

أجري اختبار وتم تسجيل النتائج التالية أثناء الاختبارات .

h = متوسط ارتفاع الأشكال البيانية mm 11 .

k_s = ثابت النابض $\text{KN} \cdot \text{m}^2 / \text{mm}$ 120

F = القوة الفرمولية الفعالة عند المحيط KN 57,6 .

d = القطر الفعال لعجلة الفرمولة m 1,98

احسب :

١. القدرة البيانية P_i . ٢. القدرة الفرمولية P_b . ٣. الكفاءة الميكانيكية η_m .

الحل :

١. القدرة البيانية :

$$\begin{aligned} P_i &= h \times K_s \times \frac{\pi D^2}{4} \times s \times \frac{n}{60} \times \frac{1}{2} \times z \\ &= 11 \times 12 \times \frac{\pi (0,46)^2}{4} \times 0,64 \times \frac{300}{60} \times \frac{1}{2} \times 6 \\ &= 2105,96 \text{ kw} \end{aligned}$$

٢. القدرة الفرمولية :

$$\begin{aligned} P_b &= 2 \times \Pi \times \frac{n}{60} \times \frac{d}{2} \times F \\ &= 2 \times \Pi \times \frac{300}{60} \times \frac{1,98}{2} \times 57,6 \\ &= 1791,46 \text{ kw} \end{aligned}$$

٣. الكفاءة الميكانيكية :

$$\begin{aligned} \eta_m &= \frac{P_b}{P_i} \\ &= \frac{1791,46}{2105,96} \\ &= 0,85 \\ &= 85\% \end{aligned}$$

الكفاءة الحجمية :

تعبر الكفاءة الحجمية عن النسبة بين مقدار الهواء المسحوب فعلياً في أسطوانة المحرك وبين أكبر مقدار يمكن سحبه من الهواء أثناء شوط الشحن ، وتمثله إزاحة الكباس ، وهي عبارة عن مساحة الكباس مضروبة في طول المشوار ، ويتم تقدير حجم الهواء الداخل فعلياً إلى الأسطوانة أثناء شوط الشحن عند درجة حرارة وضغط عيارين أي عند 15°C وضغط ٧٣٦ مم زئبق ، وبذلك تكون :

الكفاءة الحجمية (بالمئة) = [حجم الهواء المسحوب (عند 15°C ، ٧٣٦ مم زئبق) \div إزاحة الكباس] $\times 100$
 ويوضح لنا أنه يمكن استخدام الكفاءة الحجمية لتقدير النسبة بين وزن الهواء المسحوب في الأسطوانة ووزن حجم من الهواء يملأ إزاحة الكباس عند الحالة العيارية ، ويوضح لنا أن وزن الهواء المسحوب فعلياً أقل من وزن هواء إزاحة الكباس لأن الهواء المسحوب يكون في درجة حرارة أكبر وفي ضغط أقل من الحالة العيارية ، وترتفع درجة حرارة الهواء المسحوب بسبب احتلاطه ببعض غازات العادم وبسبب المقاومة التي يتعرض لها في سريانه خلال صمامات الشفط ومواسيره .

تأثير الكفاءة الحجمية على قدرة المحرك :

تتصل قدرة المحرك اتصالاً مباشراً بـ كفاءته الحجمية ، فتقل القدرة إذا نقصت الكفاءة ، لأن وزن الهواء الداخل للmotor يقل ، مما يسبب نقصاً في كمية الوقود التي يمكن احتراقها في المحرك وتقل القدرة تبعاً لذلك .

وتزيد قدرة المحرك إذا تحسنت كفاءته الحجمية ، مثل مراعاة أحوال تبريد الهواء الداخل ، ودقة توقيت صمامات سحب الهواء وخروج العادم ، والخلوص اللازم لها ، إلى غير ذلك من أحوال الصيانة والتشغيل السليم .

وتتراوح الكفاءة الحجمية بين ٨٠٪ و ٩٠٪ لمحركات الشفط المعتمد .

ويستخدم تعبير كفاءة الكسح (للمحركات ثنائية الأشواط ، وتدل على مقدار ما تخلصت منه الأسطوانات من غازات العادم المتبقية من الشوط السابق ، وملئها بالهواء النقي ، وتعتمد كفاءة الكسح على طراز الكسح المستخدم وتبريد هواء الكسح وأآلية خروج العادم .. الخ .

ولا تستعمل الكفاءة الحجمية في المحركات بالشحن الجبلي ، لأن فعل الشحن يؤدي إلى زيادة الهواء المشحون عن حجم إزاحة المكبس في الحالة العيارية ، ويكون هواء الشحن عند ضغط يزيد عن الضغط الجوي .

تأثير أحوال التشغيل في كفاءة المحرك:

تراجع الزيادة في كفاءة محرك дизيل أيضاً إلى زيادة نسبة الانضغاط وذلك بتقليل حيز الخلوص وهو حجم الحيز بين الجدار الداخلي لرأس الأسطوانة والسطح العلوي لتابع الكباس عند نهاية شوطه الصاعد وبذلك تزيد نسبة الانضغاط ، أي النسبة بين إزاحة الكباس وحيز الخلوص .

وكلما زادت نسبة الانضغاط زادت نسبة التمدد ، وهي النسبة بين الحجم الكلي للفازات عند نهاية شوط التمدد وحجم الفازات المنضغطة في حيز الخلوص ، وبذلك يمكن تحويل كمية أكبر من طاقتها الحرارية إلى طاقة بيانية وميكانيكية ، وقد أثبتت البحوث أن زيادة نسبة الانضغاط تؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الفازات بعد تمددها في الأسطوانة .

ويتبين من ذلك أن زيادة الكفاءة عند ارتفاع نسبة الانضغاط هي نتيجة لزيادة تمدد الفازات في الأسطوانة ، مما يؤدي إلى تحويل جزء أكبر من الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية .

وقد تتأثر نسبة الانضغاط المصممة للمحرك فتقل نتيجة لزيادة البلى في المحامل ، أو عدم إحكام حلقات الكباس ، أو زيادة الحشية بين الرأس وجسم الأسطوانة ، أو عدم إحكام مسامير رباطهما أو غيرها من الأسباب ، مثل تراكم الكربون الصلب في حيز غرفة الاحتراق .

أنواع فقد الحراري في المحرك:

تبعد أكثر من نصف الطاقة الحرارية للوقود في محرك дизيل ، ولا يستخدم إلا أقل من نصف القيمة الحرارية لطاقة الفازات المتمددة في الأسطوانة ، وتكون أسباب فقد الحراري في المحرك هي :

١ - يتبدد جزء من الطاقة الحرارية في الأجزاء المعدنية المحيطة بالغازات مثل الأسطوانة ورأسها والكباس . .. إلخ ، كما تفقد الحرارة بالإشعاع إلى الهواء المحيط بالمحرك في غرفة المكبات .

٢ - ينطرد جزء من الطاقة الحرارية مع غازات العادم الخارجة من المحرك ، والتي يراعى أن تحدد عند مدى معين حرضاً على سلامة الأجزاء المعدنية من تأثير حرارة العادم ، وقد يمكن استخدام جزء من تلك الحرارة في أغراض التسخين أو توليد المياه العذبة .. إلخ .

ويبيّن الجدول التالي نسبة توزيع الطاقة الحرارية للوقود في محرك ديزل معملي ، يدور بالحمل الكامل . ويتبين من الجدول زيادة الحرارة المفقودة في مياه التبريد ، وفي غازات العادم على وجه الخصوص ، وهو ما يؤدي إلى كثير من الأبحاث لاستغلالها في أغراض تقطير مياه البحر لتوليد المياه العذبة ، أو غيرها من المجالات لاسترجاع الطاقة .

نسبة توزيع الطاقة الحرارية في محرك дизيل

نوع الطاقة	النسبة المئوية من القيمة الحرارية للوقود	كيلوجول لكل كيلوواط ساعة فرملي
طاقة فرمالية	٣٣	١٤,٥٢٠
احتكاك	٩	٣,٩٦٠
حرارة ماء التبريد	٢٧	١١,٨٨٠
حرارة في غازات العادم	٢٨	١٢,٣٢٠
حرارة إشعاع	٣	١,٣٢٠
المجموع	١٠٠	٤٤,٠٠٠ كيلوجول

المراجع

- (١) محركات дизيل / مهندس : محمد ربيع المطر / الناشر : منشأة المعارف / الإسكندرية / الطبعة الثانية / ١٩٩٩ م .
- (٢) مبادئ محركات الاحتراق الداخلي ، الجزء الأول / الدكتور : محمود مصطفى غنيم الأستاذ بكلية الهندسة ، جامعة عين شمس / ١٩٩٤ م .
- (٣) محركات الاحتراق الداخلي / تأليف : أحمد زكي حلمي - دكتور : سلام محمد جعفر .
- (٤) أنظمة وقود дизيل / المهندس : أحمد ناصيف / الكتاب الثاني / دار الكتاب العربي / دمشق - سوريا .
- (٥) الجداول الفنية للمركبات الآلية / المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني / تأليف: مجموعة من المدرسین المهندسين والمهندسين / إشراف: دبلوم مهندس هـ . جير سلد.
- (٦) تكنولوجيا المركبات الآلية / المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني / تأليف : الأستاذ فريدريك نيس - روبي كيرج - رولف بيكر - يرنهارد فيللينبوجز - فيلهيم ولفس .
- (٧) صيانة المركبات وتشخيص أعطالها / مهندس : سفيان توفيق / الناشر : دار الشرق للنشر والتوزيع / عمان - الأردن .
- (٨) المرجع العملي لصيانة وإصلاح المحرك / مهندس : عطية علي عطية .

المحتويات

الصفحة	الموضوع	الرقم
الوحدة الأولى : أساسيات محركات дизيل		
	مقدمة .	١
٦	الدورة الرباعية لمحركات дизيل .	٢
٨	نسبة خلط الهواء إلى الوقود في محركات дизيل .	٣
٩	خطوات احتراق وقود дизيل داخل المحرك .	٤
١٢	الدورة الثانية لمحركات дизيل .	٥
١٥	مقارنة بين المحركات الرباعية والمحركات ثنائية الأشواط .	٦
١٦	تصنيف محركات дизيل .	٧
٢١	مجالات استخدام محركات дизيل .	٨
٢٢	مميزات وعيوب محركات дизيل .	٩
٢٣	مقارنة فنية بين محرك дизيل ومحرك البنزين .	١٠
٢٦	مكونات وقود дизيل .	١١
٣١	رقم السيستان .	١٢
٣٣	مراحل عملية الاحتراق في محركات дизيل .	١٣
٣٦	طرق بمحركات дизيل .	١٤
الوحدة الثانية : غرف الاحتراق . شمعات التسخين		
٤٠	غرف الاحتراق في محركات дизيل .	١٥
٤١	تصنيف غرف الاحتراق .	١٦
٤٢	طرق إثارة الهواء بداخل غرف الاحتراق .	١٧
٤٣	أنواع غرف الاحتراق لمحركات дизيل .	١٨
٦٩	شماعات التسخين .	١٩
الوحدة الثالثة : نظم المحركات		
٧٩	نظام دخول الهواء وخروج العادم .	٢٠

٨٠	أنواع الكسح في المحركات الشائعة .	٢١
٨٢	طرق الكسح .	٢٢
٨٧	الشاحن التربيني بغازات العادم .	٢٣
٩٠	نظام التبريد لمحركات дизيل : أ - نظام تبريد الهواء . ب - نظام تبريد الماء .	٢٤
٩٣	الشع (الريدياتير) وأجزاؤه .	٢٥
٩٥	الأنواع المختلفة للشع .	٢٦
٩٨	أجزاء مضخة المياه .	٢٧
١٠٩	نظام التزييت (الاحتكاك) .	٢٨
١١٠	خواص زيوت التزييت .	٢٩
١١١	الإضافات المساعدة لزيوت التزييت .	٣٠
١١٢	أنواع زيوت التزييت .	٣١
١١٣	مواصفات زيت التزييت .	٣٢
١١٤	طرق تزييت المحرك .	٣٣
١١٧	مضخات الزيت .	٣٤
١٢٠	مرشح الزيت .	٣٥
١٢٢	مبين ضغط الزيت .	٣٦
١٢٦	أنظمة حقن дизيل .	٣٧
١٢٧	مضخة تغذية الوقود (التحضير) .	٣٨
١٢٩	مرشحات الوقود .	٣٩
١٣٢	مضخة الحقن الرئيسية .	٤٠
١٣٤	الرشاشات (البخاخات) .	٤١
	الوحدة الرابعة : مصطلحات وقياس أداء محركات дизيل	
١٤٢	جدول رموز الصيغ والوحدات .	٤٢
١٤٤	مقارنة بين محرك أوتو ومحرك ديزل .	٤٣

١٤٩	الحجم الشوطي (الإزاحة) .	٤٤
١٥٠	سعة المحرك .	٤٥
١٥١	نسبة الانضغاط (حيز الاحتراق) .	٤٦
١٥٣	النسبة الشوطية .	٤٧
١٥٤	زيادة نسبة الانضغاط .	٤٨
١٥٥	القدرة البيانية .	٤٩
١٥٨	القدرة الفرمولية .	٥٠
١٦٠	عزم الدوران .	٥١
١٦٢	سرعة الكباس .	٥٢
١٦٤	الكفاءة الحرارية البيانية .	٥٣
١٦٦	الكفاءة الميكانيكية .	٥٤
١٦٩	الكفاءة الحجمية .	٥٥
١٧٩	تأثير الكفاءة الحجمية على قدرة المحرك .	٥٦
١٧٠	تأثير أحوال التشغيل في كفاءة المحرك .	٥٧
١٧٠	أنواع فقد الحراري في المحرك .	٥٨
١٧١	نسبة توزيع الطاقة الحرارية في محرك дизيل .	٥٩

